M.Abt.215a

A1-38 2.Bezirk

Adambergergasse 10

Architekt
Fritz Zacharias
Nfg. Franz Hauer
Stadtbaumelster
Wien, X., Leibniagasse 9
Telefon U 30 6 64

An das

Bundesministerium f. Handel und Wiederaufbau Abt. Wohnhauswiederaufbaufond

Wien I., Schubenring 1

Betr.: Wien II., Adambergergasse Nr.10 W 5 1 1 1 .

Baubeginnsanzeige:

Mit den Wiederaufbauarbeiten an den kriegsbeschädigten Wohnhaus, Wien II., Adambergergasse Nr.10 wurde am 23.4.1957 begonnen.

Hochachtungsvoll

Nachrichtlich an :

- 1.) Mag.Abt.25, XVII., Kalvarienbergg.33 zur Zl.: M.A.25-F4987/53
- 2.) Ziv. Arch. Ing. Karl Eckenstorfer 19., Grinzingerstr.93
- 3.) H.V. Dr. Bernhard K l a a r , Rechtsanwalt I., Kohlmarkt Nr.7.

Architekt
Fritz Zacharias
Nfg. Franz Hauer
Stadtbaumeister
Wien, X., Leibnizgasse
Telefon U 30 6 64

M. Abt. 25
Außenstelle "Ost"
Eingefangt: 26. April 1957

Zahl: F-T/27/53

Beilagen: ...

M. Abt. 25 Eingelangt 25. APR. 1957 Zahl

Beilagen

- Wa

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds



Zu Grundakt:

ZI. W 5111/18 / I-olig/58

Schluß- Baukontrolle am 5.Feber 1958

Wien II., Adamberggasse 10 Baustelle:

Fondswerber:

Miteigentümer des Hauses Wien II., Adamberggasse19, z.Hd. d.Bevollm. R.A. Dr.Bernhard Klaar, Wien I., Kohlmarkt 7

1 Reihung:


Bundesministerium f. Handel u. Wiederaufbauf Baurat Werbik Anwesend:

Darlehensnehmer: Dr. Bernhard Klaar Prüfingenieurs Arch. K. Eckenstorfer f.d.Generalunternehmer: Bostr. Hauer

Einrichtung der Baustelle:

Vorgefundene Pläne: 0

Derzeitiger Bauzustand: Sämtliche Kriegsschäden wurden behoben.



Vermerk zu Formblatt W 10, Pkt.12:

Das Fondsansuchen beinhaltet die Instandsetzungsarbeiten nach Kriegs- und Zeitschäden an einem 3 - stöckigen Mittelwohnhaus. Das Haus ist zur Gänze bewohnt.

Die Dachflächen sind provisorisch teils mit Wr. Taschenziegel, teils mit Dachpappa auf Schalung (hofseitig links vom Stiegenhaus) gedeckt. Die letzte Geschoßdecke ist im Dachgeschoß teilweise freigelegt, z.T. aufgehängt. In den Wohnungen Nr.8 und 9 sind die Zimmer gepölzt.

Die Rauchfangköpfe und 3 Aussteigfenster wurden mit Eigenmitteln instandgesetzt bzw. erneuert.

Vorgesehen ist u.a. die Auswechslung von ca. 140 m2 der 3.Stockwerksdecke gegen eine Tramdecke.

Die Kosten der Zeitschadensbehebung betragen ca. S 61.500.-.
Dieselben beinhalten: Instandsetzung der gegliederten Gassenschaufläche (anteilmäßig 90% Z) und der Waschküche im Keller, Wand- und
Deckenverputz im Hausflur und im Stiegenhaus, Tischler-, Schlosserund Anstreicherarbeiten an den Gassenfenstern und Wohnungseingangstüren, Malerarbeiten, Herstellung einer Dachbodenbeleuchtung samt
Zuleitung.

Folgende Beilagen werden nachgereicht:

> Magistrats abteilung 25 Gruppe Wohnhaus - Wiederaufbau Referat . Oet* (f. d. Bezek 2, 20, 21 u. 22) Wien II. Karnelitergasse 9

Mu

Ubernahme der Kosten von Ersatzausführungen in die Wiederherstellungskosten mit Fondshilfe gemäß § 15, Abs. 2 der Wohnhaus-Wiederaufbau-Gesetzesnovelle 1950 vom 15.12.1950.

30. JULI 1953 NAC

An das

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

Der Fondshilfewerber Bev. Dr. Bernhard Klaar

hat mit Schreiben vom 19.5.1953 im Sinne des obgenannten § 15, Abs. 2 der Novelle 1950 zum Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz den Antrag

gestellt, den Fonds dem Bauverfahren beizuziehen.

Im vorliegenden Falle war im Zeitpunkt der Antragstellung das Verfahren vor der Baubehörde bereits abgeschlossen. Es wird daher ersucht, zur Kenntnis zu nehmen, daß die Übernahme der Kosten der Ersatzausführung in die Wiederherstellungskosten angestrebt wird und daß die Voraussetzungen hiefür gegeben sind.

Ferner wird gebeten anher mitzuteilen, ob eine neuerliche Kommissionierung gewünscht wird. Dazu wird bemerkt, daß eine Zusammenarbeit der beteiligten Referate der M.Abt. 25 für den Wohnhaus-Wiederaufbau und für Ersatzausführungen bereits angeordnet wurde.

Nachstehend die näheren Angaben:

Ersatzausführung:

Zahl der M.Abt. 25: E.A. B.V. 8	05/5	9/				
Angeordnet mit Vollstreckungsber	sche	id der I	M.Ab	t.		,
Zahl 11806 /18 vom 211. Aug. 1	948					
Vollstreckungsbescheid der M.Ab	t.64	, ZIE.A.	·II/	51/		v.17.4.1951
Sie umfaßt an:			-			
Baumeisterarbeiten <u>Deckemunters</u> sicherung der Decken	uehu	ng und				
The second of th				To the		
mit vorgeschät:	zten	Kosten	von	ca.	S	3.881.60
Zimmermannsarbeiten						
	mit	Kosten	von	ca.	S	
Dachdeckerarbeiten	н	Ħ	11	11	S	
Spenglerarbeiten	11	н	H	11	S	
Sonstiges		1				
	mit	Kosten	von	ca.	S	
Zusammen	mit	Kosten	von	ca.	S	3.881.60

Zeit	t der	Durchführ	ing:	Beginn:	:	7.1.1952
	(vors	aussichtl.	Beend	ligung):		

Nach Anweisung der letzten Schlußrechnung werden die Gesamtkosten dem Verpflichteten zur Zahlung vorgeschrieben und ihm durch Übermittlung der Rechnungsabschriften die Möglichkeit gegeben, das Fondsansuchen entsprechend abzustimmen.

·Fondsansuchen:

Zahl der M.Abt. 25: F 498	7/53
eingereicht bei der Außens	stelle am: 14.4.1953
dem Ministerium übermitte	lt am: 21.7.1953
dortige Zahl: W 5111	
angesprochene Darlehenssu	mme: S 201.297
carges brochene Darrenenssm	IIIIC :
(genehmigt am):	zur Zahl:

Für den Herrn Bürgermeister:

Oberstadtbaurat.

Abschrift ergeht an:

1.) Bov. Dr.Bernhard Klaer 1., Kohlmarkt 7.

2.) M.Abt.25 - Referat Ost

Nach Anweist samtkosten dem ihm durch Überm keit gegeben, di

·Fondsansuchen:

Zahl der M. Abt. eingereicht bei dem Ministerium dortige Zahl: 1 angesprochene I (genehmigt am):

(mit einem Bet:

Abschrift ergeht a

1.) Bev. Dr.Bernha 1., Kohlmarkt

2.) M. Abt. 25 - Ref

für Handel und Wiederaufbau (Wohnhaus-Wiederaufbaufonds):

Section of the second

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

Liegt dem Bewilligungsbescheid

zugrunde.

Für die Richtigkeit

Raum für Eintragungen der Fondsverwaltung:

ARCHITEKT

Dr. Bernhard Klaar Verteidings in Strafagetien Wisn, L. Kohlmarkt T

Telefor M nelslet

ING. ALOIS EMIL ULLISCH

Arandia garfohilieh baeideter Sachrerständiger und Bausohätzmeister Ruf A 23-3-81 Wien IX./71, Währingerstraße 15

Das vorgenannte Wohnhaus wurde, wie bereite erwühnt, im Jehre 1831 erbaut und hat eine verbaute Fläche v15. Dezember 1952

Baubeschreibung

Keller sind Ziegelplati zwischen gemauerten Gurten, in den einsel-I. Baugrund: m Holstramiecken, Dübelbaumdecken, die Podeste sind

Die Grundbuchseinlage EZ 2153 Kat. Gem. Leopoldstadt, Grundstück Nr. 384/3 liegt in der Adambergergasse, Orientierungs-Nr. 10. applaster und Ziekeldeckung.

Das Ausmaß der Grundfläche beträgt 330,89 m². davon sind 239,48 m² verbaut.

Das Grundstück ist mit Gas, Wasser und elektrischem Strom versorgt. Die Fäkalien- und Abwässerabfuhr erfolgt durch einen Steinzeugrohrkanal in den städtischen Hauptunratskanal in der Adambergergasse. Der Hof hat in Ziegelmauerwerk errichtete Einfriedungsmauern. Der Gehsteig ist mit Granitplatten gepflastert.

Bei Bauführungen sind Anderungen der Liegenschaftsgrenzen erforderlich. Baubeschränkungen nach dem Bebauungs- und Fluchtlinienplan bestehen nicht. die Decken des letzten Geschosses vollständig durchnäßt und der

VII. Bebauung: hungen in 3. Stock beschädigt. Auch die elektrischen

Der Baugrund ist mit einem 3 Stock hohem Gassendoppeltrakt mit in den Hof vorspringenden Stiegenhaus erbaut. Die vorgeschriebene Baufluchtlinie, die Gebäudehöhe und Bauweise ist eingehalten. Das Objekt wurde im Jahre 1881 erbaut und ist ein reines Mietwohnhaus. Der Erhaltungszustand ist gut. Der Kriegsschaden betrifft in erster Linie das Dach und die Decke des letzten Geschosses, die Gassen- und Hoffassade, sowie die Fenster in den Fassaden.

Zeit der Durch:

Nach Anwei: samtkosten dem ihm durch Über keit gegeben,

Fondsansuchen:

Zahl der M.Abt eingereicht be dem Ministeriu dortige Zahl: angesprochene (genehmigt am) (mit einem Bet

Abschrift ergeht a

1.) Bev. Dr.Bernha 1., Kohlmarkt

2.) M. Abt. 25 - Ref



Die Grundbuchseinlage BZ 2155 Kat. Gem. Leopoldstadt, Grundstück Nr. 384/3 liegt in der Adambergergasso; Orientierungs-Mr. 10.

Das Ausmaß der Grundfläche beträgt 330,89 m2, davon sind 239,48 m2 verbaut.

Das Grundstück ist mit Gas, Wasser und elektrischem Strom Versorgt. Die Fäkalien- und Abwässerabfuhr erfolgt durch einen Steinzeugrohrkenal in den städtischen Hauptunrstskanal in der Adambergergasse. Der Hof hat in Ziegelmauerwerk errichtete Einfriedungsmauern. Der Gehsteig ist mit Granitplatten gepflastert. Bei Bauführungen sind Anderungen der Liegenschaftsgren-

Zen erforderlich. Baubeschränkungen nach dem Bebauungs- und ·luchtlinienplan bestehen nicht.

II. Bebauung:

Der Baugrund ist mit einem 3 Stock hohem Gassendoppeltrakt nit in den Hof vorspringenden Stiegenhaus erbaut. Die vorgeschriebene Baufluchtlinie, die Gebäudehöhe und Bauweise ist eingehalten. Das Objekt wurde im Jahre 1881 erbaut und ist ein reines Mietwohnhaus. Der Erhaltungszustand ist gut. Der Kriegsschaden betrifft in erster Linie das Dach und die Decke des letzten Geschosses, die Gassen- und Hoffassade, sowie die Fenster in den

III. Althestand:

Das vorgenannte Wohnhaus wurde, wie bereits erwähnt, im Jahre 1881 erbaut und hat eine verbaute Fläche von 239,48 m², bezw. einen umbauten Raum von 3.996,92 m3.

Es sind 5 Geschosse und ein Dachboden vorhanden. Die Geschosshöhen betragen

Keller: 3,57 m. Erdgeschoß: 4,20 m. 1. Stock: 3,80 m. 2. Stock: 3,70 m. 3. Stock: 3,48 m.

Das Objekt ist zur Gänze unterkellert.

Das Wohnhaus ist in Ziegelmauerwerk errichtet, über dem Keller sind Ziegelplatl zwischen gemauerten Gurten, in den einzelnen Geschossen Holztramdecken, Dübelbaumdecken, die Podeste sind Ziegelplatzl zwischen Traversen. Die Stiege hat freitragende Stufen. Die Ausstattung des Gebäudes ist einfach mit hartem Fußboden, Tonplattenpflaster und Ziegeldeckung.

Im Kellergeschoß sind keine Wohnungen sondern nur ein Verkaufslokal angeordnet. Das Dachgeschoß ist zu Wohn- oder Betriebszwecken nicht ausgebaut.

Baupolizeiliche Mängel außer den Kriegsschäden bestehen

liche Beecheid der Meg. Abt. 36 liegt in Abschrift Bel.

IV. Kriegsschäden:

Im April 1945 wurde das Dach des Wohnhauses durch einen direkten Artillerietreffer schwer beschädigt und eine Notdeckung hergestellt. Durch die längere Dauer dieses Dachschadens wurden die Decken des letzten Geschosses vollständig durchnäßt und der Verputz der Wohnungen im 3. Stock beschädigt. Auch die elektrischen Leitungen wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Rauchfänge wurden ebenfalls schwer beschädigt. Diese Schäden haben sich dahin ausgewirkt, daß die Dübelbäume über dem 3. Stock teilweise angefault sind und unbedingt erneuert werden müssen. Dadurch sind 2 Wohnungen im 3. Stock nur mehr zum Teil benützbar geblieben, jedoch als unbenützbar anzusehen. Die restlichen 7 Wohnungen sind benützschenden Wohnungen wieder benüt sbar. In Editor oder eden werden zugätzlich keine Wohnungen eingebeit.

ibnetaedtIA .IT

Zeit der Durch (voraussic

Nach Anwe: samtkosten der ihm durch Übe keit gegeben,

Fondsansuchen:

Zahl der M.Ab eingereicht b dem Ministeri dortige Zahl: angesprochene (genehmigt an (mit einem Be

Abschrift ergeht

1.) Boy. Dr.Berni 1., Kohlmark 2.) M. Abt. 25 - Be

Das vorgenannte Wohnhaus wurde, wie bereite erwähnt, im mre 1881 erbaut und hat eine verbaute Fläche von 239,48 m2, bezw.

Le sind 5 Geschosse und ein Dachboden vorhenden. Die Ge-Wesshöhen betragen

eller: 5.57 m. Erdgeschoß: 4,20 m. 1. Stock: 3,80 m. stock: 3,70 m. 3. Stock: 3,48 m.

Das Objekt ist zur Genze unterkellert.

Das Wohnhaus ist in Ziegelmauerwerk errichtet, über dem teller sind Ziegelplatl zwischen gemauerten Gurten, in den einzelnen deschossen Holztramdecken, Dubelbaumdecken, die Podeste sind degelplatzl zwischen Traversen. Die Stiege hat freitragende Stu-(en. Die Ausstattung des Gebäudes ist einfech mit hartem Eußboden, Complattenpflaster und Ziegeldeckung.

Im Kellergeschoß sind keine Wohnungen sondern nur ein Vermurslokel angeordnet. Des Dechgeschos ist zu Wohn- oder Betriebsmecken nicht ausgebaut.

Baupolizeiliche Mängel außer den Kriegsschäden bestehen

IV. Kriegsschäden:

. Jdoin

Im April 1945 wurde das Dach des Wohnhauses durch einen Mirekton Artillerietreffer schwer beschädigt und eine Notdeckung hergestellt. Durch die längere Dauer dieses Dachschadens wurden die Decken des letzten Geschosses vollständig durchnäßt und der Stock beschädigt. Auch die elektrischen Teitungen wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Bauchfänge wuren ebenfalls schwer beschädigt. Diese Schäden haben sich dahin ursgewirkt, daß die Dübelbäume über dem 3. stock teilweise ange-Rult sind und unbedingt erneuert werden müssen. Dadurch sind 2 Ohnungen im 3. Stock nur mehr sum Teil benützbar geblieben, jedoch is unbenitzber anzusehen. Die restlichen 7. Wohnungen sind benütz-

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

v. Durchgeführte Sicherungsarbeiten: doesdagnuglillwaß meb tgall

Wie im vorigen Absatz bereits erwähnt, wurde ein Notdach hergestellt. Außerdem wurden die Decken über dem 3. Stockwerk gepölzt und einzelne Deckenfelder durch aufgeschraubte Uberlagshölzer verstärkt. Der Bauschutt ist zur Ganze bereits abgeführt noch verwendbare Baustoffe sind nicht vorhanden und werden auch nicht gewonnen.

VI. Bauzustand:

Der in vorstehenden beiden Abschnitten beschriebene Bauzustand ist auch jetzt noch vorhanden. Eine unmittelbare Gefährdung durch Deckenüberlastungen, Witterungseinflüsse etc. besteht augenblicklich nicht. Über die durchgeführte Überprüfung des derzeitigen Bauzustandes ist das Gutachten des Baumeisters angeschlossen. Das bestehende Mauerwerk ist unverändert tragfähig, die Dekkenkonstruktion des letzten Geschosses jedoch nicht mehr verwendbar. Mit den Wiederaufbauarbeiten wurde noch nicht begonnen. Durchgeführt wurden, wie bereits erwähnt, die Pölzungen der Decken als Sicherungsmaßnahme, ebenso die Wiederinstandsetzung der Mauchfangköpfe, letztere über Auftrag der Baubehörde. Der diesbezügliche Bescheid der Mag. Abt. 36 liegt in Abschrift bei.


VII. Geplanter Wiederaufbau:

Der Wiederaufbau dient nur zur vollständigen Wiederherstellung des Altbestandes. Abweichungen durch Zu- oder Umbauten werden nicht durchgeführt. Die Raumausteilung bleibt ebenfalls unverändert. Die verbaute Fläche und der umbaute Raum, die Geschoßzahl und die Geschoßhöhen bleiben ebenfalls beibehalten. Die Wiederherstellung der Decke des letzten Geschosses erfolgt nicht mehr als Dübel- sondern als Tramdecke. Der Austausch dieser Position gegen die Herstellung einer Eisenbetondecke aus Fertigteilen bleibt vorbehalten.


Durch den Wiederaufbau werden die beiden derzeit als unbenützbar anzusehenden Wohnungen wieder benützbar. Im Keller oder Dachboden werden zusätzlich keine Wohnungen eingebaut.

ING. ALOIS EMIL ULLISCH adtbaumoister

Ständig gerlohtlich beeldeter Sachversländiger und Bauschätzmeister Wien IX./71, Währingerstraße 45



Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes (BGBL 130/1948) annähernd gleichen Raten zuzuzählen. Wohnhaus-Wiederaufbau Dr. Bernhard Klaar u. Mitbeg. Zusammenstellung der Gesamtkosten Ort des Bauvorhabens: W 1 0 n 11 Adambergergasse 20 3 fach beilegen! Zusammenstellung der Gesamtkosten I. a) Reine Gesamtbaukosten (Summe der KVA) b) hievon werden vom Darlehenswerber aufgebracht c) Differenz (zur Tragung aus Fondsmitteln angesprochene Baukostensumme) S 214,095.5 II. Zusätzliche Kosten für die vom Fonds zu finanzierenden Leistungen Harle 8 1831 00 1. Kosten für Architektenleistungen (siehe Formblatt W 11) Butter Notan Vol 1.039.0 2. Gebühr für den Vorprüfer (0.5%) der unter Pkt. I c an gesprochenen Baukostensumme) 2,068.14 3. Gebühr für den Prüfingenieur (1% der unter Pkt. Ic an-2.148.98 4. Kosten für künstlerische Ausschmückung IT beilieg Reclining S 5. Kosten für durchgeführte Ersatzvornahmen W. Fa. Beer u. tues 3.881.60, 8. Gebühren für den Anschluß an die b) Wasserleitung . c) Gasleitung d) Elektrizitätsleitung 9. Kommissionsgebühren für a) Baubewilligung b) Benützungskonsens . c) Rohbau und Eisenbeschau d) Gas-u. Wasserinstall. (Druckproben usw.) 4001 e) Rauchdruckprobe und Kaminbefunde 10. Sonstige Nebenkosten (detaillierte Angaben) jauni a) Wohnhaus-Wiederaufbaufonds-Erinnerungstafel Musik Tags 500.-RECHTSANWALT S Tau . 1957 Angesprochene Fondshilfe Dr. Bernhard Klaa 224. 184, 8 Wartendiger in Strafsachen Wiln, I., Kohlmarkt 7 Toloion R (Durceschifft des Darlehenswerbers) als Hausverwalter St. Dr. Lager-Nr. 922. — Osterreichische Staatsdruckerei, Verlag. (St.) 2249 55



ING. ALOIS EMIL ULLISCH

Stadtbaumoistor

trandig gerichtlich besideter Sachversländiger und Bauschätzmeister

Ruf A 23-3-81 Wien IX./71, Währingerstraße 15

9/11

W 5111

15. Dezember 1952

Kostenvoranschlag

über die herzustellenden Baumeister- und Handwerkerarbeiten für den Wiederaufbau des Hauses Wien II., Adambergergasse 10, EZ 2153 Kat. Gem. Leopoldstadt, für Herrn
Rechtsanwalt Dr. Bernhard Klaar und Mitbesitzer. Wien I.,
Kohlmarkt 7.

Ubertrag:

Wiederaufbau

Wien II., Adambergergasse 10



15.447,26

2.053 63

2.374.40

Baumeisterarbeiten

kratzen, die frei gelegten Flächen abwa-

schen und reinigen, vermessen mit Abzug

m² Einrüstung der Gassenfassade mit Patent-Konsolleitergerüst/samt Zufuhr, Aufstellen, Abrüsten nach Durchführung der Bauarbeiten, Abfuhr und Beleuchtung bei Nacht für eine Benützungsdauer von ca. 6 Wochen gerechnet

den 6'80 per nº arbeit 8 7,50 8

per m Arbeit S 7,80 S

2.518,78

36,- m² Schutzgerüst zur Post vor 2,- m breit ine verlangerte per m² Arbeit les 20,-- S

K1. fcl. 50%

322,92 m² Verputz der durch Luftdruck beschädigten reich gegliederten Gassenfassade bis zu 50% abschlagen, die Fugen auskratzen, die frei gelegten Mauerflächen reinigen und 90% abbürsten, hohl für voll vermessen.

per m² Arbeit S 3,--/ Sonstiges " 1,--/ 35, - m Aufzahlung für die Neuherstellung de4, -- S

322,92 2 Verputz der Gassenfassade wieder herstellen und zwar die laut Post vor frei-gelegten und gereinigten Flächen grob mit verlängertem reschen Donausandmörtel verputzen, Gesimse und Arch. Gliederungen ergänzen und nachziehen, die übrigen Flächen reinigen, abwaschen und aufrauhen, die gesamte Fassadenfläche sodann mit feinem verlängertem reschen Donausandmörtel überarbeiten und 2 mal färbeln an aller Arbeit samt Materialbeigabe etc. hohl für voll vermessen.

per m² Arbeit 3 Stück eiserne Kellertury Sonstiges " 5,240,7

12.916,80

· Ubertrag:

S 18.746.40 17.447,26

per Stk.arbeit 8 32, - Sonstiges 3.-

putzen.

Obertrag: S	17.447,26
457,22	100000000000000000000000000000000000000
5.) 474, m Eingerüstung der Hoffassade mit einf. Leitergerüst sonst wie Post 1) beschrieben 3 Merken 650 per m ² Arbeit S 7,50 S	3.429,15
6.) 424,— m² Verputz der einfachen glatten Hoffas- sade bis zu 70% beschädigt, an den schad- haften Stellen abschlagen, die Fugen aus- kratzen, die frei gelegten Flächen abwa- schen und reinigen, vermessen mit Abzug der Öffnungen.	80,-
per m ² Arbeit S 4,60 Sonstiges " 1,	2.053,63
S 5,60 S	2.374,40
7.) 424, m² einfache glatte Hoffassade wieder her- stellen und zwar die laut Post vor freige- legten Flächen grob mit verlängertem Donau-	
sandmörtel verputzen, die ganze Fläche mit feinem verlängertem Mörtel überziehen und wie Post 4) wieder herstellen, jedoch ohne färbeln, naturverrieben, an aller Arbeit, Materialbeistellung vermessen mit Abzug	902,
der Öffnungen. per m² Arbeit S 34,6'-	1.021,54 2,090,-
The first the last of the first tenth that the first tenth to the first tenth to the first tenth to the first tenth to the first tenth ten	11.835,20
36,50 2 per a Arbeit S 41 - S	17.384,-
8.) 35, m Aufzahlung für die Neuherstellung des Sockels in Zementmörtel	514,80
15.) Z 82, — m ² Horoflaste per m ² Arbeit as S 19,50 S brauchbaren Platten Sonstiges " 1,—	383,25
grund im Gefälle ausplanieren, Scho,50,8	367,50
9.) 10 Stück durch Luftdruck herausgerissene Fenster ca. 0.90 x 2.00 m groß der Gassenoder Hoffassade freilegen, gerade ziehen verkeilen und wieder einputzen	903 -
16.) 82. a nouen 10 per Stk, Arbeit S 115.	
große Felder geteilt, mit 2 cm 8 450, met Sc der Oberfläche, die Dehnfugen m. 130 men	1.5009
To.) Stück eiserne Kellertürk der Gassenfassade 0.65/0.45 m groß auslösen und nach Reparatur durch den Schlosser versetzen und einputzen.	1761 -
per Stk.Arbeit S 32,4	3-362,-
Sonstiges " 3. 7 S	105,
	40.8445
Übertrag: S	36,753,49

	Obertrag:	8	36.753,49 44.032,30
11.) (2)	Stück alte Waschküchenfenster O. groß auslösen und an deren Stell Fenster versetzen und einputzen	e neue	
	eines kanals per Stk. Arbeit Sonstiges	S 36,	
	. per Stk. Arbeit	\$ 40,00	80,-
12.) 3	Stück Eisenfenster nach Reparatu den Schlosser wieder einputzen	2 500° 3	200,
18.) (1	Stuck Manches per Stk. Arbeit Stock versetzen und ei Sonstiges	S 18,-	
	per Stk. Arbeit	S 20,-	S 60,-
13.) 22,	m ² beschädigten Verputz der Hofe dungsmauern ausbessern wie Post	4)1500	8 120,
19.0230,78	zur Ganze abschlagen wir Thorn	\$ 34,-6	s 770
10,40	martel new herstellen samt 2mali	\$ 412-16	S 902,
17,76		ne Mauer- ckung neu eu verfu-	1.323,54
20.0730,-	Sonstiges	S 32,== " 17,50	514,80
26) (2 -	Sonstigos	0 49,500	296 66
15.) 2 82,-	- m ² Hofpflaster aufreissen, die brauchbaren Platten abführen, d grund im Gefälle ausplanieren, verführen	en Unter- Schutt	
	per m ² Arbeit Sonstiges	\$ 18,-	903
12-	Artella	\$ 21,-	8 1.722,
16.) $\neq 82$,	- m ² neuen 10 cm starken Betonbel len, im Gefälle verlegt, in ent große Felder geteilt, mit 2 cm der Oberfläche, die Dehnfugen m vergossen an aller Arbeit samt	ag/herstel sprechend Zementestr it Bitumen Material	rich otc.
	Zehentritt, per m ² Arbeit Zehentresche Ges Sonstiges	17,00	1762 -
	per Stk.Arbeit Sonstiges	\$ 41,00	S 3.362,
	Übertrag:	8 645,-0	S 3.362, S 50.702,80 40.844,29
			43 706,47

Ubertrag:

Stück Kanaleinlauf in die richtige Höhenlage versetzen samt Erneuerung des Steinzeugrohranschlusses und Behebung eines Kanalschadens samt Grab- und Rohrlegerarbeit per Stk. Arbeit S 100.-Sonstiges" 100,-S 200,- S Stück Waschküchentüre auslösen, neuen 18.) Stock versetzen und einputzen per Stk. Arbeit S 95,-Sonstiges" 25,-19.) 230, 18 m2 schadhaften Wandputz der Waschküche zur Gänze abschlagen und in verle Zementmörtel neu herstellen samt 2maliger per m² Arbeit S 37.52 Sonstiges " 6,57 1.323,54 4.290,--17,76 20.) 730, -- m2 Aufzahlung für Zementschliffputz und Anschluß an den Betonfußboden per m² Arbeit 26.) (2 214 - n bestehende, beschädiges " 1,-- s 284,64 420,--21.) 28, 4 m2 Deckenputz der Platzuntersicht der Waschküche ausbessern an aller Arbeit samt Material und Gerüstung Arbeit S 28.4 per m Sonstiges " Stück Waschküchenherd mit einem Kessel abtragen und unter Beigabe der notwendigen neuen Ziegel zur Gänze neu aufmauern, Kes-

sel und brauchbares Eisenzeug wieder versetzen, fehlendes ergänzen etc., samt

Zehentritt, die obere Abdeckplatte mit Zementresche die Sichtflächen verfugt

per Stk.Arbeit Sonstiges " 220,-

Obertrag:

53.665,80 43.705,47

47	Übertrag	:		S	43.705,47 53.665,80
50%]	beit semt Materialbe genessen in der Läng	Arbeit Sonstiges	Vestibü ür den S 25,- B 33,-	l s	3.300,
4.) ca 5,-/ 28a.) 35,-	m ² Terrazzobelag in k den Podesten der Stie schossen aufbrechen, abführen und neuen gl schwarzer Bordüre her fen und einlassen mit	ege in allen Schutt abtr eichen Bela estellen sam	Ge- agen un	d s	2.000
	früheren Auf per mie unter die Sturzschal aus Ziegelnauerwerk	Sanatiana	11 70	/	M. Z. M.
25.)09 214,	m2 Ziegelpflaster am	Dachboden 2	100	0/2	680,
29.) 140	lich deponieren, die brauchbare alte Besch tragen und abführen	durchnässte hüttung zur	und un Gänze a	eit-	5.427,—
	per m	Sonstiges	S 19,-	- S	3.210.— 4.066,——
26.) CQ 214.	m ² bestehende, besch eingetretene Zustand reits angefaulte Dip und an je 3 Stellen zelnen Dippelbäume a brauchbare Teile abs geeigneten fäulnisve prägnieren	sverschlecht pelbaumdeck; untersuchen nbohren etc.	freile die ei , noch	egen_in-	8.550,
	sant Binrüst per ma	Arbeit Sonstiges	S 15,-	2/8	1342.
27.) CQ 150,-	- m² dopp. Berohrung e der Untersicht der I maß der Ergebnisse d bezw. an den beschäd abschlagen, Schutt a	samt Gipsmört Pippelbaumder Deckenung Ligten Stelle	cke im A tersuchu	itz ius- ing,	
		Arbeit Sonstiges	8 0 -		2,568,-
			S 10,-	-58	1400
	Übertr	ag:		S	67.384,80 56.468,47

S 88.702,80 75.833,44

Ubertrag:

8.)ca. 10, - m Aufhängungen der schadhafter aber laut Ergebnis der Dachuntersuchung noch brauchbaren Dippelbaumdecke herstellen, mit U-Risen Walzprofilen samt Verschraubung jedes einzelnen Dippelbaumes und Rostschutzanstrich der Eisenteile an aller Arbeit samt Materialbeigabe und Zufuhr etc. gemessen in der Länge der Walzprofile Arbeit S 80, 2 8 4.408 - Sonstiges "120, -> per m1 I. Summe der Baumeisterarbeiten S 200, - S 80 80, -- m1 Aufmauerung ca. 0.50, m hoch der beste-28a.) henden Scheidemauern im 3. Stock bezw. der früheren Auflager der Dippelbaumdecke bis unter die Sturzschalung der neuen Tramdecke aus Ziegelmauerwerk in verl. Zementmörtel per m1 Arbeit Sonstiges 140 -150, -- m2 neuen Deckenputz mit Gipsmörtel und 29.) doppelter Berohrung samt Gerüstung herstellen samt Hohlkehlenanschluß vermessen per m2 Arbeit S 44. Sonstiges " 16,--/ 122.-30.)ca.200, - m2 schadhaften groben Verputz der Aufmauerungen, des Stiegenhausabschlusses, der Feuermauern und Ansichtflächen, der Kamine im Dachboden ausbessern und weißigen, zu 50% ausbessern, per m² Arbeit Sonstiges Eläche weißigen, samt Einrüstung und S 11. - S Schuttabfuhr 214, — m² neue Beschüttung aus Kohlenlösche auf-bringen und planieren samt Lieferung und aufziehen des Materials per m2 Arbeit S 7,50 / Sonstiges " 4,50 /

Übertrag:

Ubertrag:

5 837,47 8 88.702,80

2.) 214, — m² Dachbodenpflaster mit vorhandenen
Ziegeln wieder herstellen, auf reiner
Sandbettung verlegen, die Fugen mit Zementmörtel vergießen samt Ergänzen der
fehlenden Ziegel

per m² Arbeit S 24,50

n2 Flache des gesant Sonstiges 1 0 6,50 faltig untersuchen, schedhafte So 34,22 S lende Teile der Konstruktionend 34 St. Sund trame, Stuhlsäule 34 St. St.

4.408.-

I. Summe der Baumeisterarbeiten S

95.336,80

lungen etc., samt Verschalungen, auglössmannen und abtragen und durch neue Hölzer ersetzen oder weniger tragfähige durch Beilagehölzer und Verschraubungen verstärken samt Ersatz der schadhaften Schalungen durch neue Schalbretter und ergänzen der vom Dachdecker abgetragenen Einlattung, ergänzen der Verklammerungen und Verschraubungen etc. gemessen in der Horizontalprojektion Saum zu Saum an aller Arbeit, Materialbeistellung, Nägel und Eisenzeuglieferung

Arbeit 8 450.—
Sonstiges 450.—

Pauschale .

S 900, - S

900.5

2.) 12. — m Bodenrinnenkasten samt Abdeckung wie Post vor untersuchen, schadhafte Teile durch neue ersetzen und die gesamte Bodenrinne instandsetzen, sonst wie vor

per m Arbeit S 23.--Sonstiges 17.--

3.) 4 Stück neue Einschalung für die vom Spengler zu liefernden Dachbodenfenster herstelien

> per Stok. Arbeit 5 16,-Sonstiges 14,-

4.)ca.450, — m² bestehende, beschädigte und unbrauchbare Dübelbaumdecke, die lt. Baumeisterarbeiten in Post 25) bezw. 26) freigelegt und untermeht wurde, aufreißen, abtragen, in den Buf abstellen und dort deponieren, vermassen man wirklichen Dübelbaugfläche

Obertrass

rtrag: 5.986. -

140.- 2 neue Frandecke an Stelle der abge-

II. Zimmermannsarbeiten

ken Sturzschalung, samt Fugdeckleisten,

1.) 250,— m² Fläche des gesamten Dachstuhles sorgfältig untersuchen, schadhafte oder fehlende Teile der Konstruktionshölzer, wie
Mauerbänke, Bundträme, Stuhlsäulen, Streben, Brustriegel, Fuß- und Mittelpfetten,
Sparren, Zangen, Saumichsen und Kaminschalungen etc., samt Verschalungen, auslösen
und abtragen und durch neue Hölzer ersetzen
oder weniger tragfähige durch Beilagehölzer
und Verschraubungen verstärken samt Ersatz
der schadhaften Schalungen durch neue Schalbretter und ergänzen der vom Dachdecker abgetragenen Einlattung, ergänzen der Verklammerungen und Verschraubungen etc. gemessen in der Horizontalprojektion Saum zu
Saum an aller Arbeit, Materialbeistellung,
Nägel und Eisenzeuglieferung

Arbeit S 450,-Sonstiges "450,-S 900,-- S 900

2.) 12, m Bodenrinnenkasten samt Abdeckung wie Post vor untersuchen, schadhafte Teile durch neue ersetzen und die gesamte Bodenrinne instandsetzen, sonst wie vor

per m¹ Arbeit S 23,-Sonstiges " 17,-S 40,-- S 480,

3.) 4 Stück neue Einschalung für die vom Spengler zu liefernden Dachbodenfenster herstellen

per Stck. Arbeit S 16,-Sonstiges 14,-S 30,-- S

4.)ca.450, - m² bestehende, beschädigte und unbrauchbare Dübelbaumdecke, die lt. Baumeisterarbeiten I. Post 25) bezw. 26) freigelegt und untersucht wurde, aufreißen, abtragen, in den Hof abseilen und dort deponieren, vermessen nach der wirklichen Dübelbaumfläche

per m² Arbeit S 32,-- S

S 6.300,--5.980.-

Ubertrag:

Ubertrag:

5.980.

140.1. Dachdeckerarbeiten .) ca. 150, -- m2 neue Framdecke an Stelle der abgetragenen Dübelbaumdecke der Post vor herstellen, samt unterer 13 mm starker 270 - 2 Stukkaturschalung und oberer 26 mm starken Sturzschalung, samt Fugdeckleisten, die Auflager sorgfältig imprägniert und umkleidet, an aller Arbeit samt Materiallieferung hochziehen und verlegen, ge-messen in der Größe der überdeckten Räume ohne Zuschlag für die Auflager

per m² Arbeit S 35 - S Sonstiges " 140, - 100

70. - m2 bestehende Doppeldeckung abnehme

20.300. – 8 21.750, –

II. Summe der Zimmermannsarbeiten 26.280. -S 28.050,--

per m2 Arbeit 8 12,-- Sonstiges " 26,--

per m1 Arbeit 8 7,50 Sonstiges 5,59

per m1 Arbeit 8 12, 5

80, - m1 Fu8- und Ortsaumeindeckung nach

8.) 8 Stück Drahtglastefeln liefern und in

per Stk.Arbeit 5 6,50 Sonstiges 28.—

sehr schedhaft sind, bis de la tradition ter die Firsthähe des bases with the die abtragen, die gewonneren tieren und reinigen, die ter Beigabe der feblen

Obertrag: S	11.699
III. Dachdeckerarbeiten	
.) 270 — m2 alte Dacheindeckung übersteigen	
.) 2/0, - mz arte pacherindeckung abersocigen	
per m2 Arbeit S 5,10 S Sonstiges 1,90	520 -
s 7,/ s	1.890,
2.) 270,- m2 alte Lattung abnehmen	
per m2 Arbeit S 1,- S	270,-
3.) 70, m2 bestehende Doppeldeckung abnehmen	100,-
per m2 Arbeit S 3,10/S	217,7
270	0,00
4.) 200, - m2 Dacheindeckung neu herstellen mit Strangfalzziegeln	
per m2 Arbeit S 12, Sonstiges " 26, S 38, S	10.260
\$ 38,	7.600,
5.) 30, m1 Firstziegel neu	
per m1 Arbeit S 7,50 / Sonstiges 5,59	
S 13,-/ S	390,
6.) 8, m1 beidecken der Blechichsen	
per m1 Arbeit S 12,-7 S	96,
7.) 80,- m1 Fuß- und Ortsaumeindeckung nach dem Spengler	000
per m1 Arbeit S 12, S	900. – 960, –
8.) 8 Stück Drahtglastafeln liefern und in der Dachfläche verlegen	
Sonstiges " 28,	
S 34,50 S	276,
9.) 26 Loch Rauchzüge in 5 Kaminköpfen, die	
sehr schadhaft sind, bis 4 Scharen un- ter die Firsthöhe des Daches vollständig abtragen, die gewonnenen Ziegeln aussor- tieren und reinigen, die Kaminköpfe un- ter Beigabe der fehlenden Ziegeln in	110,0
BEREITS / Ubertrag: S	14.299.
DURCHEEUWOF	74.299

Übertrag:

en II., Adambergergasse 10

14.299. -

IV. Spenglererbeiten verlängertem Zementmörtel wieder aufmauern, die Sichtflächen verputzen, samt herstellen der Zementreschen.

per Schlot Arbeit S 8,--.) 20, m Saunrinnen neu Sonstiges " 12,--/

520,-

10. - m3 bei den vorstehenden Arbeiten entstehenden Schutt mit Butten abtragen und mit Fuhrwerk abführen senblech samt Saum

> Arbeit S 34 per m3 Sonstiges " 30,--

640,~

III. Summe der Dachdeckerarbeiten

3.) 18 - m bestehenden Saum reparteren S-64. - S

2 Stück neue Sausrinnenvorköpfe aus ver zinktem Bisenblech liefern und montieren

8,28 8

sten 50 cm breit, auf 3 Kamingruppen verteilt aus verzinkten disemblech lie-fern und montieren

7.) 40,- m neue Feuermauereinfessung und Ichsen, 50 cm breit versinkt

8.) X/1 Stück neues liegendes Dachausstlegfenster komplett

9.) X 2 Stück Gußgläser für das Dachausstiegfen-ster

ederaufbau: en II., Adambergergasse 10		5.767,40
1.) 7, m neue Saunringen liefern		
per m 8 73.		511,
IV. Spenglerarbeiten		
Den Store St		42,
nseite:7. m Saumrinnen reparieren und strei-		
1.) 20, m Saumrinnen neu aus verzinkten Kisen- blech, 50 cm im Umbug		57,40
Stuck Doppelsaum unperimens Sitz72,	S	1.440,
2.) 2, m neuen Saum 65 cm abgewickelt breit, aus verzinktem Disemblech samt Saum- streifen		
deckung per m S 73.	S	146,~
3.) 18, - m bestehenden Saum reparieren und		912,
streichen s Megendes Dachfenster wie Post 8) per m S 8,20	S	147,60
per Stck. S 285	S	285
4.) 2 Stück neue Saumrinnenvorköpfe aus verzinktem Eisenblech liefern und montieren per Stck.S 21,7	S	42,
5.) 1 Stück doppelter Saum und Rinnenstutzen mit Einlauf zur Bodenringe aus verzinkten Eisenblech herstellen	8	114.
per Stck.S 99	S	99-
sten 50 cm breit, auf 3 Kamingruppen verteilt aus verzinktem Lisenblech lie-		
fern und montieren per m S 61,50	/ S	1.108,80
7.) 40,- m neue Feuermauereinfassung und Ichsen, 50 cm breit verzinkt		73,80
21.) 9 - m Saumstreifen 15 omperem S 58,	S	2,320,-
8.) X1 Stück neues liegendes Dachausstiegfenste	rs	157,50
22.) See komplett Saum 65 on abgewickelt breit wie Post 2) per Stck. S 285,	S	285
9.) X 2 Stück Gußgläser für das Dachausstiegfen-		0)112
deckung per Stck.S 32,50	S	65,
10.) 1 Stück Pensterrutsche, ca. 1 m2 groß, aus verzinktem Eisenblech liefern und anarbe	iten	912,-
per Stck.S 114,2-	S	114,>
24.) 10, m neue Saumstreifen wie Post 21) 17,50	S	5.767,40
Übertrag:		11.123.90

te:	Ubertrag:		8	5.767,40
1.) 7, m neue Saumrinnen	liefern s	73,7	S	511,
12.) 2. Stück zeue Saumring Post 4) Saumring	menvorköpfe w	nie	S	730
			S	743,==
13.) 7, m Saumrinnen repar chen, wie Post 3)	rieren und str	rei-	100	
ded Boblassar grindlice	per make S	28,20	S	57,40
14.) 3 Stück Doppelsaum- mit Einlauf genau	wie Post 5) per Stck.S		S	998,60
15.) 8, m ² neue Ichsen- u	nd Wandichsen	ein-		90000
deckung	per m ² S	114,-	S	912,
16.) X 1 Stück neues liege wie Post 8)	endes Dachfens	ter		
wie Post 8)			S	285
17.) 2 Stück Gußgläser I	per Stck.S	32,50/	S	65,><
18.) 1 Stück Fensterrut wie Post 10)	sche car 1 m ²	groß,		285
Post 9)	per Stck.S	32,50	5	114,5
iegenhausdach: Stück Fensterru	tachenblech ca	. 1 2		
19.) 18, m neue Saumrinne	per m S	72,-	SS	1.296,
m Saum reparier wie Post 3)	en und streich per m	en 8,20	S	73,80
21.) 9,- m Saumstreifen	15 cm breit	145	5 0	1.160
22.) 9, m neuen Saum 65	cm abgewickel	t breit		157,50
wie Post 2) 36.) 3 Stück neue Dun	per m S	730	S	657,
deckung	und Wandichse	nein-		226,50
37.) 2, m Rohre aus Zi Hofseite: die Klosettabi	inkblech als An	114 an Forseite		912,-
24.) 10, m neue Saumstr	per m 8	91,-	8	182,
Common of the co	Shan Der In	Son 17,50	S	16.175,78
YORHAND.	Übertrag:		S	11.123,70

.) 10,7 meneuen Saum 65 cm breit	1400	Sera		itens
Post 22)	MTG			
per m	S	7300	S	730,-
.) 10,- m_neue Saumrinne wie Pos	et 1)			
Cassade: 50% 7 per m	S	72,0	S	720,00
7.) 2 Stück neue Saumrinnenvon	mless for			
wie Post 4)	rkobie	Kampfer u		
und Schlosser gründlich per S	tck.S	21,7	S	42,60
8.) 16, maneue Feuermauereinfas	sung		po-	
50 em breit, wie Post 7	maran.		nim-	
ten Holtflächen grundier Der M	traiche	58,	SE	928,=
29.) 1 Stück doppelter Saum- u	and Ring	nen-		
stutzen samt Einlauf wi	Le Post	5) 99, 	8	00
			-	8 99,
30.) 11, - m neue Kamineinfassung aufgeteilt in 2 Grupper	wie Pos	st 6)		
1.00/2.00 vom Schlosser per	mich S	61.50/	S	676,50
31.) × 1 Stück neues liegendes				
fenster wie Post 8)	Losser	3 263	6	
per	Stck.S	285,	8	8 285
32.) 2 Stück Gußgläser zu Pos	t vor w	ie		
Post 9) ook von Soper	Stek-S	32.50	ordor	65,
				0),
33.) 1 Stück Fensterrutschenb groß zu Post 31) wie I	Post 18	a. 1 m		
		114,	S	114
bhodon, nur die äußeren 2 unteren u	ed 1 Obe	wlichtflüs		
VOR TISCHIEF UNG SCHLOSSER	gründlic	h reparier		
34.) 8, m ² neue Bodenrinnen a	us ₂ Zink	blech 145	to	1 160
- landanan		TWISHTENE	2	1.160
35.) 1 Stück Bodenrinnensamm Montage und Scharnier				
		331,	25	3312-
36.) 3 Stück neue Dunstschlä	iuché ko	mplett		B 0.014.
samt Dachplatte und P	Regenhut	75,50	- 8	226 50
37.) 2, m Rohre aus Zinkblech			135-	8 226,50
die Klosettabfallroh	re an de	r Hofseite		
per	rm S	91,	8	182,-
IV. Summe der Spengl	erarheit	ten	S	16 692 70
X.) PZT. 3 NEUE FEHOTER			***	16.682,70
YORHANDEN!				

. und VI. Tischler - und Schlosserarbeiten:

1 Stk. 2 flig. Hofausgangstüre mit Glaslichten und Sprossenteilung vom Tischler gründlich resenfassade: 50% 7. De madien und 32cm, von Aniten die alte Farbe abscheren. 1 Stk. 2 flug. Haustor 1.60/3.60 m mit Kämpfer und Oberlichte 1.60/0.80 m, die Türflügel vom Tischler und Schlosser gründlich reparieren, den halbkreis-förmigen Oberlichtflügel neu herstellen, bezw. beschlagen, vom Anstreicher die alten Farbschichten beiderseits abtrennen und abscheren, die gereinigten Holtflächen grundieren, streichen eichenartig lesieren und lackieren Tischler Schlosser 2 Seiten streichen und leper Stk. 2.) 1 Stk. 2 flüg. eiserne Geschäftseingangstüre 1.00/2.00 vom Schlosser gründlich reparieren, gangbar machen und ölen und vom Anstreicher a/ 2 Seiten wie Post vor behandeln Schlosser reparieran vo per Stk. S 263,—
Verkleidung streidung streidung streidung 3 Stk. 1 21 ug. eisernes Kellerturl 0.65/0.45 m samt Winkelrahmenstock vom Schlosser gründlich reparieren und vom Anstreicher wie Post 2 behandeln Schlosser S 100,--8 star flug eliteche per Stk. S 100, 300,treichen, genau wie Pos 4.) 31 Stk. doppelte Gassenfenster ca. 1.00/2.00 m groß nur die äußeren 2 unteren und 1 Oberlichtflügel vom Tischler und Schlosser gründlich reparieren, schlechte Teile auswechseln, Beschläge gangbar machen und ölen, die alte Farbe von einer Seite abscheren 2 mal streichen und mit Außenlack lackieren beschlagen un Tischler 112,50 " 81,50~ Schlosser S 194,00 per Stk. 148 ---10-) 2 Sth. einfache einflüg. Ubertrag: von Schlosser reparleren und von 2 Seiten entrostem, mini-

16.002,-

S

000000	
assade: Stk. detto jedoch 0.65/50 m groß 127-	
Scurosset o 252	127
5.) 1 Stk. 2 fläg. Hofausgangstüre mit Glaslichten und Sprossenteilung vom Tischler gründlich reparieren, den Pfostenstock teilweise erneuern, vom Schlosser gangbar machen und ölen, vom Anstreicher von 2 Seiten die alte Farbe abscheren, streicher von 2 Seiten die alte Farbe abscheren,	363,-
neu eingesetzte Teile grundieren, die Türflügel samt Stock 2 mal streichen und lackieren Tischler S 150,— Schlosser 119,—	
schlosser "119, s per Stk. S 269, S	269
per son s	
6.) 4 Stk. 2 flüg. einfache Stiegenhausfenster die äüßeren nach außen aufgehenden Flügel, Verkleidung und Wetterschenkel analog Post vor vom Tischler und Schlosser reparieren, vom Anstreicher von 2 Seiten streichen und lackieren Tischler S 112,50 Schlosser 62,50	376
per Stk. S 175,- S 14.) 18tk. Maenfenster von 2	700,
die äußeren Flügel wie Post vor vom Tischler, schlosser reparieren, von 2 Seiten samt äußerer verkleidung streichen und lackieren Tischler Schlosser 87.50 per Stk. S 225,—S	6.300,=
8.) 8 Stk. flüg einfache klorenster reputation streichen, genau wie Post vor Tischler S 38,	FOR
per Stk. S 73, S	564,9
9.) 2.5tk. einfache 1 flüg. Waschküchenfenster 0.65/0.50 m gänzlich erneuern, mit vorhandenen Beschlägen beschlagen und grundieren, 2 mal streichen und lackieren Tischler Schlosser 35.	
per Stk. S 148, S	296,00
10.) 2 Stk. einfache einflüg. Risenfenster vom Schlos-	17.084
sieren und 2 mai Schlosser S 363,	246.
per Stk. S 363, - S	726,-
stahannen	16.002

Ubertrag:

- 19 - '	15.522
Obertrag: S	16.002,1-
1.) 1 Stk. detto jedoch 0.65/50 m groß 121- Schlosser S 363,- per Stk. S 363,- S	127
zur Hausbesorgerwohnung samt Pfosten- stock vom Tischler und Schlosser repa- rieren, vom Anstreicher von 2 Seiten streichen und lackieren Tischler 8 237,50 Schlosser 87,50 per Stk. S 325, S	325,-
13.) 2 Stk. volle 2 flüg. Wohnungseingangstüren 1.10/2.50 m vom Tischler und Schlosser re- perieren, vom Anstreicher von 1 Seite streichen Tischler S 100,—	s 882,
rosten, minisieren und per Stk. reie S. 188, 4 S	376,-
14.) 1 Stk. Eisenfenster von 2 Seiten streichen -,- 15.) Z1 Stk. 1 flüg. WC Türe 0.60/2.95 m reparieren und von 2 Seiten streichen Tischler S 37,50 Schlosser 56,50	S 244, 4
per Stk. S 94,	3 94,
16. Z1 Stk. 1 flüg. Kellerabgangstüre 1.05/1.90 m reparieren und von 2 Seiten streichen Tischler S 125,— Schlosser " 69,— per Stk. S 194,—	5 194,
17. 21 Stk. 1 flüg. Waschküchentüre 1.00/1.95 m sehr stark beschädigt vom Tischler und Schlosser gründlich reparieren vom Anstreicher 2 Seiten behandeln Tischler S 275,	
Schlosser " 175,/s 450,/s	\$ 450,
10 per no. 0 100,500	s 17.804, 14.084. –

Wich II., Adambergergasse 10 Übertrag:	S	17.084 17.804
3.) 3 Stk. 2flüg. Wohnungseingangstüren genau wie Post 14) reparieren und streichen		
VII. Glase Tischler S 100,		
per Stk. S 188,-	S	564
19.) 3 Stk. 2flüg. Wohnungseingangstüren 1.10/250 m samt Kämpfer und Oberlichte der Anhängefen- ster vom Tischler und Schlosser reparieren und von 1 Seite streichen		
Schlosser 144,-		2.015,-
2.) 13.10 m2 Neuverglasung von per Stkat Sn 294,-	S	882,-
20.) 21 %tk. 1flüg. volle eiserne Bodentüre 1.0%/2.00 vom Schlosser reparieren, vom Anstreicher entrosten, minisieren und 2 mal streichen		789.93
Schlosser S 244,		
3.) 34 - m2 aus / und wiedereisper Stk. enSu 244,-	S	244,
V. und VI. Summe der Tischler- und Schlosserarbeiten:	S	19.494
Dooft 12	8	19.494,
V. und VI. Summe der Tischler- und Schlosserarbeiten: 4.) 5.50 m2 Neuverglasung mit 4/4 Bauglas genau wie Post 2)	8	19.494.
V. und VI. Summe der Tischler- und Schlosserarbeiten: 4.) 5.50 m2 Neuverglasung mit 4/4 Bauglas genau wie Post 2)		18.774.
V. und VI. Summe der Tischler- und Schlosserarbeiten: 4.) 5.50 m2 Neuverglasung mit 4/4 Bauglas genau wie Post 2) per m2 8 60.30 Stiegenhaus: 5.) 8.80 m2 aug- und wiedereinglasen genau wie		18.774.
V. und VI. Summe der Tischler- und Schlosserarbeiten: 4.) 5.50 m2 Neuverglasung mit 4/4 Bauglas genau uie Post 2) per m2 8 60.30	8	331,65
V. und VI. Summe der Tischler- und Schlosserarbeiten: 4.) 5.50 m2 Neuverglasung mit 4/4 Bauglas genau wie Post 2) per m2 8 60.30 Stiegenhaus: 5.) 8,80 m2 aug und wiedereinglasen genau wie Post 1) per m2 8 32,50 6.) 8,- m2 Neuverglasung wie Post 2)	8	331,65
V. und VI. Summe der Tischler- und Schlosserarbeiten: 4.) 5.50 m2 Neuverglasung mit 4/4 Bauglas genau wie Post 2) per m2 8 60.50 Stiegenhaus: 5.) 8.80 m2 aug und wiedereinglasen genau wie Post 1) per m2 8 32.50 6.) 8.— m2 Neuverglasung wie Post 2) per m2 8 60.30	6	331,65
V. und VI. Summe der Tischler- und Schlosserarbeiten: 4.) 5.50 m2 Neuverglasung mit 4/4 Bauglas genau wie Post 2) per m2 8 60.50 Stiegenhaus: 5.) 8.80 m2 aug. und wiedereinglasen genau wie Fost 1) per m2 8 32.50 6.) 8.— m2 Neuverglasung wie Post 2)	8	18.774. 331,65 286,—
V. und VI. Summe der Tischler- und Schlosserarbeiten: 4.) 5.50 m2 Neuverglasung mit 4/4 Bauglas genau per m2 S 60.50 Stiegenhaue: 5.) 8.80 m2 aug- und wiedereinglasen genau wie Post 1) per m2 S 32.50 6.) 8.— m2 Neuverglasung wie Post 2) per m2 S 60.30 7.) 30.— m2 detto wie Post vor	8	18.774. 331,65 286,—
V. und VI. Summe der Tischler und Schlosserarbeiten: 4.) 5.50 m2 Neuverglasung mit 4/4 Bauglas genau wie Post 2) per m2 8 60.50 Stiegenhaus: 5.) 8.80 m2 aug- und wiedereinglasen genau wie Post 1) per m2 8 32.50 6.) 8.— m2 Neuverglasung wie Post 2) per m2 8 60.30 7.) 30.— m2 detto wie Post vor per m2 8 60.30 Gassen- und Hofseite:	8	18.774. 331,65 286,—
V. und VI. Summe der Tischler- und Schlosserarbeiten: 4.) 5.50 m2 Neuverglasung mit 4/4 Bauglas genau vie Post 2) per m2 B 60.30 Stiegenhaus: 5.) 8.80 m2 aug- und wiedereinglasen genau mie Post 1) per m2 S 32.50 6.) 8.— m2 Neuverglasung mie Post 2) per m2 S 60.30 7.) 30.— m2 detto wie Post vor per m2 S 60.30	8	18.774. 331,65 286,—

Wien II., Adambergergasse 10

VIII. Glaserarbeiten

senseite:		924.
1.) 262, m2 bestehende Verglasung für den Tisch- ler ausglasen und nach Reparatur die	un-	
dieren, vorkittper m2 S 32,50	en,	2.015,-
2.) 13,10 m2 Neuverglasung von hollte verkittet	S	887,50
per m2 S 60,30 per m2 S 60,30 per m2 S 60,30 per m2 S 60,30 principle entrosten reinigen sinisieren grundlich entrosten reinigen streichen grundlich entrosten reinigen genauf wie	te	200.0
1 - AAANOTHU HOULE HOUSE		157,50
3.) Stick per m2 s 32,50	S	1.105,-
4.) 5,50 m2 Neuverglasung mit 4/4 Bauglas genau wie Post 2)		131,50
winkelrahmenstoper m2 m2 60,30 40,	2	331,65
Stiegenhaus: Gasserdoppelfenster 411ug. 1.00/2/00		
5.) 8,80 m2 aus und wiedereinglasen genau wie Post 1) per m2 S 32,50		286,/
grundleren, in per m2 32,50 / half	P mi	200,
6.) 8,— m2 Neuverglasung wie Post 2) per m2 S 60,39	S	482,40
7.) 30, m2 detto wie Post vor per m2 S 60,30	S	1.809,-
Gassen- und Hofseite:		
8.) 500 m1 Verkittung der Glasfälze mit Ia		
per m1 S 2,40	S	1.200,
VII. Summe der Glaserarbeiten	S	8.018,98

iederaufbau

ien II., Adambergergasse 10

7.) 4 Stück einfache 4flüg. Stiegenhausfenster VIII. Anstreicherarbeiten

und Brettln wo nötig entsprechend abbrennen, inkl. aus- und einhängen der Fensterflügel per Stck. 8 231. 6 924.--

ssenfassade:

1.171 Stück Haustor 21 lüg. 160/360 mit Kämpfer und Oberlichte 160/080 beiderseits abbrennen, grundieren, vorkitten, mit Schleifkitt überziehen, 2 mal streichen, außenseitig in Eiche lasieren, innen glatt, beiderseits mit Kopallack lackieren

9.) 8 Stuck Klosette per Stck. S 887,50 S 2.) 3 Stück Eisenfenster 080/140 von der Außenseite

gründlich entrosten, reinigen, minisieren, 2 mal mit grauer Rostschutzfarbe streichen 10.) 2 Stück Baschküch per Stck. 70/6 S ... 52,50 S

3.) Z1 Stück eiserne Geschäftseingangstäre 2flüg.

1.00/2.00, behandeln wie vor

per Stck.

4.) 73 Stück eiserné Kellertürl einflgl. 0.65/0.48 im Winkelrahmenstock behandeln wie Post 3)

per Stck. S 40,-- S

8 5.169.50

887,50

280,

157.50

5.) 31 Stück Gassendoppelfenster 4flüg. 1.00/2/00 m die Außenflügeln nur von der Außenseite und Rahmen, Jose Farbstellen gründlich mit Scherreisen und Drahtbürsten entfernen, abkratzen, vor-grundieren, in der nassen Farbe einschleifen mit Naturbimsstein, löcher und Sprünge verkitten, 2 mal braun streichen, mit Kopallack lackieren, Fensterflügel aus- und einhängen

per Stck. S 109,-- S 3.379,--/

Hoffassade: Stück volle 2710g. Wohnungseingangstüren 1.10/2.50 m mit 30 cm Stock von der Ausen-6.) 1 Stück Hofausgangstüre 2flüg. mit Glaslichten und Sprossenteilung und Pfostenstock 1.40/2.50 m abbrennen, grundieren, vorkitten, Flächen überzie-hen, 2 mal glatt braun streichen, mit Kopallack lackieren

15.) 1 Stick deenfens per Stck. S 494,--/ S 494,wie Post 2) behandeln

5.169,50 Ubertrag:

Obertrag:	7	5.169,50
7.) 4 Stück einfache 4flüg. Stiegenhausfenster die Fensterflügel von beiden Seiten und die Außenrahmen samt Futterstock und Fensterbrettln, behandeln wie Post 5), Futterstöcke und Brettln wo nötig entsprechend abbrennen inkl. aus- und einhängen der Fensterflügel		161,-
per Stck. S 231,	5	2924,
8.) 24 Stück doppelte Hoffenster 0.85/x.95 m, die Außenflügel beiderseits und Außenrahmen wie Post 57 behandeln, inkl. aus- und einhängen der Fensterflügel		247
19 Stuck Tohnungs per Stck. S 131,	S	3.144
9.) 8 Stück Klosettfenster Iflüg., die Außenflüge beiderseits und Außenrahmen wie Post vor be		
handeln per Stck. S 35,/	S	280,
10.) 2 Stück Waschküchenfenster 70/60 cm, die Außflügel beiderseits und Außenrahmen wie Posyor behandeln	en-	
Gitter schwerz per Stck. S 48,->	5	1.839
11.) 2 Stück Lisenfenster Iflüg. beiderseits wie Post 2) behandeln		
1.00/2.00 m per Stck. beh Sde 40,-	S	80,-
12.) 1 Stück Lisenfenster wie Post vor behandeln		
0.65/0.50 m per Stck. S 40,	S	14.965
30 cm tiefem Stock (Hausbesorgerwohnung) be seits entsprechend abbrennen, grundieren, kitten, Flächen überziehen, 2 mal streichen	mit eider- vor- n und	
per Stck. S 587,50	S	587,50
14.) 22 Stück volle 2flüg. Wohnungseingangstüren 1.10/2.50 m mit 30 cm Stock von der Außen- seite neu behandeln, vorarbeiten, grundiere vorkitten, überziehen, 2 mal streichen, lak kieren, entsprechend abbrennen		
per Stck. 5 767,5	S	774,=
15.) 1 Stück Eisenfenster 0.60/1.90 m beiderseits wie Post 2) behandeln		60
per Stck. S 62,	S	62,~
Übertrag:	S	11.157,

Obertrag: S	11.157.
16.) 1 Stück-Klosettüre 0.60/1.95 beiderseits wie Post 14) behandeln	
per Stck. S 161,- S	161,
17. Z1/Stück Kellerabgangstüre einflüg. 7.05/1.90 m beiderseits wie Post vor behandeln	1
Alle neu zu malend per Stck.und 8 0256, S	256,
18.) Z1 Waschküchentüre einflüg 1.00/4.95 m bei- derseits samt Stock wie Post 14) behandeln	
dies mit der Spachtel Stck. S 247, S S	247,
19.) Z3 Stück Wohnungseingangstüren 1.10/2.50 m 2flüg. mit 30 cm tiefem Stock, entsprechend von der Außenseite abbrennen, sonst wie Post 14) behandeln	
bemusterter lambri per Stck. un S d 387	1.161,
20. 23 Stück Wohnungseingangstüren 2flüg. 1.10/2. samt Kämpfer, Oberlichte und Anhängefenste 0.80/2.00 m mit Stock, Verkleidung und Git nur von der Außenseite wie Post 14) behand Gitter schwarz streichen	ter
2.) Einfahrt per Stck. S 613, S	1.839
21.) Stück volle 1flüg. eiserne Bodentüre 1.00/2.00 m wie Post 2) behandeln	
(3.) 1 Parterre-W.C. per Stck. 18.08 144, - S	
zus. 745,41 m² per m² S 37	
VIII. Summe der Anstreicherarbeiten S	14.965,

- Rievon: Anteil Arbeit 76 % 34 7

Niederaufbau Wien II., Adambergergasse 10

> Malerarbeiten IX.

sant Kasteln, in Bergmannrohr und isolierten Alle neu zu malenden Wand- und Deckenflächen werden gründlich maß abgeschert, verbliebene Farbreste verwaschen, mit Kalkmilch geweißingt, alle Verputzschäden, soweit dies mit der Spachtel möglich ist, sauber verputzt, rauhe Stellen überschliffen, Schleifund Verputzstellen nachgeweißingt, grundiert, mit Leimfarbe rein, deckend und wischfest ein-heitlich gestrichen, die Einfahrt in zwei Tönen, weiß and elfenbein, der Architektur entsprechend evtl hellgrau gefast, ein praktisch bemusterter Lambris angelegt und diesen passend abliniert. Parter big Dachboden durch

zus.

4 Stockwerke in Rohr verlegte isolierte Stiegenhaus tangen sant Kaptleto 1.) samt Erschwerniszuschlag 579,13 m

Einfahrt 2.) mit Stuck verziert und Stiegenuntersetzt samt Erschwernis

1 Parterre-W.C. 3.)

18,06,00

745,41 m² per m² S 3,63 S 2.705,84

IX. Summe der Malerarbeiten

S 2.705.84-

76 % Hievon: Anteil Arbeit " Sonstiges 34 %

X. Elektrikerarbeiten

samt Kasteln, in	isse samt Schalterleitungen Bergmannrohr und isolierten ngen verlegen und einziehen		
in den Wohnungen	des letzten Stockwerkes. per Auslaß S 162,50	S	2.600,
Neuherstellung 2 Wandauslässe 2 Feuchtraumama	der Dachbodenbeleuchtung für auf 1 Schalterleitung samt turen alles in Feuchtraumka-schellen verlegt. Pauschale	S	1.200,
beleuchtung von 4 Stockwerke in Kupferleitungen	Zuleitung für die Dachboden- Parterre bis Dachboden durch Rohr verlegte isolierte samt Kastl etc.	S	750,-
X. Summe der	Elektrikerarbeiten	S	4.550,

Pauschale

XI. Summe der Kaminausschleifungen

Wiederaufbau Wien II., Adambergergasse 10

Kaminausschleifungen

26 Stück undichte Kaminschläuche mit rechteckigem Querschnitt von den Kamintürln im Keller durch alle oberen Stockwerke hindurch bis zu den Kamintüren am Dachboden laut feuer- und baupolizeilicher Vorschrift reinigen und waschen, mit einem Spezialmörtel und mit pat. Preßverfahren verputzen und ausschleifen an aller Arbeit samt Materialbeigabe per m1 Arbeit S 16,-Sonstiges " 8,-25 % Zuschlag zur Post vor mit Beseitigung von Zungenbrüchen, Verlegungen und Verengungen an Stemm- und Wiedervermauerungsarbeiten samt Verputzergänzungen als angenommener Betrag gegen spätere Detailverrechnung Narlwers / vorl. Pauschale S 1.662,00 Für die Zu- und Abfuhr der Geräte und Requisiten warerbeites was a sake a sake 3.) Pauschale Lagingussobleifen. . .

KI. Summe der Kaminausschleifungen Some der reinen Baukosten - . . .

S 8.520,-

Wiederaufbau Wien II., Adambergergasse 10

Zusammenstellung

der reinen Baukosten:

	I. Baumeisterarbeiten	80.541,47 95.336,80 26.280. —
	II. Zimmermannsarbeiten	20
	III. Dachdeckerarbeiten	12.859,
	IV. Spenglerarbeiten	16.682,70
V.	. u. VI. Tischler- und Schlosserarbeiten	18.774
	VII. Glaserarbeiten	8.018,98
1	VIII. Anstreicherarbeiten	14.965,
V	IX. Malerarbeiten	2.705,84
	X. Elektrikerarbeiten	4.550,
No. of Street, or other Persons and Street, o	XI. Kaminausschleifen	8.520,
		196.496,99
1	Summe der reinen Baukosten	122722222
		189.306:56

ARCHITEKT ING. ALOIS EMIL ULLISCH Stadtbaumeister titndig gerichtlich beeideter Sachverständiger und Bauschätzmeister tuf A 23-3-81 Wien IX./71, Währingerstaße 15

Architekt Fritz Zacharias Nfg. Franz Hauer Stadtbaumeister Wien, X., Leibnizgasse 2 Telefos U 30 6 64

H.

den 29. Jänner 1957.

Auswechslungs-Kostenvoranschlag.

ticken, verweiten und wieser europteen,

über die Kriegsschadensbehebung am Hause Wien II., Adambergergasse 10

	I. Baumeisterarbeiten:		
1.	322.92 m2 Einrüsten der Gassenfassade mit Patentkonsolleitergerüst samt Zufuhr, Aufstellen, Abrüstennach Durchführung der Bauarbeiten, Abfuhr und Beleuchtung bei Nacht, bei einer Benützungsdauer von ca 6 Wochen gerechnet. per m2	8.80	2.841.70
2.	36m2 Schutzdachgerüstung zu Pos.vor 2 m breit. per m2	20	720
3.	entfällt siehe Nachtrag		L
4.	entfällt siehe Nachtrag		
5.	457.22 m2 Eingerüstung der Hoffassade mit einfachem Leitergerüst sonst wie Pos.1) beschrieben, für 6 wochen. per m2	9.00	4.114.98
6.	366.70 m2 Verputz der einfachen, glatten Hoffassade bis zu 70% beschädigt, an den schadhaften Stellen abschlagen, die Fugen auskratzen, die freigelegten Flächen ab- waschen und reinigen, vermessen mit Ab- zug der Öffnungen. per m2	7.50	2.750.25
7.	366.70 m2 einfache glatte Hoffassade wieder herstellen u.zwar: die lt.Pos.vor frei- gelegten Flächen grob mit verl.Donausand- mörtel verputzen, die ganze Fläche mit	52,50	7.223
30.	feinem verl. Mörtel überziehen, naturver- rieben, an aller Arbeit, Material beigabe,		

Transport

Lper m2

vermessen mit Abzug der Öffnungen.

25.094.93

14.668.-

	Transport		25.094.93
8. 36.50 m2 Aufzahlung für di des Sockels in Zementmö	e Herstellung rtel. per m2	15	547.50
9. 10 Stück durch Luftdruck h Fensterstöcke 0.90/2.00 Gassen-oder Hoffassade ziehen, verkeilen und wi	m gross der freilegen,gerade-	125	1.250
10 - 16) entfällt Zeitschaden mendig.	micht lebensnot-		ASSESSED AND ASSESSED AND ASSESSED AND ASSESSED AND ASSESSED ASSESSED AND ASSESSED AND ASSESSED ASSESSEDANCE ASSESSED ASSESSEDANCE ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSEDANCE ASSESSEDANCE ASSESSEDANCE ASSE
17. 1 Stück Kanaleinlauf in di lage versetzen samt Err Steinzeugrohranschlusse eines Kanalschadens sam legerarbeit.	es und Behebung at Grab-und Rohr-	Pausch.	240
18-22) entfällt-Zeitschaden nic	cht lebensnotwendi	g.	
23-24) entfällt-Zeitschaden.	Perpekalungka aug- gh ayar Silver sra		
25. ca 214m2 Ziegelpflaster Gänze aufreissen, die Pagen und seitl.deponier und unbrauchbare alte	en, die durchnässte Beschüttung zur	15	3.210
Gänze abtragen und abf	inren. per mz		
26. entfällt - Ersatzvornahme	TON WAS SHIRE BY		
27. ca 140m2 doppelte Beroh mörtelverputz der Unte baumdecke im Ausmass d Deckenuntersuchung, bzw digten Stellen zur Gän	er Ergebnisse der an den beschä- ze abschlagen,	6.50	910
Schutt abtragen u.abfü	和中书中心发展的理点为CT 120节	V.50	
28. entfällt - Ersatzvornahme	Ser Mile		Balting
28a. 731fm Aufmauerung ca 50 stehenden Scheidemauer der rüheren Auflager d bis unter die Sturzsch Tramdecke aus Ziegelma Zementmörtel.	er Dippelbaumdecke alung der neuen werwerk in verl.	57	4.161
29. 140m2 neuen Deckenverpu und doppelter Berchrun gerüstung herstellen s schluss vermessen.	g samt bounke our-	51.50	7.210
30. entfällt-Zeitschaden, nich	it lebensnotwendig.	- 1	
31. 214m2 neue Beschüttung aufbringen und mar pla ferung und aufziehen	mieren, samu bic-	11	2.354
an aller Arbeit, Mai-	Transport	S	44.977.43
			CARROL GAT

144 Desirieskorus bežasna

32. 214.-m2 Dachbodenpflaster mit vorhandenen Ziegeln wieder herstellen,auf reiner Sandbettung verlegen, die Fugen mit Zementmörtel vergiessen, samt ergänzen der fehlenden Ziegel. per m2 05.402 atts Latting tababben.

22.- 4.708.-

I. Summe der Baumeisterarbeiten:

49.685.43

II. Zimmermannsarbeiten:

250.-m2 Fläche des gesamten Dachstuhles sorgfältig untersuchen, schadhafte oder fehlende Teile der Konstruktionshölzer wie Mauerbänke, Bundträme, Stuhlsäulen, Streben, Brustriegel, Puss-u. Mittelpfetten, Sparren, Zangen, Saumichsen, Kamin-schalungen etc. samt Verschalungen, auslösen u.abtragen, durch neue Hölzer erstzten oder weniger tragfähige durch Beilagehölzer u. Verschraubungen verstärken samt Ersatz derschadhaften Schalungen durch neue Schalbretter und ergänzen der vom Dachdecker abgetragenen Einlattung, ergänzen der Verklammerungen und Verschraubungen etc.gemessen in der Horizontalprojektion von Saum zu Saum, an aller Arbeit, Material beigabe, Nagel u.Eisenzeuglieferung. A: 725.-S: 725.-

1.450 .-

12,-1fm Bodenrinnenkasten samt Abdeckung wie Pos.vor untersuchen, schadhafte Teile durch neue ersetzen und die ge-semt Bodenrinne instandsetzen, sonst per lim wie Pos.vor.

entfällt - bereits durchgeführt.

ca 140.-m2 bestehende, beschädigte und un-brauchbare Dippelbaumdecke, die 1t. Baumeisterarbeiten freigelegt und untersucht wurde, aufreissen, abtragen, in den Hof abseilen und deponieren, vermessen nach der wirklichen Dippelbaumfläche, einschl. Rückvergütung für per m2 gewonnenes Holz.

18.- 2.520.-

ca 140.-m2 neue Trandecke an Stelle der abgetragenen Dippelbaumdecke der Ros. vor herstellen, samt unterer 13mm stk. Stukkaturschalung und oberer doppelter 20mm stk. Stirzschalung, die Auflager sorgfältig imprägnieren u.umkleiden, an aller Arbeit, Material beigabe, kompl, per m2

II. Summe der Zimmermannsarbeiten:

170.-28.610.-

III. Dachdeckerarbeiten:

Dachdec	kerarbeiten:			
7 220 -0 -	The state of the s			
alte	Dacheindeckung abtr			
G: 18X	7.50 = 135 5.67)x7.50 69.90	agen m m2	4.50	000
れ ()・0)+	2-67147 50	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	V	990
Stg. 3.16x	4.50 = 34.30			
	the same of the Co	= 119.10		
4. 85m2 alte	Lattung abnehmen.	2420 00		
	antenmen.	per m2	2.20	
3. entfällt-ber	eits dunch			187
The state of the s	eits durchgeführt.			
4. 85 m2 Dache	indeckung neu herst			
Strange	lagger neu herst	tellen mit		
verstric	lzziegel (Hof-Stgh.)	samt Innen-		
		DAY 112	46.50	5 0 775
5. 301fm Pira	tziegel neu lieferr		10.50	3.952.50
setzon	"Ziegel neu lieferr	und ver-		
		71077 7.0	20 50	
6. 8 -1 Pm hotes	cken der Blechichse	202 77	29.50	885
TTE DETGE	eken der Blechichse	en. ner 1em	10	
7. 24 - 7 800 0-4-		Por TTIII	17	136
POST OF US	und Pussaum sowie l	Kaminoin		_
Lassung	bei der bestehender	n Dachota		
decking	hofseits für den Si	Denologies	55	
und wied	er eindecken.	ANDTEL SIL		
0.10+5.0	0+8.00+2.30 = 241	1-Pm	32.	
8 9 0411-1 -		2 8	12.80	307.20
o. o stuck braht	glastafeln liefern he verlegen	mnd da a-		
vachfläc	he verlegen.	wid in der	1	
0 95 7-17	是 在1000年以降 1000年 1000年 1000日	per St.	33.40	267.20
J. 20 Loch Rauch	züge in 5 Kamingrum	oman 34		
sehr sch	adhaft sind his 4	Sopone GIG		A SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA
der Firs	adhaft sind bis 4 thohe des Daches al	otheren unter	r	
gewonnen	Ziegel aussortiere	an sang		
reinigen	die Kaminköpfe un	ton Podent		
der fehl	enden Ziegel in ver	ri 7 M man		3 3 3 5
aurmauer	n, die Sichtflächen	Aem-Miede	r.	
samt Her	stellung der Zemen	troschor,		
NO. NOTESTA	ha disable and	or coonen.		An Order
		per Loch	75.7	1.950
-v. 10mo bei de	n vorstehenden Arbe	aiton and		
stehende	n Schutt mit Butter	or con eur-	351	The state of the s
und mit	Fuhrwerk verführen	autragen		
			64	640
III. S	umme der Dachdecker	manhad		
A STATE STORY OF	zamanananananananananananananananananana	rarbeiten:	S	9.314.90
		100000000000000000000000000000000000000		
IV. Spengler	arbeiten.			S. Saldra
1. 201fm Saumr	inne neu aus verz.	Pé nou be		
50cm im	Um bus	rsenolech	. 62	
		per lim	58	1.160
2. 21fm neuen	Saum 65cm abgewicke	. 24 2	~	
10000000	Eisenblech st. Saus	ert preit		
The second second	TOTAL ST. 2870	astreiren.	Total Control	
		per lim	62	124
3. entfällt sie	he Weekter-			
216	the Nachtrags K.V.			
				En the Control
	To	ransport	S	1.284.4
				2007

4.	Potter	S	1.284
	2 Stück neue Saumrinnenvorköpfe aus verz. Eisenblech liefern u.montieren. a		~*CO7.~
5.	1 Stück donnelten a	32	64
	1 Stück doppelten Saum v.Rinnenstutzen mit Einlauf zur Bodenrinne aus verz.		
33-5	Eisenblech herstellen.		
6.			108
35.	18Ifm neue Kamineinfassung inkl.Putz- leisten 50cm brt.auf 3 Kamingruppen verteilt,aus verz.Eisenblech liefern und montieren.	250	1.200
7.	1719m Formania per 1fp	50	900
37	171fm Fouermauereinfassung u. Ichsen	03.	3662
8	2 x 8.50 = 17 m 500m brt.verz. a	50	850
	9) entfällt-bereits durchgeführt.	-	21-11-
10.)	Ava o spect the Spongle we bearing		
11.		Market and the second	
	71fm neue Saumrinne liefern. per lfm	58	Anc
12.	2 Stück neue Saumrinnenköpfe wie Pos.4)		406
13.	entfallt siehe Machtrag	32	64
14.	1 Stück dopp. Saum-und Rinnenstutzen mit Einlauf sonst wie Pos.5)		
15.	8m2 neue Tohoon and was a		108
	8m2 neue Ichsen-und Wandichseneindeckung	g	
16-1	18) entesit des transmissiones per m2	86	688
	18) entfällt-das bereits durchgeführt.		
19.	181fm neue Saumrinne wie Pos.1) a	58	2 044
20.	entfallt siehe Nachtrag	30.	1.044
24			
21.	91fm Saumstreifen 15cm brt. per 1fm	15	1996
22.	91fm neuen Saum 65cm brt. " "		135
23.			558
	8m2 neue Ichsen-und Wandichseneindecku	ng	
0.4	per n2	86	688
24.	101fm neue Saumstreifen wie 21) a	15	N. Cons
	101fm neuen Saum 65cm brt.wie 22) a		150
		62	620
20.	101fm neue Saumrinne wie 1) a	58	580
27.	2 Stück neue Sauarinnenvorköpfe wie 4) a		64
	161fm neue Feuermauereinfassung 50cm br		01
	sonst wie 7)	en I	800
	Transport		9.111.

,	29.	Transport		9.111
		1 Stück dopp. Saum-u. Rinnenstutzen samt		4
7	30.	1110m mone West	190_	108
		111fm neue Kamineinfassung wie Pos.6) aufgeteilt in 2 Gruppen, per 1fm		300-2
	31-3		50	550
	34.			
		8m2 neue Bodenrinne aus Zinkblech a	150	1.200
	35.	1 Stück Bodenrinnensammelkessel kompl.		
	36.	2 Stück neue Dunstschläuche kompl. a	02	370
	37.	21fm Rohre aus Zinkblech Ø 120mm a	83	166
		a service of the serv	86	172
		IV. Summe der Spenglerarbeiten:		
			S	11.677
		V. u. VI. Tischler-Schlosserarbeiten:	307	V
	KT9A	1 Stuck 2 flet Domaton 200 lace		Programme and the second
1	mile	adduTürflüget was misski 160/80cm, die		
100	0	grundlichst renami and u. Schlosser	50.0	
Say.	KU	don how have been neu nerstel-		
1	Wien 194	Sch1556		1.256
1	2-4	7 entfällt-nicht lebensnotwendig	50.1	
	5.	1 Stück 2 fgl Hofomsganashii.		900m
		ler grundlichet wom Tisch-		1.500
		ler gründlichst reparieren, den Pfosten- stock teilweise erneuern, vom Schlosser gangbar machen u.ölen	S. A.D.	
		11 960.		
	6.	4 Stück 2 fol cineman Schl. 194 5	50	1.510
		4 Stück 2 fgl.einfache Stiegenhausfenster die ausseren nach aussen aufgehenden	A CONTRACTOR	The state of the s
		Flügel Verkleidung u. Wetterschenkel analog Pos. vor vom Tischler u. Schlosser reparieren		
	AL A	11 278.		
	THE .	Schl.104.	382	1.528
	1.	28 Stick 4 flgl.doppelte Hoffenster 85/195 nur die Busseren Flügel wie Pos.vor		_
		vom Tischler u. Schlosser reparieren.		
		11. 278.	14-	900.
	8.	Schl. 185	463	12.964
	No.	8 Stück einf. 1 flgl. Kosettfenster repa- rieren wie Pos.vor. Ti 75		
		Schlo. 65	140	1.120
		Transport	S	18.378
		ELECTRIC TEST		10.710.4

	Transport		18 370
9.	2 Stick einf.einfl. Waschküchenfenster neu in Eisen herstellen 65/50cm gross, Schl. 150		18.378
10.	DOIL . 15U	150	300
11.	1 Stück detto 65/50cm gross	95	190
	20) entfällt-nicht lebensnotwendig.		150
	V.u.VI. Summe Tischler-Schlosserarb.:	S	19.018
	VII. Glaserarbeiten:	53.4	
1.	entfällt-nicht lebensnotwendig		
2.	13.10 m2 Reparaturverglasung von Holz- fenstern mit 4/\$ Bauglas mit Leinöl verkittet.		
3.	34m2 aus-und wieder einglasse	50	655
4.	5.50 m2 Reparaturverolacono met 4/4 5	25	850
-	per m2	50	275
5.	8.80 m2 aus-und wieder einglasen. m2	25	220
•	8m2 Reparaturverglasung mit 4/4 Bauglas per m2	50	400
7.	30m2 detto wie Pos.vor. per m2	50	1.500
8.	5001fm Verkittung der Glasfälze mit Ia Leinölkitt. per 1fm	2.40	1.200
	VII. Summe der Glaserarbeiten:	S	5.100.
	VIII. Anstreicherarbeiten:		
mks.	1 Stück Haustor 2 fgl.160/360cm gross mit Kämpfer u. Oberlichte 160/80cm gross, beiderseits abbrennen, gründieren, ver- kitten, mit Schleifkitt überziehen u. 2mal streichen, aussenseits in Eiche la-	156.4	
X In	sieren, innen glatt braun beiderseits mit Kopallack lackieren.		900
2-5)	entfällt-nicht lebensnotwendig.		300.
6.	1 Stück Hofausgangstüre 2 fgl.mit_Glas- lichten u.Sprossenteilung 140/250cm gross wie Pos.vor glatt braun streichen		350
	Transport	-	350.
			1.250

		Tran	sport		1.250
-	7.	4 Stück einf.4 fgl.Stiegenhausfens Flügel von beiden Seiten u.die rahmen samt Stock u.Fensterbre wenn nötig entsprechend abber	ter die Aussen- etter,		
		The remainder det Leuglell	lugel, per Stk.	350	1.400
	8.	24 Stück dopp. Hoffenster 85/195cm	die		2.700
		rahmen, inkl.aus-und einhängen Fensterfügel.	A A A	204	4.896
	9.	8 Stück Klosettfenster 1 fgl.die flügel beiderseits und Aussen wie Pos.vor behandeln.	THE COURSE OF THE	54	
-	10.	2 Stück eis. Waschküchenfenster min und 2mal grau streichen.	of of amou	28	432
	11.	2 Stk.eis.Fenster 1 fgl.beidersei		28	56
-	12.	1 St.eis.Fenster wie vor			30
0.5	13-1	4) entfällt-nicht lebensnotwendig	33.32		_
	15.	1 Stück eis. Fenster 55/195 samt R	ahmen		55
	16.	1 Stück Klosettüre 60/195cm gross und Verkleidungen, einerseits.	mit Stock		150
	17-2	21) entfällt nicht lebensnotwendig.	ng g		
		VIII. Summe der Anstreicher	arbeiten:	S	8.325
		IX. Malerarbeiten: Pos. 1-3 ent	fällt Z	ar to	
	1.4	X. Elektrikerarbeiten:	Participan Silva della		
	1.	. 16 Stück Deckenmuslässe samt Scha tungen und Kasteln in Bergman isolierten Kupferdrahtleitung legen u.einziehen in den Wohn	nrohr u. en ver- ungen		
		des letzten Stockwerkes nach wechslung samt Anschluss an d den Schalterleitungen.	ie besteher	130	2.080
	2-	3) entfällt nicht lebensnotwendig.			
		XI. Kaminaus schleifungen :	OX - September		

Pos. 1-3) entfällt - Zeitschaden


Nachtrag:

2		Raumeisterarbeiten 2		
1		60 m2 Verputz der durch Ingt amel	179	
		de abschlagen die Errorn auskratere	. 5	
		reinigen und abbürsten, hohl für voll in Teilflächen, lt. Pos. 3) des K.V.		The state of the s
		per m2	5	300
	2.	60m2 Verputz der Gassenfassade grob und		
		der bestehenden Fassade anpassend fär-	4,30	
		Arbeit, Material beigabe, It. K. V. Pos. 4) per m2	46.50	2. 790
	3.		-	2. 190
		37 m2 Verputz abschlagen der Hoffassade zu Pos.6)des A.K.V.an Mehrausmaß in- folge Abzugdifferenz.		
		1t.K.V.Pos.6)Abzüge 90.50m2	29	
		Tatsachlicher Abzug: 24x0.90x1.95 = 42.24 m2		
		4x1.10x2.20 = 9.68"		
		1x0.80x2.00 = 1.60 " - 53.52 Differenz: m2 36.98 a	7.50	977 50
	A	1000 (1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	1.50	277.50
	**	37m2 neue Hoffassade herstellen auf Grund des Mehrausmasses wie Pos.vor.		
		lt.K.V.Pos.7) per m2	40	1.480.~
	5.	13m2 Deckenputs im Vz.der Wohnung 9		
		abschlagen sonst wie Pos.27)d.K.V. (5.57+0.30)x2.20 per m2	6.50	84.50
	6.	13m2 neuen Deckemputz herstellen wie		6
ŀ		Pos.29)d.K.V. per m2	51.50	639.50
ı	7.	168.56 1fm Wandputzanschlussergänzungen		
		an den neuen Deckenputz im Zuge der Deckenauswechslung bis 50cm brt. einschl.Gerüstung.		
		16x5.57+2x4.10+4x2.05+2x2.05+2x4.05+ +4x0.85+4x1.98+2x4.17+2x4.25+2x4.17+		
1		+2x4.42+2x2.75 = 168.56 per 1fm	16	2.696.96
1	8	. 1 Loch neuen 2 flgl. Hofausgangstürstock		Tally a
		versetzen, einmauern u, einputzen, alten Stock ausstemmen, kompl.		180
100		dam Rommaistarembeitan	S	8.488.46
		Summe der battmerstelleren der		
	1	13m2 Dippelbaumdecke d.K.V.einschl.Rück	87.5	
		vergütung f.gewonnenes Holz. m2 Transport	18 L	234

2.	Transport		234
6.	13m2 Tramdecke wie Pos.5)d.K.V.beschrie- ben neu herstellen. per m2 (5.57+2x0.15)x2.20	170	2.210
	Summe der Zimmermannsarbeiten:	S	2.444
	Dachdeckerarbeiten:		
1.	85m2 abgenommene Lattung der Pos.2)des A.K.V. für Strangfalzziegel umlatten. per m2	4.50	382.50
2.	135m2 gassenseitige Dachlattung abnehmen auf das richtige Mass umlatten. m2 220ab 85=135m2	7.70	1.039.50
3.	135m2 Doppeldeckung gassenseits mit vor- handenen Teschenziegel eindecken samt		
	Innenverstrich. per m2	29	3.915
4.	65.40 m2 bestehendes Strangfalzziegeldach hofseits übersteigen und die Schein- stellen überstreichen. per m2 (Zustandsverschlechterung)	7.50	490.50
	Summe der Dachdeckerarbeiten:	S	5.827.50
	Spenglerarbeiten:	75	20,4
1	streifen gassenseits in verz. Eisen- blech zu Pos. 2)d.K.V. per lim	62	1.116
2	. 71fm neuen Saum 65cm brt.samt Saumstrei- fen hofseitig in verz. Eisenblech. a	62	434
3	5. 91fm Saumstreifen 15cm brt. zu Pos.21) des K.V. per 1fm	15	135
	4. 91fm Saum 65cm brt.neu , zu K.V.Pos.22) per 1fm	62	558
	Gassenfassade: 5. 181fm Kordonabdeckung 40cm brt.aus verz. Risenblech neu per 1fm	40	720
	6. 401fm durchlaufende Penstersohlbanke 330m brt.gekröpft aus Zinkblech. per 1fm	45	1.800
	7. 16 Stück Fensterverdachungen 225/40cm wie per Stk. Pos. 22)d.K.V.	89	1.424
1	8. 15 Stk. Denstersohlbänke 215/35 wie Pos.23 per Stk. d.K.V. Transport	87/	7.492/

. 1	Stk.Fensterwetterscher verz.Eisenblech ne Stück Fensterwettersch wie Pos.vor. 6 Stk.Fensterwettersche wie Pos.vor. Stk.Fensterwetterscher	nenkel 100	per Stl	G 43	Sundeeml Verwaltur	245
. 1	6 Stk. Fensterwettersche wie Pos.vor.	nenkel 100	5/15cm per Stl	G 43	Liegto	L
	are ros.vor.	The Const	/15em	G		L
2. 8	Stk. Fensterwetterschar			c. 35		560
	vor.	nkel 55/1	5cm wie per St	Right of the last	ZURITUI Für die I	152/
	Summe der Spenglera	rbeiten:		The state of the s	8	.793/
	Malerarbeiten:					
1. 1	Gerstellung von Malerar auswechstung u.zwar spachteln und rein milch grundieren,kl putzen,mit gutgebun einmal rein walzen.	gründli waschen, einere So dener Lei	ich ab- nit Kalk- chäden ve imfarbe t	r-		
	4 Zimmer mit einer 2 Küchen " " 2 Vorzimmer " 4 Vorräume u.W.C.	Grundfl.	23m2 8" 10" 2" 8	a 300 a 155 a 180 55		.200 310 360 220
	Summe der Malerai	rbeiten:	upsanera:	tokt 	S 2	.090

Zusammenstellung siehe umseitig!



Hochschiungsvoll

Thurst H. Jon 19:7

Die Preisangemeinentent

and Col fortrekt

ACTENSTO

SOLUTION OF TO SOLUTION OF THE SOLUTI

Architekt
Fritz Zacharias

Nfg. Franz Hauer Stadtbaumeister

Wien, X., Leibnizgasse 2 Telefon U 30 6 64

Haven John.

PRECHTSANWALT

Dr. Bernhord Klaar

Valudger in Strafaschen

Wien, L. Kahlmanit IV

Toloien R 25-1-38

Stiegenhaus Bundesministerlandfür Bentielund Viedermitten sant Erschwerniszuschlag 579.13 m2 Einfahrt: Liegt dam Gaylilleangsboschreid mit Stukk versieru u. Stiegenuntersichten 1 Parterre-W.C. 18.06 " Lebrunous m2 745.41 8 10 3.80 10 2.832.56 Kaminausschleifungen; 26 Stück undichte Kaminschläuche mit rechteckigem Querschnitt von den Kaminturin im Keller durch alle oberen Stockwerke hindurch bis zu den Kamintüren am Dach-boden 1t. Feuer-und baupolizeilicher Vorschrift reinigen u.waschen mit einem Spezialmörtel w.mit Patentpressverfahren verputzen u.zusschleifen,an aller Arbeit, samt Materialbeigabe. 277,-114 per lim 6.094 --Euschlag zu Pos.vor für Beseitigung von Zungenbrichen, Verlegungen und Verengungen, an Stemm-und Wiedervermauerungsar beiten, samt Verputzerginzungen, als angenommener Betrag, gegen spätere Detailverrechnung. Pausch. 7.894 .-Zusammenstellung: 1.) Baumeisterarbeitens 5.300 .-2.) Malerarbeiten: 2.832.56 3.) Kaminausschleifungen: 7.894.-Reine Faukostensumme: S 16.026.56 Hochachtungsvoll Architekt Fritz Zacharias Nfg. Franz Hauer Stadtbaumeister Wien, X., Leibnizgasse 2 L flavin Box Telefon U 30 6 64 Dr. Bernhard Risgg Variable of Strafsaction Wien, I., Kohlmarkt Telefon R 25-1-38

ARCHITEKT

Wiederaufbau ING. ALOIS EMIL ULLISCH
Wien II., Adambergergasse and Sachrandadiger und Bauschätzmeister
tal A 23-3-81 Wien IX./71, Währingerstraße 15

11.) Waschküchenfenster detto

wieder versetzen

12.) Elsenfenster einputsen
13.) Verput ar Hoferchiedungmane 2x5,20 x 14.) Ziegelabdeckung der Hofein-

10,40

Stck. 3

Ausmaßberechnung

I. 1	Baumeisterarbeiten:	m2 85 47
19:)		m2 85,47
17-)	$18.04 \times 19.30 = 17.90$	m2 322,92 m2 348,17
12.)	Schutzgerüst auslösen	Stek. 1
19.)	18.04 x 2,5	m2 36,-
3.)	Verputz der Gassenfassade	322,92
20.)	Ausmaß wie Post 1) K 50%	m2 348,17
5.)	Eingerüstung der Hoffassade	m2 39,76
21.)	(8.72 + 3.16 + 3.16 + 5.67) x 48.55 =	m2 436,04
	$(3.65 + 2 \times 3.16 + 5.02) \times 1.86 =$	m2 21,88
22.5	Wasehkuchenherd 2	m2 473,75 467,22
6.)	Verputz der Hoffassade abschlagen	707,20
23.)	Ausmaß wie Post vor 70% Lufldruck schoden ab Öffnungen	m2 473,75
Keller	4 x 6 x 0.80 x 2.00 = m2 38,40	=2 112,-
	$4 \times 1.10 \times 1.95$ = " $\frac{42,42}{8,58}$	000
. 4 x	$1 \times 1.10 \times 2.20 = \frac{9/68}{2.42}$.	" -90,50 49,40
25.)	Ziegelpflester am Dachboden	m2 424,35
7.)	detto wieder herstellen	366,72
26.)	Ausmaß wie Post vor	m2 424,35
8.)	Aufzahlung für Sockel	366,72
27.)	(8.72 * 3.16 + 3.65 + 3.16 + 5.67) x 1.50 =	m2 36,50
9.)vom Luftdruck herausgedrückte	140,33
	Fenster einrichten	Stck. 10
10.)	eisernes Kellertürl auslösen und	

11.) Waschküchenfenster detto	
12.) Eisenfenster einputzen 13.) Venut of Hofer hiedung mane 2x5,20 x210 14.) Ziegelabdeckung der Hofein-	Stek. 2
14.) Tiegelandeller hied ung mane 2x5,20 x210	Stck. 3
O D THAT GAIN	m-22/
friedungsmauern or Dockenauflagen	
2 x 5.20/= 2 x 17.10 2 x (4.10 4 2.15 4	m1 10.40
Paradet authorized and was all the	
$(77.44 \times 5.20) - (3.16 \times 3.65) = 50\%$	~ 43'- m2 85,47
16.) detto neuer Betonbelag 50%	~ 43
17.) Kanaleinlauf 20 + 2 x 12.65 x 5.00	m2 85,47
18.) Waschküchentüre auslösen	Stck. 1
	Stck. 1
19.) Wandputz der Waschküche	m2 211,94
2 x (2.05/+ 3.87) x 2.60/=	m2 30.78
20.) Aufzahlung für Zementschleifputz	m2 214,45
Ausmaß wie vor 2×(205+3,87)×150	17,76 m2 30,78
21.) Deckenputz der Waschküche	m2 214,45
3.87 x 2.05 / =	m2 7,93
22.) Waschküchenherd	Stck. 1
23.) Verputzschäden im Stiegenhaus	DOCK.
Gesamtausmaß 1t. IX. Malerarbeiten = m2 745	111
mievon beschadigt ca. 15 %	m2 112
14.) Terrazzobelag	mc 112,
6 x 0.80 x 1.00 =	1 -212 - 00
25.) Ziegelpflaster am Dachboden	m2 4,80
AusmaR It. topogr. Althestand	140,33 m2 24h h 5
26.) Dübeldecke freilegen	шс 214,49
Ausmaß wie Post vor	m2 24h h5
27.) Deckenputz im 3. Stock abschlagen	m2 214,45/
(23.22 + 23.72 + 23.22 + 22.84 + 791 +2,56	12 293,90
2 10.61 + 11.42 + 7.82 + 2.48 + 16.00 =	m2 140,33
Ausmaß wie Post vor	2 293,90

28.) Deckenaufhängung	
28a.) geschätzt	m4 12 40 70
29.) Aufmauerung der Scheidemauern	m1 10,00
und Aufmauern der Deckenauflagen	
1 4 x 5.57/+ 2 x 17 10 6 2 - 14	
29.) neue Decken puti, Ausman mic Post 24.	
30.) Verputz der Aufmauerungen	m1 73,08
Feuermauern und Kamine	m² 140
2 x 17,74 x 1.20 + 2 x 12.65 x 5.00 +	
+ 3.65 × 2.50 4 2 × 1.90 × 1.00	
+ 3.65 x 2.50 4 2 x 1.89 x 1.20 + 2.50 4	and the second
+ 4 x 2 x (1.75 x 0.50) x 5.00 =	m2 211,94
31.) neue Beschüttung	
Ausmaß wie Post 25)	m2 214,45
32) Dachboden laster wiederherstellen	217,47)
Ausmaß wie Post vor	there he
10.) Schuttabfuhr	m2 214,45
II. Zimmermannsarbeiten:	
1.) Dachstuhl untersuchen	
18.04 x (0.45 + 12.65 + 0.30) +	
+ 3.16 × (0.20 + 3.65 + 0.20) =	
2.) Bodenrinnenkaster	m2 254,55
geschötzt	
The factor of the same of the	m1 12,
5.) neue Trandecke	
Ausmaß It. I/ Post 27)	m2 140,33
III. Dachdeckerarbeiten:	
1.) Dach übersteigen	
$(17.50 \times 15.00) + (3.16 \times 4.50) =$	m2 269,72
2.) alte Lattung abnehmen	<u>m2</u> 273,90
Ausmaß wie Post yor	269,72
	m2 273,90

3)) bestehende Doppeldeckung abnehmen beiw susdade geschätzt	AN Sep Buni	Verwall
4.)) Dacheindeckung neu herstellen Ausmaß wie Post 1)	7	269,42
5.)	(18.9% - 2 x 1.65 + 5.00) x 1.5 = #	unde.	1
6.)) beidecken der Blechichsen	nster menue	29.91
7.)) Fuß- und Ortsaumeindeckung 17.74 + 8.72 + 5.67 + 2 x 5.00 + + 4.05 + 2 x 15.00 =		
(8.)) Dachglastafeln	41	75,38 76,18
9.)) Rauchzüge		
710.	Schuttabfuhr	Stck.	26/
	3.58 x (1.25 × 0.25)/ x 1.51/ x 7. " # 56	<u>m3</u>	10,-
1.)	Naminausschleifen: Nom Keller - Dachboden 3/x 20/4 60/4 Parterre - " 6/x 16/= 96/4- 1. Stück - " 5/x 12/+ 60/4-		
Game	3. Stock - 5 x 8 = 40,	m1	276,-
Par	1.20 x 1.30 2 x (1.20 + 1.30) x 3.40		

V. 1 2 x (0.90 + 7.55) x 3.40

Wien II. Adambergergasse Adtbaumeister Wien IX./71, Währingerstraße 15 Ausmaßliste Bundeeminkeerlam für Handel und Wiedgraufbau nach Naturmaßen aufgenommen am 17. Nov. 1952 Quadratmaße errechnet 1t. ÖNORM B 2229 u. B 2230 IX. Malerarbeiten ----sugrunde. Stiegenhaus und Einfahrt Fur die Richtigkeit gur Austergaung 1.) Hauptplafond (2.65 x 5.95) x 1.5 Stiegenhaus-Wände /2 x (2.65 + 5.95 + 0.18) x Höhe (5.40 + 11.50)/ x 1.5 = 1 445,14 4 Zwischenpodest-Untersichten /(2.65 x 1.30) x 1.5/ x 4/ = 1 20,68 3 Stockwerkspodest-Untersichten /(2.83 x 1.65) x 1.5/x 3/ = 1 21,03 7 Stiegenlauf-Untersichten mit Trägeransicht $((/3.58 \times (1.25 + 0.24) / \times 1.5)) \times 7 = 1 56$ Kellerstück 17.65 x 1.10/ x 1.5 Einfahrt (Vestibül) Stuck verziert 2.) P.: (9.00 x 1.95) x 1.5 = m 26,33 /20 W.: /(9.00 + 1.95 + 9.00) x 3.45/x 1.5= 1 103,24 Gangstück Parterre (kein Portier-W.C.) 1,65 P.: 1.20 x 1.30 W.: 2 x (1.20 + 1.30) x 3.40 = m 17, m 148,22_ 3.) Gang-Klosett (Parterre) 1,400 P.: 0.90 x 1.55 = m = m 16,66 18,06 W.: 2 x (0.90 + 1.55) x 3.40 745.41 Gesamtsumme ________ ARCHITEKT ING. ALOIS EMIL ULLISCH Standig gerightlich beeldeter Sachversländiger und Bauschätzmeister h Cut A 23-3-81 Wien IX. 71, Wahringerstraße 15 A

ARCHITEKT

Wiederaufbau NG. ALOIS EMIL ULLISCH

Architekt
Fritz Zacharias
Nfg. Franz Hauer
Stadtbaumeister
Wien, X., Leibnizgasse 2
Telefon U 30 6 64

zu Zl. W 517 /3 57 819 05

L.H.

/ H.

den 31.12.1956.

Auswechslungs-Kostenvoranschlag

über die Kriegsschadensbehebung am Hause Wien II., Adambergergasse 10 Preisbasis 15. Januar 1954

I. Baumeisterarbeiten:

1. 322X.92 m2 Einrüsten der Gassenfassade mitte Patentkonsolleitergerüst samt Zuführ, Aufstellen Abrüsten nach Durchführung der Bauarbeiten Abführ-und Beleuchtung bei Nacht bei einer Benützungsdauer von ca 6 Wochen gerrechnet. per m2 8.80 Läugere Mucdault

. 36.-m2 Schutzdachgerüstung zu Pos.vor 2m per m2 20.- 720.-

3. 32.30 m2 Verputz der durch Luftdruck beschädigten reich gegliederten Gassenfassade bis zu 50% abschlagen, die Fugen auskratzen, die freigelgten Mauerflächen reinigen und abbürsten, hohl
für voll gemessen.

per m2
322.92

290.62 abzügl. 90% Zeitsch.

4. 32.30 m2 = /0/o M.f

4. 32.30 m2 Verputz der Gassenfassade wieder herstellen u.zwar: die lt.Pos.vor freigelegten u.gereinigten Flächen, grob mit verl. Donausandmörtel verputzen, Gesimse und Arch. Gliederungen ergänzen u.nachziehen, die übrigen Flächen reinigen, abwaschen u.aufrauhen, die ges.Fassadenfläche sodann mit feinem, verl.reschen Donausandmörtel überarbeiten und 2malfärbeln, an aller Arbeit, Materialbeigabe, etc.hohl für voll vermessen. per m2 46.50 Ausmass wie Pos.vor 322.92 - 290.62 = 32.30 m2

Transport

s 5.225.15

1.501.95

161.50/

1. 457.22 m2 Bingerüstung der Hoffassade mit einfachem Leitergerüst sonst wie Pos. 1) beschrieben, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
1) Deschribben. It water per m2 9.00 4.114.98 1) Deschribben. It water per m2 9.00 4.114.98 6. 366.70 m2 Verputz der einfachen, glatten hoffassade bis m 70% beschädigt en den schadhaften Stellen absehlagen, die Pugen suskratzen, die freigelegten Flächen abwaschen und reinigen, wermessen mit abung der öffnungen. m2 7.50 2.750.25 7. 366.70 m2 einfache glatte Hoffassade wieder herstellen ü. war: die 15.705.vop freigeleten Flächen grob mit verl. Donausandmörtel verputzen, die ganze Fläche mit feinen verl. Wirtel überziehe mit feinen verl. Wirtel überziehe mit feinen verl. Wirtel überziehe mit feinen verl. Mittel überziehe mit feinen verl. Mittel überziehe mit feinen verl. Mittel überziehe mit albung der Öffnungen. Per m2 40.7 14.668.— 8. 36.50 m2 Aufzahlung für die Heuherstellung des Sockels in Zementmörtel. Der m2 15.— 547.50 9. 10 Stück durch Luftdruck herzusgerissene Fansterstöcke 0.90/2.00 m gross der Gassen oder Hoffassade freilegen, gerzedenichen, verkeilen und wieder einputzen. 1014 entfällt-Zeitschaden nicht lebensnotwendig. 17. 1 Stück Kenaleinlamf in die richtige Hihem lage versetzen sent Knneuerung des Steinzeugrohreinschlusses und Behebung eines Kanalschadens samt Grab-u. Rohn legearbeit. 1822 entfällt-Zeitschaden, nicht lebensnotwendig 21.224 Zeitschaden. 26. entfällt-Zeitschaden, nicht lebensnotwendig 22.24 Zeitschaden. 27. 140, m2 dopp-Berohrung st. Cipsmörtelverputz der Untersicht d. Dippelbaumdegle im aumass der Ergebnisse der Beschnitzer zur Ganze abtragen u. ahführen. m2 15.— 3.210.— 26. entfällt, beriets Kreatsvornahme. 27. 140, m2 dopp-Berohrung st. Cipsmörtelverputz der Untersicht d. Dippelbaumdegle im aumass der Ergebnisse der Beschmittersund auf Untersicht d. Dippelbaumdegle im aumass der Ergebnisse der Beschmittersund auf Ganze auf en beschädigten Stellen zur Ginze der Beschutz abtragen und shühren. per m2 6.50 910.—	Transport	s	5.225.15/
Hoffassade bis 21 (0 testiling absoliagen) den schadhaften Stellen absoliagen die Fugen auskratzen die freigelegten Flüchen abwaschen und reinigen, wer- messem mit abzug der öffnungen. m2 7.50 7. 366.70 m2 einfache glatte Hoffassade wieder herstellen i. zwar: die 1t. Pos. vor freigelgten Flächen grob mit verl. Domensandsörtel verputzen, die ganze Fläche mit feinem verl. Mörtel über- ziehen und wie Fos.4) wieder herstel- len, jedoch ohne färbein, naturverrie- ben, an alfer Arbeit, Mötertalbeigabe, vermessen mit Abzug der öffnungen. per m2 8. 36.50 m2 Aufzahlung für die Neuherstellung deb Sockels in Zementmörtel. per m2 9. 10 Stück durch Luftdruck hereusgerissene Fénsterstöcke 0.90/2.00 m gross der Gassen oder Hoffassade freilegen, ge- radeziehen, verkeilen und wieder ein- putzon. 1014. entfällt-Zeitschaden nicht lebensnotwendig. 17. 1 Stück Kenaleinlauf in die richtige Röhen- lage versetzen aum Ehneuerung des Steinzeugrohränschlusses und Behebung eines Kaneleshadens samt Grab-u. Rohr legearbeit. 18. 22. entfällt-Zeitschaden, nicht lebensnotwendig 25. ca 214, m2 Ziegelpflasten am Dachboden zur Ginze aufreissen, die Filasterin rei- nigen u. setil deponieren, die durch nässte unbrauchharse alte Beschüttig. zur Ginze abtragen u. abführen. 26. entfällt, beriets Kreatzvornahme. 27. 140, m2 dopp-Berchrung st. Cipsmörtelverputz der Untersicht d. Dippelbaundeske in ausmass der Ergehnisse der Beckennuter- suchung bzw. an den bischädigten Stellen zur Gänze abchlagen, Schutt abtragen und abführen. 910	1) beschrieben, f. & wechen per m2	9.09	4.114.98
7. 366.70 m2 einfache glatte Hoffassade wieder herstellem u. zwar: die 15.70 vor freigelgten Flächen grob mit verf. Doneusandmörtel verputzen, die ganze Fläche mit feinem verl. Mörtel über- ziehen und wie Fos.4) wieder herstel- len, dedoch ohne färbeln, naturverrie- ben, an aller Arbeit, Materialbeigabe, vermessen mit Abzüg der Öffnungen. per m2 8. 36.50 m2 Aufzahlung für die Neuherstellung des Sockels in Zementmörtel. per m2 9. 10 Stück durch Luftdruck herensgerissene Fensterstöcke 0.90/2.00 m gross der Gassen oder Hoffassade freilegen ge- radeziehen, verkeilen und wieder ein- putzen, per Stk. 125 1014 entfällt-Zeitschaden 1516. " " nicht lebensnotwendig. 17. 1 Stück Keneleinlauf in die richtige Röhen- lage versetzen semt Erneuerung des Steinzeugrohrenschlusses und Behebung eines Kanalschadens samt Grab-u. Rohr- legearbeit. Pausch. 240 1822 entfällt-Zeitschaden, nicht lebensnotwendig 2324 " Zeitschaden, nicht lebensnotwendig 2324 " Zeitschaden, nicht lebensnotwendig 25. ca 21. m2. Ziegelpflaster zu Dechoden zur Genze aufreissen, die Fflasterin rei- nigen u. seitl, deponieren, die durch- nässte unbrauchbare alte Beschüttg. zur Günze abtragen u. abführen. m2 15 3.210 26. entfällt, beriets Ersatzvornahme 27. 140m2 dopp-Berohrung st. Cipsmörtelverputz der Untersicht d. Dippelbaundeake im Ausmass der Ergelmisse der Deckemmter- suchung bzw. am den beschädigten Stellen zur Günze abschlagen, Schutt abbragen und abführen. per m2 6.50 910 31. 70.5 30.	den schadhaften Stellen abschlagen, die Fugen auskratzen, die freigelegten	7.50	2.750.25/
8. 36.50 m2 Aufzahlung für die Neuherstellung des Sockels in Zementmörtel. per m2 15 547.50 9. 10 Stück durch Luftdruck herausgerissene Fensterstöcke 0.90/2.00 m gross der Gassen oder Hoffassade freilegen, geradeziehen, verkeilen und wieder einputzen. 1014 entfällt-Zeitschaden nicht lebensnotwendig. 17. 1 Stück Kensleinlauf in die richtige Höhenlage versetzen samt Erneuerung des Steinzeugrohrenschlusses und Behebung eines Kanalschadens samt Grab-u.Rohrlegearbeit. 1822 entfällt-Zeitschaden, nicht lebensnotwendig 2522 Zeitschaden. 26. entfällt-Zeitschaden, nicht lebensnotwendig 2522 Zeitschaden. 27. 21422 Zieselpflaster am Dachboden zur Gänze aufreissen, die Pflasterin reinigen u. seitl. deponieren die durchnässte unbrauchbarg alte Beschütte. 26. entfällt, beriets Ersatzvornahme. 27. 140, m2 dopp-Berohrung st. Gipsmörtelverputz der Untersicht d. Dippelbaundecke im Ausmass der Ergebnisse der Deckenmntersuchung bzw. an den beschädigten Stellen zur Gänze abschlagen, Schutt abbragen und abführen. 28. 910	7. 366.70 m2 einfache glatte Hoffassade wieder herstellen u.zwar: die lt.Pos.vor freigelgten Flächen grob mit verl. Donausandmörtel verputzen, die ganze Fläche mit feinem verl. Mörtel überziehen und wie Pos.4) wieder herstellen, jedoch ohne färbeln, naturverrielen, jedoch ohne färbeln, naturverrielen, jedoch ohne färbeln, naturverrielen, jedoch ohne farbeln, naturverrielen, naturverrielen, jedoch ohne farbeln, naturverrielen, jedoch ohne farbeln, naturverrielen, jedoch ohne farbeln, naturverrielen, naturverrielen, naturverrielen, naturverrielen, naturverrielen, naturverrielen, naturverrielen, naturverrielen, naturverrielen, naturver	52456	
9. 10 Stück durch Luftdruck herausgerissene Fénsterstöcke 0.30/2.00 m gross der Gassen oder Hoffassade freilegen, ge- radeziehen, verkeilen und wieder ein- putzon, 1014 entfällt-Zeitschaden 1516 " " nicht lebensnotwendig. 17. 1 Stück Kensleinlauf in die richtige Höhen- lage versetzen somt Erneuerung des Steinzeugrohranschlusses und Behebung eines Kanalschadens samt Grab-u.Rohr legearbeit. Pausch. 240. 1822 entfällt-Zeitschaden, nicht lebensnotwendig 2324 " Zeitschaden, nicht lebensnotwendig 25. ca 21422 Ziegelpflaster am Dachboden zur Günze aufreissen, die Pflasterin rei- nigen u. seitl. deponieren, die durch- nässte unbrauchbare alte Beschüttg. zur Günze abtragen u. abführen. m2 15 3.210 26. entfällt, beriets Ersatzvornahme. 27. 140m2 dopp Berchrung st. Gipsmörtelverputs der Untersicht d. Dippelbaundecke im Ausmass der Ergebnisse der Deckemunter- suchung bzw. an den beschädigten Stellen zur Gänze abschlagen, Schutt abtragen und abführen. per m2 6.50 910	warmassen mit adzug der Ullumson.	40	14.668/
9. 10 Stück durch Luftdruck heransgerissene Fensterstöcke 0.30/2.00 m gross der Gassen oder Hoffassade freilegen, ge- radeziehen, verkeilen und wieder ein- putzon, per Stk. 125 1014 entfällt-Zeitschaden 1516 ", nicht lebensnotwendig. 17. 1 Stück Kensleinlauf in die richtige Höhen- lage versetzen samt Erneuerung des Steinzeugrohrenschlusses und Echebung eines Kanalschadens samt Grab-u. Rohn- legearbeit. Pausch. 240 1822 entfällt-Zeitschaden, nicht lebensnotwendig 2324 "Zeitschaden, nicht lebensnotwendig 25. ca 214m2 Ziegelpflaster am Dachboden zur Genze aufreissen, die Pflasterin rei- nigen u. seitl. deponieren, die durch- nässie unbrauchbare alte Beschüttg. zur Genze abtragen u. abführen. m2 15 3.210 26. entfällt, beriets Ersatzvornahme. 27. 140m2 dopp Berchrung st. Cipsmörtelverputz der Untersicht d. Dippelbaundecke im Ausmass der Ergebnisse der Deckemmater- suchung bzw. an den beschädigten Stellen zur Genze abschlagen, Schutt abtragen und abführen. per m2 6.50 910	8. 36.50 m2 Aufzahlung für die Neuherstellung des Sockels in Zementmörtel. per m2	15.7	547.50
17. 1 Stück Kenaleinlauf in die richtige Höhen- lage versetzen samt Erneuerung des Steinzeugrohranschlusses und Behebung eines Kanalschadens samt Grab-u.Rohr legearbeit. 18. 22 entfällt-Zeitschaden nicht lebensnotwendig 23. 24	Gassen oder Hoffassade freilegen, ge- radeziehen, verkeilen und wieder ein-	125/	1,250/
17. 1 Stück Kanaleinlauf in die richtige Röhen- lage versetzen samt Erneuerung des Steinzeugrohranschlusses und Behebung eines Kanalschadens samt Grab-u.Rohr legearbeit. 1822 entfällt-Zeitschaden nicht lebensnotwendig 2524 Zeitschaden 25. ca 214.m2 Ziegelpflaster am Dachboden zur Gänze aufreissen die Pflasterin rei- nigen u.seitl deponieren die durch- nässte unbrauchbare alte Beschütts. zur Gänze abtragen u.abführen. m2 15 3.210 26. entfällt beriets Ersatzvornahme. 27. 140. m2 dopp Berchrung st.Gipsmörtelverputz der Untersicht d.Dippelbaumdecke im Ausmass der Ergelmisse der Deckemunter- suchung bzw. an den beschädigten Stellen zur Gänze abschlagen, Schutt abtragen und abführen. per m2 6.50 910	1014 entfällt-Zeitschaden ,nicht lebensnotwend	ig.	
25. ca 214. m2 Ziegelpflaster am Dachboden zur Genze aufreissen die Pflasterln rei- nigen u. seitl. deponieren die durch- nässte unbrauchbare alte Beschüttg. zur Genze abtragen u. abführen. m2 15 3.210 26. entfällt, beriets Ersatzvornahme. 27. 140. m2 dopp Berchrung st. Gipsmörtelverputz der Untersicht d. Dippelbaumdecke im Ausmass der Ergehnisse der Deckenunter- suchung bzw. an den beschädigten Stellen zur Genze abschlagen, Schutt abtragen und abführen. per m2 6.50 910	17. 1 Stück Kanaleinlauf in die richtige Höhen- lage versetzen samt Erneuerung des Steinzeugrohranschlusses und Behebung eines Kanalschadens samt Grab-u.Rohr-		240/
27. 140. m2 dopp Berchrung st.Gipsmörtelverputz der Untersicht d.Dippelbaumdecke im Ausmass der Ergebnisse der Deckenunter- suchung bzw.an den beschädigten Stellen zur Gänze abschlagen, Schutt abtragen und abführen. per m2 6.50 910 31. 915.88	25. ca 214. m2/Ziegelpflaster am Dachboden zur Genze aufreissen die Pflasterln rei- wiegen a. seitl demonieren die durch-		3.210/
Ausmass der Ergebnisse der Deckenunter- suchung bzw.an den beschädigten Stellen zur Gänze abschlagen, Schutt abtragen und abführen. per m2 6.50 910	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
und abrunren. 31, 915.88	Ausmass der Ergebnisse der Deckemunter	r-	1.430,5
0 77 07 00	und abführen. per m2	6.50	AND RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO
	Transport	S	33.015.88

	Transport	S	32,915.88
-	entfällt - Ersatzvornahme		
la	7311m Aufmanerung ca 0.50m hoch der be- stehenden Scheidemauern vom 3. Stock bzw.der früheren Auflager der Mopel- bammdecke bis unter die Sturzschalung		3604-
	work in K. Z.M. Skut tiefel- per 15m	57/	4.161/
1 .	140, m2 neuen Dockenputz mit Gipemörtel und doppelter Berohrung samt Gerlietg. herstellen st. Hohlkehlenanschluss ver-		
	messen. per m2	51.50	7.210/
0,	entfällt- Zeitschaden, nicht lebensnotwendig		
	214. m2 neue Beschüttung zus Kohlenlösche aufbringen und planieren st. Lieferung und aufziehen des Eaterieles. m2	11/	2.354/
2.	214, m2 Dachbodenpflaster mit vorhandenen Ziegeln wieder herstellen, auf reiner Sandbettung verlegen, die Fugen mit		
	Zementmörtel verglessen samt ergänzen der Schlenden Ziegel. per m2	22/	4.708/
	I. Summe der Reumeisterarbeiten:	S	51./48.88
	II. Zimmermennsarbeiten:		
	250. m2 Fläche des gesamten Dechstuhles sorgfältig untersuchen schadhafte oder		

sorgialtig untersuchen uchadhafte oder fohlende Teile der Konstruktionahölzer wie Mauerbänke, Randträme, Stuhlsäulen, Streben, Brustriegel, Fuss-u. Mittelpfetten, Sparren, Zangen, Saumiehsen, Maminschelungenete. samt Verschalungen, auslösen und abtragen, und durch neue Hölzer ersetzen oder wemiger tragfähige durch Beilagehölzer u. Verschraubungen verstärken samt Ernetz der schadhaften Schalungen durch neue Schalbretter u. ergünzen der vom Bechdecher abgetragenen Tinlattung, ergünzen der Verblamerungen u. Verschraubungen etc. gemessen in der Horizontalprojektion Samt Saum zu Saum, am aller Arbeit, Materialbeigabe, Migel-und Bisenzeugliefrung.

Arb: 725.-/ Senst. 725.-/

Transport

1.450.-/

	Transport		1.450
. 12	wie Pos.vor untersuchen, schadhafte Teile durch neue ersetzen und die ge- semt Bodenrinne instandsetzen, sonst		
	wie Pos.vor. per lim	70.7	840/
er	ntfällt - bereits durchgeführt.		
C	a 140. m2 Bestehende , beschädigte und un- brauchbare Dippelbaumdecke die 1t. Bau- meisterarbeiten I/26 Treigelegt und untersucht wurde , aufreissen , abtragen in den Hof abseilen und dort deponieren,		
	vermessen nach der wirklichen Dippel-		
	baumfläche. per m2	18/	2.520/
C	einsell. Adekverpitung f. gentument Hillen a 140m2 neue Frandecke an Stelle der ab- getragenen Dippelbaumdecke der Pos.vor	72.00	
	herstellen, samt unterer limm stk. Stuk- katurschalung, und oberrer doppelter		
	26m stk. Sturzschalung, die Auriager sorgfaltig imprägnieren und umkleiden, en aller Arbeit, Materiallieferung,		
	hochziehen und verlegen, gemessen in der Grösse der überdeckten Riume, ohne		
	Zuschlag für die Auflager. per m2	170/	23.800.7
	Zuschlag für die Auflager. per m2	170/ S	23.800/
	Zuschlag für die Auflager. per m2	170/ S	
•	Zuschlag für die Auflager. per m2	170/ S 4.50/	
2.	II. Summe der Zimmermannsarbeiten: 111. Dachdeckerarbeiten: 220. m2 alte Dacheindeckung abtragen. G: 18. 77.50 = 135. per m2 H: (3.65 + 5.67) x 7.50 69.90	S	28.610/
2.	II. Summe der Zimmermannsarbeiten: III. Dachdeckerarbeiten: 220m2 alte Dacheindeckung abtragen. G: 18x7.50 = 135 per m2 R: (3.65+5.67)x7.50 69.90 Stgh.3.16 x 4.50 14.20 = 119.10	4.50	28.610/
3/	II. Summe der Zimmermannsarbeiten: III. Dachdeckerarbeiten: 220m2 alte Dacheindeckung abtragen. G: 18x7.50 = 135 per m2 R: (3.65+5.67)x7.50 69.90 Stgh.3.16 x 4.50 14.20 = 119.10 85m2 alte Lattung abnehmen. per m2 entfällt-bereits durchgeführt. 85m2 Dacheindeckung neu herstellen mit Strangfalzgiegel (Nof-Stgh.) semt	4.50	28.610/
3	II. Summe der Zimmermannsarbeiten: III. Dachdeckerarbeiten: 220. m2 alte Dacheindeckung abtragen. G: 18. m2 7.50 = 135. per m2 R: (3.65+5.67)x7.50 69.90 Stgh. 3.16 x 4.50 14.20 = 119.10 85. m2 alte Lattung abnehmen. per m2 entfällt bereits durchgeführt. 85. m2 Dacheindeckung neu herstellen mit Strangfalzziegel (Nof-Stgh.) semt Innenverstrieh. per m2 30. m1 Firstziegel neu liefern und ver-	4.50	28.610/ 990/ 187/
2. 3. 4. 5.	II. Summe der Zimmermannsarbeiten: III. Dachdeckerarbeiten: 220. m2 alte Dacheindeckung abtragen. G: 18. 77.50 = 135. per m2 R: (3.65+5.67)x7.50 69.90 Stgh. 3.16 x 4.50 14.20 = 119.10 85. m2 alte Lattung abnehmen. per m2 entfällt-bereits durchgeführt. 85. m2 Dacheindeckung neu herstellen mit Strangfalzziegel (mor. Stgh.) samt Innenverstrieh. per m2 50. lfm Firstziegel neu liefern und versetzen.	4.50 2.29	28.610/ 990/ 187/ 3.982.50 4.097

24Ifm Orts-und Fussaum sowie Keminein- fassung bei der beschenden Bachein- deckung hofseits für den Spengler auf- und wider eindecken. 8.705.00.8.00.2.50 per 1fm 12.80 507.20 8. Stück Drahiglastsfeln liefern und in der Bachfläche verlegen. 26. Loch Rauchsüge in 5 Kamingruppen die schr schedhäft eind bie 4 Scharen unter der Firsthöhn des Beche abtragen, die gewonnen Ziegel aussorfiern u. einligen, die Kaminköpte under Beigale der fohlenden Ziegel in verl. Gemenkörtel wieder aufmauern, die Sichtflächen ver- putzen st. Herstellung der Zomentreschen per Loch 75/ 0. 10. m5 bei den vorstehenden Arbeiten ent- tehenden Schutt mit Batten abtragen und nit Fuhrweft abführen, per m3 III. Summe der Bachdeckerarbeiten: S. 3.459.40 IV. Spenglerarbeiten: 1. 20. lip Saumrinnen neu aus verz. Bisenblech 50cm i.U. 2. 2. lim neuen Saum 65cm abgewickelt breit aus verz. Bisenblech st. Sumstreifen, per 1fm 52. 1.160/ 53. entfällt - ersetzt durch B.B.V. Pos.IV/1 4. 2. Stück neus Saumrinnenvorköpfe aus verz. Eisenbl. liefern u. montieren. Einlauf zur Bodenrinne aus verz. Eisenblach herstellen. 6. 18. lip neue Kamineinfassung inkl. Putzlei- ten 50cm brt. auf 3 Kamingruppen ver- teilt aus verz. Bisenblech liefern und montieren. 7. 17. 2. Im Puerseuereinfassung inkl. Putzlei- ten 50cm brt. auf 3 Kamingruppen ver- teilt aus verz. Bisenblech liefern und montieren. 7. 17. 2. Im Puerseuereinfassung u. Ichsen. 2 2 x 8.50 m. 50cm brt. verzinkt. 15m 50/ 51. Sten. 50cm brt. auf 5 Kamingruppen ver- teilt aus verz. Bisenblech liefern und montieren. 7. 17. 2. Im Puerseuereinfassung u. Ichsen. 2 2 x 8.50 m. 50cm brt. verzinkt. 15m 50/ 51. 50c/ 52. 50c/ 53. 50c/				6.150.50
fassung bot der obenement hannen hannel hann		Transport	S	6.295
8.705.008.002.30 per 1fm 12.80 307.20 8.705.008.002.30 per 1fm 12.80 307.20 8.810ck Braitglastafeln liefern und in der Dachfläche verlegen. per 8tk. 33.40 267.20 26 Loch Rauchsüge in 5 Ramingruppen die schr schadhaft eind tip 4 Scharen unter der Firsthöhe des Dache übtragen die gewonnen Ziegel aussortiern u.reintgen, die Kaminköpfe under Beigabe der Fellenden Ziegel in verl. Zementmörtel wieder aufmauern, die Sichtflächen verputzen st. Herstellung der Zementrecchen per Loch 75/ 10. 10m3 bei den vorstehenden Arbeiten entstahenden Schutt mit Putten abtragen und mit Fuhrwerk abführen, per m3 64/ 111. Summe der Bechdeckerarbeiten: \$ 9.459.40 112. Spenglerarbeiten: 12. 20lfm Saumrinnen neu aus verz. Risenblech 50cm 1.U. 22. 2lfm neuen Saum 65cm abgewickelt breit aus verz. Risenblech st. Sumstreifen per 1fm 62/ 3. entfällt - erwetzt durch N.K.V. Pos. IV/1 4. 2 Stück neus Saumrinnenworköpfe aus verz. Risenblech herstellen. 5. 1 Stk. dopp Saum-und Rinnenstutzen mit Sint auf zur Boderrinne aus verz. Risenblech herstellen. 6. 18lfm neue Kamineinfassung inkl. Putzleisten 50/ 2 X 8.50 m, 50cm krt. verzinkt. 1fm 50/ 7. 17lfm Fuermauereinfassung u.Ichsen.2 2 X 8.50 m, 50cm krt. verzinkt. 1fm 50/ 807.206	fasung bei der beseher deckurs hofseits für de	HUETI LEIGHGLIE		
26 Loch Rauchwige in 5 Kamingruppen die sohr schadhaft eind bis 4 Scharen unter der Firsthöhe des Dache abtragen die gewonnen Ziegel ausscritern u. reint gen, die Kaminköpte under Eeigabe der fehlenden Ziegel in verl. Zementmörtel wieder aufmauern die Sichtflächen ver- putzen st. Merstellung der Zementreschen per Loch 75.7 1.950 10. 10. m3 bei den vorstehenden Arbeiten ent- stehenden Zehutt mit Fatten ehtragen und mit Fuhrwerk abführen. per m3 64 640 TII. Summe der Dachdeckerarbeiten: 1. 20. lin Saumrinnen neu aus verz. Eisenblech 50cm i.U. 2. 2Ifm neuen Saum 65cm abgewickelt breit aus verz. Eisenblech st. Saumstreifen. per lin 3. entfällt ersetzt durch N.K.V. Pos. IV/1 4. 2 Stück neue Saumrinnenvorköpfe aus verz. Eisenbl. lieferm u. montieren. Stk. 5. 1 Stk. dopp. Saum-und Rinnensbutzen mit Einlauf zur Bodenrinne aus verz. Eisenblech herstellen. 6. 18Ife neue Kamineinfassung inkl. Putzlei- sten 50cm brt. auf 3 Kamingruppen ver- teilt aus verz. Eisenblech liefern und montieren. 7. 17Ifm Fuermauereinfassung u. Ichsen. 2 2 x 8.50 m. 50cm brt. verzinkt. 1fm 50 850	und wider eindecken		12.89	307.20
der Firsthöhe des Dache abtragen die gewonnen Ziegel aussortiern u.reinigen, die Keminköpfe under Eetgabe der fehlenden Ziegel in verl. Zementmörtel wieder aufmauern die Sichtflächen verputzen st. Herstellung der Zementreschen per Loch 75. / 1.950/ 0. 10. m3 bei den vorstehenden Arbeiten entstehenden Schutt mit Entten ehtragen und mit Fuhrwerk abführen, per m3 64. / 640/ III. Summe der Bachdeckerarbeiten: S 9.459.40 IV. Spenglerarbeiten: 1. 20. ifm Saumrinnen neu aus verz. Eisenblech 50cm i.U. per lfm 58 1.160/ 2. 2. lfm neuen Seum 65cm abgewickelt breit aus verz. Eisenblech st. Saumstreifen per lfm 62/ 3. entfällt ersetzt durch N.K.V. Pos.IV/1 4. 2 Stück neus Saumrinnenvorköpfe aus verz. Eisenbl. liefern u.montieren 5tk 32 64/ 5. 1 Stk. dopp Saum-und Rinnensputzen mit Einlauf zur Bedenrinne aus verz. Eisenbl.ech herstellen. 6. 18. lfm neue Kamineinfassung inkl. Putzleisten 50cm brt. auf 3 kamingruppen verteilt aus verz. Eisenblech liefern und montieren. 900/ 7. 17. 2fm Fuermauereinfassung u. lchsen. 2 2 x 8.50 m, 50cm brt. verzinkt. 1fm 50/ 850/ 2 x 8.50 m, 50cm brt. verzinkt. 1fm 50/ 850/ 2 x 8.50 m, 50cm brt. verzinkt. 1fm 50/ 850/	8 Stück Drahtglastafeln lie Dachfläche verlegen.	fern und in der per Stk.	33.40	267.20
rehlenden fiegel in verichenen verwieder aufmauern, die Sichtflächen verputzen st. Herstellung der Zementreschen per Loch 75/ 1.950/ 1.0m3 bei den vorstehenden arbeiten entstehenden Schutt mit Dutten abtragen und mit Fuhrwerk abführen, per m5 1.0/ 1.	der Firsthöhe des Dach gewonnen Ziegel aussor	e abtragen die tiern u reini- ler leigabe der		300.00
IV. Spenglerarbeiten: 1. 20. Ifm Saumrinnen neu aus verz. Eisenblech 50. 1.160	fehlenden Ziegel in ve	Sichtflächen ver- der Zementreschen	75/	1.950/
IV. Spenglerarbeiten: 1. 20. 1fm Saumrinnen neu aus verz. Eisenblech 50cm i.U. 2. 2lfm neuen Saum 65cm abgewickelt breit aus verz. Eisenblech st. Saumstreifen. per lfm 62 124 3. entfällt - ersetzt durch N.W.V. Pos.IV/1 4. 2 Stück neue Saumrinnenvorköpfe aus verz. Eisenbl.liefern u.montieren. Stk. 32 64 5. 1 Stk. dopp Saum-und Rinnenstutzen mit Einlauf zur Bodenrinne aus verz. Eisenblech herstellen. 6. 18lfm neue Kamineinfassung inkl. Putzleisten 50cm brt. auf 3 Kamingruppen verteilt aus verz. Eisenblech liefern und montieren. 7. 17lfm Fuermauereinfassung u.lchsen. 2 2 x 8.50 m, 50cm brt. verzinkt. 1fm 50 850			64/	640/
IV. Spenglerarbeiten: 1. 201fm Saumrinnen neu aus verz. Eisenblech per 1fm 58 1.160 2. 21fm neuen Saum 65cm abgewickelt breit aus verz. Eisenblech st. Saumstreifen. per 1fm 62 124 3. entfällt - ersetzt durch N.K.V. Pos.IV/1 4. 2 Stück neue Saumrinnenvorköpfe aus verz. Eisenbl.lieferm u.montieren. Stk. 32 64 5. 1 Stk. dopp Saum-und Rinnensbutzen mit Sinlauf zur Bodenrinne aus verz. Eisenblech herstellen. 6. 181fm neue Kamineinfassung inkl. Putzleisten 50cm brt. auf 3 Kamingruppen verteilt aus verz. Eisenblech liefern und montieren. per 1fm 50 900 7. 171fm Fuermauereinfassung u. Ichsen. 2 2 x 8.50 m. 50cm brt. verzinkt. 1fm 50 850	III. Summe der Dachde	okerarbeiten:	S	9. 314. 90 9.459.40
1. 20Ifm Saumrinnen neu aus verz. Eisenblech per 1fm 58 1.160 2. 2Ifm neuen Saum 65cm abgewickelt breit aus verz. Eisenblech st. Saumstreifen per 1fm 62 124 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.				
2. 2Ifm neuen Saum 65cm abgewickelt breit aus verz Eisenblech st. Saumstreifen. per 1fm 62/ 3. entfällt - ersetzt durch N.K.V. Pos.IV/1 4. 2 Stück neue Saumrinnenvorköpfe aus verz Eisenbl.liefern u.montieren. Stk. 32/ 5. 1 Stk. dopp Saum-und Rinnensbutzen mit Einlauf zur Bodenrinne aus verz. Eisenblech herstellen. 6. 18Ifm neue Kamineinfassung inkl.Putzleisten 50cm brt. auf 3 kamingruppen verteilt aus verz Eisenblech liefern und montieren. 7. 17Ifm Fuermauereinfassung u.lchsen. 3 2 x 8.50 m, 50cm brt.verzinkt. 1fm 50/ 850/				AND AV
3. entfällt - ersetzt durch N.K.V. Pos.IV/1 4. 2 Stück neus Saumrinnenvorköpfe aus verz. Eisenbl.liefern u.montieren. Stk. 32/ 64/ 5. 1 Stk. dopp Saum und Rinnenstutzen mit Einlauf zur Bodenrinne aus verz. Eisenblech herstellen. 6. 18lin neue Kamineinfassung inkl.Putzleisten 50cm brt.auf 3 Kamingruppen verteilt aus verz.Eisenblech liefern und montieren. 7. 17lim Fuermauereinfassung u.Ichsen.2 2 x 8.50 m, 50cm brt.verzinkt. 1fm 50/ 850/	1. 20. 1fm Saumrinnen neu aus 50cm i.U.	per lim	58/	1.160/
3. entfällt - ersetzt durch N.K.V. Pos.IV/1 4. 2 Stück neus Saumrinnenvorköpfe aus verz. Eisenbl.liefern u.montieren. Stk. 32/ 64/ 5. 1 Stk. dopp Saum und Rinnenstutzen mit Einlauf zur Bodenrinne aus verz. Eisenblech herstellen. 6. 18lin neue Kamineinfassung inkl.Putzleisten 50cm brt.auf 3 Kamingruppen verteilt aus verz.Eisenblech liefern und montieren. 7. 17lim Fuermauereinfassung u.Ichsen.2 2 x 8.50 m, 50cm brt.verzinkt. 1fm 50/ 850/	2. 21fm neuen Saum 65cm abs	gewickelt breit		9.620-4/
4. 2 Stück neue Saumrinnenvorköpfe aus verz. Eisenbl.liefern u.montieren. Stk. 32 64 5. 1 Stk. dopp Saum-und Rinnenstutzen mit Einlauf zur Bodenrinne aus verz. Eisenblech herstellen. 6. 18. lfm neue Kamineinfassung inkl.Putzlei- Sten 50cm brt.auf 3 Kamingruppen verteilt aus verz.Eisenblech liefern und montieren. per lfm 50 900 7. 17lfm Fuermauereinfassung u.Ichsen. 3 2 x 8.50 m, 50cm brt.verzinkt. 1fm 50 850	ans vers, disentation	per lim	62/	124/
5. 1 Stk. dopp Saum und Rinnenstutzen mit Einlauf zur Bodenrinne aus verz. Eisenblech herstellen. 6. 18. 1fp neue Kamineinfassung inkl. Putzlei- sten 50cm brt. auf 3 Kamingruppen ver- teilt aus verz. Eisenblech liefern und montieren. 7. 17. 1fm Fuermauereinfassung u. Ichsen. 2 2 x 8.50 m. 50cm brt. verzinkt. 1fm 50 850				
Einlauf zur Bodenrinne aus vers. Eisenblech herstellen. 6. 18lie neue Kamineinfassung inkl.Putzlei- sten 50cm brt.auf 3 Kamingruppen ver- teilt aus verz.Eisenblech liefern und montieren. 7. 17lim Fuermauereinfassung u.lchsen. 2 2 x 8.50 m, 50cm brt.verzinkt. 1fm 50 850	4. 2 Stück neue Saumrinnenvo Eisenbl.liefern n.mo	rköpfe aus verz, ntieren, Stk.	32/	64/
teilt aus verz. Eisenblech liefern und per lim 50 900 montieren. 900 7. 171fm Fuermauereinfassung u. Ichsen. Z 2 x 8.50 m, 50cm brt. verzinkt. 1fm 50 850	Einlant zur Bodentin	me and acree		108/
7. 171fm Fuermauereinfassung u. Ichsen. 2 2 x 8.50 m, 50cm brt. verzinkt. 1fm 50 850	Stan Soem brt. aur o	ablech liefern und	50	900/
2 x 8.50 m, 500m hrs. versing 12m	montieren.	per 11m	30.3/	300.5
Transport S 3.206/	7. 171fm Fuermauereinfass 2 x 8.50 m, 50cm br	ung u.Ichsen. X t.yerzinkt. 1fm	50/	850
		Transport	S	3.206/

V. D. VI. Sixeling-conference Transport	S	3.206/
-10. entfüllt, bereits durchgeführt.		
1. 7. lin noue Squaringo lieferg. per lin	58/	406/
2. 2 Stk. neue Saumrinnenköpfe wie Pos.4) per Stk.	32/	64/
3. entfallt-creetst durch H.K.V.Pos.17/2		E-250-
4. 1 Stick Dopp Sam und Rinnenstutgen mit Einlauf sonst wie Pos.5)		108/
5. 8m2 neue lobsen und Wandicheeneindeckung per m2	86	688/
16-18, antfällt-da bereits durchgeführt.		
19. 181fg news Sererinne wie Pos.1) per 1fn	58.7	1.044/
20. entfüllt-ersetzt durch N.K.V.Pos.IV/4		
21 9 Afer Samstreifen 15cm brt. per lin	15/	135.7
22. 9. lin nouen Saum 65cm brt. wie Pos.2) per lin	62.4/	558/
23. 8. m2 none Ichsen-n. Wandichsonoindeckung per m2	86/	688/
24. 10. lfm noue Saumstreifen wie Pos.21) a	15/	150-7
25. 10. 1fg neuen Saum 65cm brt, " 22) a	62	620/
26. 10. Ifm none Saurrinne wie Pos. 1) a	58/	580/
27. 2 Stück neus Saumringenvorköpfg wie Pos.4) per Stil.	32/	64/
28. 16. If nous Penemanereinfassung 50cm brt. sonst sie Pos.7) per 1fm	50/	800/
29. 1 Stk dopp Saus-und Rinnenstutzen samt Einlauf wie Pos.5)		108/
30. 11. Ifa noue Kamineinfansung wie Pos. 5) sufgeteilt in 2 Gruppen. per 12a	50	550/
31-35.) entfällt-bereite durchgeführt.		
34. 8. 32 nene Bodenrinne aus Zinkblech a	150.7	1.200/
35. 1 Stück Bodenrinnensammelkessel kompl.		370/
36. 2 5tk, neue Dunotschläuche kompl. a	83/	166/
37. 2 Ifm Rohre aus Zinkblech Ø 120am a IV. Summe der Spenglerarbeiten:	86/ S	172/

V.	u.	VI.	Tischler-Schlosserarbeitent
----	----	-----	-----------------------------

20, VIn. V. Tischler-Schlosserarbeiten:	8	-17.166
18,-19,) " - Z/" "	-	19.018_
17. " - Z night lebensnotwendig		
1416. entfüllt- Z		
13, "		
12. entfällt- Z nicht lebensnotwendig.		
11. 1 Stick detto , jedoch 65/50cm gross neu herstellen. Schlo. 150	150/	150/
10. 2 Stick einf.eis.Kellerfenster vom Schlos- ser reperieren. Schlo. 95	95/	190/
9. 2 Stück einfleinfl. Waschküchenfenster neu in Eisen herstellen 65/50cm gross. Schlo. 150	150/	300/
8. 8 Stick einfl.einfache Klosettfenster reparieren wie Pos.vor. Ti. 75 Schl. 65	140/	1.120.7
nur die Husseren Flügel wie Pos.vor vom Tischler u. Schlosser reparleren. Ti. 278.	463/	12.969
7. 28 Stück 4 figl.dopp. Hoffenster 85/195cm		
Plügel, Verkleidung u. Wetterschenkel, analog Pos.ver, vom Tischler und Schlos- ser reparieren. Ti. 278 Schlo. 104	382/	1.528/
6. 4 Stock 2 fgl.einfache Stiegenhausfenster die äusseren, nach aussen aufgehenden		
barmachen und ölen. Ti. 960 Sohl. 550	304	1.510.7
1 Stück 2 fgl. Hauseingangstüre mit Glas- lichten u. Sprossenteilung von Tischler gründlich reprieren, den Pfostenstock teilweise erneuern, vom Schlosser gang-	3049/	\$20 A-7
entfällt- Zeitschaden		
(43.) entfällt - Z da nicht lebensnotwendig.		
Aus Yehrenhold Ti. 700 Schlo. 556	35	1.256/
1 Stück 2 flgl. Haustor 160/360cm gross mit Kämpfer und Oberlichte 160/80cz, die Türflügel von Tischler und Schlos- ser gründlichst reparieren, den Halb- kreisförwigen Oberlichtflügel neu her-		

VII. Glasererbeiten:

a design of the con-	J. War H. Brancis had	and the same
entralit	CONTRACTOR TO THE SERVICE OF THE SER	COURSES
CALLO CONTRACTOR	Company of the provide con-	

a	13.10 m2 Reparaturverglasums von Helzfenste mit 4/4 Mauglas mit Leinül verkit- tet.	50/	655/
5	34. m2 Aus and wieder einglasen, sonst wie Pos. 1) per m2	25/	850/
No.	5.50 m2 Reparaturverglasung mit 4/4 Emp glas sonst wie Pos.2) per m2	50/	275/
5.	8.80 m2 sus und wieder einglesen, sonst wie Pos.3) per m2	25.4/	220/
6.	822 Meparaturverglasung mit 4/4 Bau- glas, bombt wie Pos,2) per mg	50/	400-/
7.	30,412 detto wie Pos.vor. per m2	50.7	1.500/
8.	. 500. If Verkittung der Glasfelze mit la reinölkita, per lin	2.40/	1.200.
13	VII. Swane der Glaberarbeiten/	S	5.100.7

VIII. Anstreicherarbeiten:

1. 1 Stick Haustor 2 flügelig 160/360 en gross mit Kampfor und Oberlichte 160/80 en gross, beiderseite abbrennen, grondieren verkitten mit Schleifkitt überziehen, zweimal streichen emssenseits in Eiche lasieren, innen glatt braun, beiderseits mit Kopallack lackierun.

900.-/

2.-5.) entrult - 2, nicht lebensnetwendig.

6. 1 St Ch Hofausgangstüre 2 flügelig mit Glablichten und Sprossenteilung 140/250en gross abbrennen grundieren und vorhitten Plächen überziehen zweimal glatt braun streichen mit Kopallack lackieren.

350-

Transport

3 1.250.

Challe and	Tra	nsport		1.250/
die Fi	nf.4 figl Stiegenhausf Ugel von beiden Seiten rahmen et Stoek und Fo r wenn nütig entsprech us und einhängen der I	an extrans	en,	1.400/
24 Stilck die St Ausser der P	lopp. Hoffenster 85/19 asseren Flügel beiders arshmon,inkl.aus-und ei onsterflügel	ica gross, pite mit inhängen per Stk.	204/	4.896/
flüge	losettfonster einfl. d l beiderscits und huss os.vor behandeln.	ie Aussen- engalmen per Stic	54/	432-
. 2 Stick o	eis. Maschküchenfenster zweimel grau streichen.	per Stk.	28.~/	56/
1. 2 Stück	eis. Penater einfl. beide Pos. vor.	per Stk.	28/	56/
2. 1 Stk. e	is.Fenater wie Pos.vor			30/
3-14) ontfil	24 - 2			
	eis.Fenster 55/195 om en wie Pos.vor.	gross sant		55/
16. 1 Stünk	Klosettüre 60/195ca gr ok u. Verkleidungen, eine	ous mit		150/
17-21) entit	114 - 3/		to a ball a distance	
	VIII. Sume der Anstrei	cherarbeiten	is S	8.325.
IX. H	alerarbeitear Pos. 3-3	entfallt 2		
X. E	lektrikerarbeiten:			
Sau	ck Deckenouslisse sent ungen u.Kasteln in Berg Isolierten Aupferdrahtle legen und einziehog in d ies letzten Stockwerkes uf ikustkluß au Olu bestek alltnicht lebensnot en	tungen ver- en Johnungen por Stk.	rleitungen.	2.030
	X. Sweet der Elektrikers	rbeiten:	S	2.030/

II. Kaminaus schleifungen:

26 Stück undichte Kaminschläuche mit rechteckigem werschnitt von den Kamintürln im Keller äurch alle obere
Stockwerke hindurch bis zu den Kamintüren am Dachboden lt. Feuer u. Baupolizeilicher Vorschrift reinigen und
waschen, mit einem Spezialmörtel und
mit Patentpressverfahren verputzen
und ausschleifen, an aller Arbeit.
samt Materialbeigabe.
277.-1fm

22 ---

6.094.-

2. Zuschlag zur Pos.vor für Beseitigung von Zungenbrüchen, Verlegungen und Verengungen an Stemm-u. Viedervermauerungsarbeiten samt Verputzergänzungen als angenommener Betrag gegen spätere Detailverrechnung. Pausch.

1.800 .-

XI. Surme Kaminausschleifungen:

7.894.-

Hochachtungsvoll

when the 24 Jan 1417

Architekt

Fritz Zacharias

Nfg. Franz Hauer Stadtbaumeister

Wien, X., Leibnizgasse &

Architekt

Fritz Zacharias

Nfg. Franz Hauer

Stadtbaumeister

Wien, X., Leibnizgasse 2

Telefon U 30 6 64

den 31.12.1956.

Nachtrags-Kostenvoranschlag.

Kriegsschadensbehebung em Hause II., Adambergergasse Nr.10

(reistatis 15. januar 1957. Wien.

zu I. Baumeisterarbeiten: With autward su I/6 37m2 Verputz abschlagen der Hoffassade zu Pos.6/A.K.V. an Mehrausmass in- folge Abzugsdifferenzen: 1t.K.Y.Pos.6/Abzüge 90.50m2		
Tatsachlicher Abzug: 24x0.90x1.95 = 42.24 4x1.10x2.20 = 9.68 1x0.80x2.00 = 1.60 - 53.52 Differenz: m2 36.98 a	7.50	277.50
	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	and high make he had not required
2. 37m2 neue Hofffasde herstellen auf Grund des Mehrausmasses wie Pos, vor.lt. K.V.Pos.7) per m2	40/	1.480/
3. 13. m2 Deckenputz im Vorzimmer der Wohn,9 abschlagen, sonst wie Pos,27 des A. K.V.(5.57+0.30)x2.20 per m2	6.50	84.50
4. 13. m2 neuen Deckenputz herstellen wie Pos. 29)des A.K.V. per m2	51.50	659.50
5. 168.56 lfm Wandputzanschlußergänzungen an den neuen Deckenputz bis 50cm brt.	15.45	
einschl.Gerüstung. 16x5.57+2x4.10+4x2.05+2x2.05+2x4.05 +4x0.85+4x1.98+2x4.17+2x4.25+2x4.17+	16/	2.696.96
+2x4.42+2x2.75 = 168.56 m2 per m2	10.7	2.050.50
6. 1 Loch neue 2flgl. Hofausgangstüre versetzen einmauern und einputzen, alten Stock ausstemmen, kompl.	40,00	180/
I. Summe der Baumeisterarbeiten:	2	5.388.46

II. Zimmermannsarbeiten:

Constitution of the Consti		
13m2 Dippelbaumdecke im Vorzimmer Wohng. Nr.9 abtragen sonst wie Pos.4)des A.K.V. Der m2 Ninkul Ruebvergutung & glwotmones Hols.	18/	234
13m2 Trandecke wie Pos.5)des A.K.V.beschrich ben herstellen. per m2 (5.57 +2x0.15)x2.20	170/	2.210/
II. Summe der Zimmermannsarbeiten:	S	2.444.
All care for all care and the c		
III. Dachdeckerarbeitem: **Wisturisch ge jeu #/3 85m2 abgenommene Lattung der Pos.2)des		245.4
A.V. für Strangfalzziegel umlatten. per m2 110 al 85 = 135 m2 225.	4.50	382.50/
. 135. m2 Gassenseitige Dachlattung abnehmen, auf das richtige Maß umlatten. per m2	7.70/	1.039.50
5. 135m2 Doppeldeckung gassenseits mit vor- handenen Taschenziegeln eindecken st. Innenverstrich. per m2	29	3.915/
4. 65.40 m2 bestehendes Strangfalzziegeldach hofseits übersteigen und die Scheinstellen überstreichen. per m2	7.59	490.50
III. Summe der Dachdeckerarbeiten;	S	5.827.50/
IV. Spenglerarbeiten:		700 gr
1. 18. Ifm neuen Saum 65cm brt., einschl. Saum- streifen gassenseits in verz. Eisenblech zu Pos. 2) des K.V. per lim	62/	1.116/
2. 7. Afm neuen Saum 65cm brt. samt Saumstrei- fen hofseitig in verz. Bisenblech. 1fm	62/	434/
3. 912m Sawnstreifen 15cm brt. zu Pos.21) des A.K.V. per 1fm	15/	135/
4. 912m Saum 65cm brt.neu zu K.V.Pos.22) per lim	62/	558/
Cassenfassade.		22014
5. 18. 17m Kordonabdeckungen 40cm brilaus ver Eisenblech neu. per 1fm	·Z. 40.	720/
Transport		2.963/

	Transport	S	2.963/
40. Jim durchlaufende Fenst om brt.gekröpft aus Zir			
	200	45	1.800/
16 Stück Fensterverdachunge Pos.22)des A.K.V.		89/	1.424/
15 Stück Fenstersohlbänke 23)des A.K.V.	215/35on wie Pos. per Stk.	87.7/	1.305/
Hoffassade:			
5 Stick Fensterwetterschen aus verz. Eisenblech ne	kel 120/15cm. u. per Stk.	49/	245/
. 8 Stück Fensterwetterschen wie Pos.26 des A.K.V.	kel 115/15cm per Stk.	43/	344/
. 16 Stück Pensterwettersche wie Pos.vor,	per Stk.	35	560/
. 8 Stück Fensterwetterscher vor.	kel 55/15cm wie per Stk.	19/	152/
IV. Summe der Spengler	carbeiten:		8.793/
V.und VI. Tischler-u. Schl 1. 1 Stück neue Anhaltestan für den Kellerabgang			
tieren.	Amount of And		
and a strain	Schlo.	ient-litekt	185/
V.u.VI.Summe der Tischl	Schlo.	iten: S	185/
IX. Malerarbeiten:	er-u. Schlosserarbe	iten: S	
IX. Malerarbeiten: 1. Herstellung von Malerarbe auswechslung und zwar: und rein waschen mit I kleinere Schäden verpuner Leimfarbe tonen un	er-u. Schlosserarbe eiten nach Decken- gründlich abspacht (alkmilch grundiere etzen, mit gut gebun	telepringes to the train of the	185/
IX. Malerarbeiten: 1. Herstellung von Malerarbe auswechslung und zwar: und rein waschen mit I	er-u. Schlosserarbe eiten nach Decken- gründlich abspacht (alkmilch grundiere ntzen mit gut gebun nd 2mal rein walzen undrißfl. 23m2 a	telepringes to the train of the	185/
IX. Malerarbeiten: 1. Herstellung von Malerarbe auswechslung und zwar: und rein Waschen mit I kleinere Schäden verpuner Leimfarbe tonen und Zimmer mit einer Gm 2 Küchen " 2 Vorzimmer "	er-u. Schlosserarbe eiten nach Decken- gründlich abspacht (alkmilch grundiere ntzen mit gut gebun nd 2mal rein walzen mdrißfl. 23m2 a " 10. m2 a " 2" a	eln n. de- (p. 14 ² 3 · 55) 500 155 180	1.200 310 360

Zusemmenstellung:

Tatelog U. 20 6 65 alv	lt.A.K.V.	lt.	H.K.V.	
I. Baumeisterarbeiten:	s 51.448.88	S	5.308.46	
II. Zimmermannsarbeiten:	n 28.610/	n	2.444/	
III. Dachdeckerarbeiten:	9,314,90	Al ,	5.827.50/	
IV. Spenglerarbeiten;	11.677	и	8.793/	
w. VI. Tischler-Schlosser:	19.018.	ū	185/	
VII. Glaserarbeiten:	" . 5.100	, н		
VIII. Anstreicherarbeiten:	" 8.325.	и		
IX. Malerarbeiten:	n	15	2.090	
X. Elektrikerarbeitqu:	" 2.080.~/	. 11	-	
II. Kaminaussohleifungen	7.894/	п		
S	143.367.78 141.760.20	S	24.727.96 168.085.	74
Sume der reinen Bar			S 186.488.2	4

Mochach tungsvoll

Architekt Fritz Zacharias Nfg. Franz.
Stadtbaumeister
Wien, X., Leibnizgasse 3/
Telefon U 30 6 64

Architekt Fritz Zacharias Nfg. Franz Hauer Stadtbaumeister Wien, X., Leibnizgasse 2 Telefon U 30 6 64



8.80

5.00

den 31.12.1956.

Auswechslungs-Kostenvoranschlag.

and recorder who one you are the state of

366. The wall free page after the treatment global and

die Kriegsschadensbehebung am Hause Wien II., Adambergergasse Nr.10 Wien.

I. Baumeisterarbeiten:

- 322.92 m2 Einrüstung der Gassenfassade mit Patent-Konsolleitergerüst samt Zufuhr, Aufstellen, Abrüsten nach Durchführung der Bauarbeiten, Abfuhr und Beleuchtung bei Nacht für eine Benützungsdauer von ca 6 Wochen gerechnet. langere gandemer! per m2
 - 2,841.70 36,-m2 Schutzdachgerüstung zu Pos.vor, 720. -2m brt. per m2 349.60
 - 322.92 m2 Verputz der durch Luftdruck beschädigten, reich gegliederten Gassenfassade bis zu 50% abschlagen, die Fugen auskratzen, die freigelegten Mauerflächen reinigen und abbirsten, hohl für voll gemessen.
 - 322.92 m2 Verputz der Gassenfassade wieder herstellen und zwar: die lt.Pos. vor freigelgten und gereinigten Flächen grob mit verl.reschen Donausandmörtel verputzen, Gesimse und Arch. Gliederungen ergänzen und nachziehen, die übrigen Flächen rei-nigen, abwaschen und aufrauhen, die gesante Passadenfläche sodann mit feinem, verl. reschen Donausandmörtel überarbeiten und zweimal färbeln, an aller Arbeit, sant Materialbeigabe etc. hohl für voll vermessen.

48.00

15.500.16

1.614.60

Transport

20.676.76

Transport	S	20.676.46
457.22 m2 Eingerüstung der Hoffassade mit einf.Leitergerüst sonst wie Pos. 1) beschrieben. f. & Welluper m2	9/	4.114.98
366.70 m2 Verputz der einfacken glatten Hoffassade bis zu 70% beschädigt, an den schadhaften Stellen abschla- gen, die Fugen auskratzen, die frei- gelegten Flächen abweschen und rei-		H. 164
nigen, vermessen mit Abzug der Off- nungen. per m2	7.50	2.750.25
366.70 m2 einfache glatte Hoffassade wieder herstellen und zwar: die lt.Pos.vor freigelgten Flächen grob mit verl. Donausandmörtel verputzen, die ganze Fläche mit feinem verl. Mörtel überziehen und wie Pos.4)wieder herstellen, jedoch ohne färbeln, naturverrieben, an aller Arbeit, Material-		7.8 Va.—.
beigabe, vermessen mit Abzug der	The state of	3,320,4
Offnungen. per m2	42	15.401.40/
3. 36.50 m2 Aufzahlung für die Neuherstellung des Sockels in Zementmörtel. per m2	15.7/	547.50
9. 10 Stück durch Luftdruck herausgerissene Fenster ca 0.90/2.00 m gross der Gassen oder Hoffassade freilegen, gerade ziehen, verkeiben und wieder einputzen. per St.	125	1.250
10 16) entfällt.		
17. 1 Stück Kanaleinlauf in die richtige Höhen- lage versetzen samt Erneuerung des Steinzeugrohranschlusses und Pe- hebung eines Kanalschadens samt Grab-und Rohrlegerarbeit.		240
18 - 24) entfällt.		
25. ca 214m2 Ziegelpflaster am Dachboden zur Gänze aufreissen die Pflasterin reinigen und seitl.deponieren die durchnässte und unbrauchbare alte Beschüttung zur Gänze abtragen und		
abführen. per m2	18/	3.852/
26. entfällt.		
27. 14022 doppelte Berohrung samt Gipsmörtel- verputz der Untersicht der Dippel- baumdecke im Ausmass der Ergebnisse der Deckenuntersuchung, bzw.an den		
besch. Stellen zur Gänze abschlagen Schutt abtragen u.abführen. m2	11	1.540
	8	50.844.19
		50.372.59

mtfällt.

73.-1fm Aufmauerung ea 0.50m hoch der bestehenden Scheidenauern vom 3. Stock baw.der früheren Auflager der Dippelbausdecke bis unter die Sturzschalung der negen frædecke aus Ziegelnauerwerk in R.Z.M. shint per 19m

4.161.-

140,-m2 neuen Deckemputz mit Gipsmortel u. doppelter Perchrung samt Geritstung herstellen, st. Bohlkehlenenschluss vermessen. per m2/

. entfallt.

1. 214.-m2 neue Beschützung aus Kohlenlösche aufbringen und planieren st. Lieferung und aufziehen des Materiales. per m2

14.-/

2.996 .-

32. 214,-m2 Dachbodenpflaster mit vorhandenen Ziegeln wieder herstellen, auf reiner Sandbettung verlogen die Pugen mit Zementmörtel vergiessen semt ergänzen der fehlenden Ziogel. per m2/

28,-/

5.992.-

I. Summe der Barmeisterarbeiten:

71.361.59

II. Zimmermannsarbeiten:

250,-m2 Fläche des gesanten Bechstubles sorgfältig untersuchen schadhafte oder fehlende Teile der Konstruktionshölzer, wie Nauerbänke, Bundträme, Stubisanien Streben Brustriegel Puss-u. Wittelpfetten Sparren Zangen Seum-ichsen und Kaminschalungen etc. samt Verschalungen, auslösen und abtragen und durch neue Hölzer ersetzen oder weniger tragfähige durch Heilage hölzer u. Verschraubungen verstärken, samt Ersatz der schadhaften schalun-gen durch neue Schalbretter und er-gänzen der von Dachdecker abgetra-genen Einlattung, ergänzen der Ver-klaumerungen u. Verschraubungen etc. gemessen in der horizontalprojektion Same su Sama an aller Arbeit Material-beigabe Rägel und Bisenseugliefbrung.

Formschale 725.

Sont.

Transport		1.450/
121fm Bodenrinnenkasten samt Abdeckung wie Pos.vor untersuchen schadhafte Teile durch noue ersetzen und die gesamte Bodenrinne instandsetzen, sonst wie Pos.vor per lim	70/	840/
entfällt		35.51.50
ca 140m2 bestehende, beschädigte und un- brauchbare Dippelbaumdecke die 1t. Baumeisterarbeiten I Pos.26)frei- gelegt und untersucht wurde, suf-		
und dort deponieren vermessen nach der wirklichen Dippelhaumfläche. per m2	42.40	7.609.60
ca 140, m2 neue framdecke an Stelle der abgetragenen Dippelbeundecke der Pos.ver herstellen samt unterer 17mm stk. Stukkaturschalung und oberr 25mm stk. Sturzschalung, samt Fugen- deckleisten, die Auflager corgfältig	75 mg/	3,03642/
imprägniert und weldiege, an hoch Arbeit, sant Hateriallieferung, hoch ziehen und verlegen, gemessen in der Grösse der überdeckten Bäume, ohne Zuschlag für die Auflager.	195	27.300.
per m2	203	73.636.
II. Summe der Zimmermannsarbeiten:	S	35.470. 45.191.60
新在在在中间的一种,但是一种,他们就是一种的一种。	1219	
III. Dachdeckerarbeiten:		
1. 220,-m2 alte Bacheindeckung abtragen G: 16x7.50 = 155 per m2 H: (3.65*5.67).7.50 69.90 Stgh.3.16x4.50 = 14.20 = 219.19	4.50/	990/
2. 85m2 alte Lattung abnahmen. per m 2	2.20/	187/
30 as entrally ersets durch nachtrag h	.V. tula	
4. 85m2 Decheindeckung neu kerstellen mit Strangfalzziegel (Hof-Stgh.) samt Innenverstrich. per m2	52. -	4.420.
5. 3012m Firstziegel neu liefern und ver- setzen. per lim	32.50	975.~
6. 812m beidecken der Blechichsen	17	136/
Transport	13 mg	6.708.

Transport	6.708.
24 L'm Orts a. Pussaum sowie Kaminein- fassung boi der bestehenden Dachein- deckung hofseits für den Spengler auf und wieder eindecken.	
8.79+5.09+3.09+2.30 per 12m 12.80	307.20
8 Stück Drahtglastafeln liefern und in der Dachfläche verlegen. per St. 39.40/	315,20/
26 Loch Rauchzüge in 5 Kemingruppen die sehr schadhaften eind, bis 4 Scharen unter der Firsthöhe des Daches voll-	
standig antragen die gewonnen ziegel enssortieren und reinigen die Kamin- köpfe unter Beigabe der fehlenden Ziegeln in verl. Zementmörtel wieder entwedern die Sichtflächen verputzen,	
sant herstellen der Zementreschen. per Loch 75/	1.950/
stehenden Schutt mit Butten abtra- gen und mit Fuhrwerk abführen.	900/
is Brank sing Lanco arabidistrureintedings.	10,180,90
III. Sume der Dachdeckererbeiten: S	10.299.40
IV. Spenglerarbeiten:	10.299.40 Businessimus Basis
	1.500/
IV. Spenglerardeiten:	1.500/
IV. Spenglerarbeiten: 1. 20lie Seumrinnen neu sue vers Eisenblech, 50ga im Umbug. per lie 75 2. 2lie neuen Saum Sjoar abgewickelt breit, aus vers Eisenblech samt Saumstreifen per lie 62 3. entfällt.	
IV. Spenglerarbeiten: 1. 20lim Saumrinnen men sue vers Disemblech, 50cm im Umbug. per lim 75 2. 2lim neuen Saum Sicar abgavickelt breit, aus vers Disemblech samt Saumstreifen per lim 62	
IV. Spenglerarbeiten: 1. 20lie Saumrinnen men sus vers. Disemblech, 500m im Umbug. per lie 75.7 2. 2lie neuen Saum 650m abgawickelt breit, aus vers. Disemblech samt Saumstreifen per lie 62 3. entfüllt. 4. 2 Stück neue Saumrinnenworküpfe aus vers. Esiemblech liefern u.montieren.	124/
IV. Spenglerarbeiten: 1. 20lim Saumrinnen neu sue vers. Disemblech, 75 2. 2lim neuen Saum Sjon abgewickelt breit, gus vers Sisemblech samt Saumstreifen per lim 62 3. entfällt. 4. 2 Stück neue Saumrinnenworküpfe aus vers. Esiemblech liefern u. montieren. Per Stk. 32 5. 1 Stück doppelten Saum-u. Rinnenstutzen mit Einlauf sur Bodenrinne aus vers. Esemblech herstellen. 6. 18lim neue Ramineinfassungen inkl. Puts-leisten 50cm brt. auf Esmingruppen	124/
IV. Spenglerarbeiten: 1. 20. Ifm comminmen neu sue vers. Eisenblech, 75.7 2. 2. Ifm neuen Samm Soom abgewickelt breit, aus vers. Eisenblech samt Sammsweiten per lim 62.— 3. entfällt. 4. 2 Stück neue Sammrinmenvorküpfe aus vers. Esienblech liefern u.montieren. per Stk. 32.— 5. 1 Stück doppelten Samm-u. Rinnenstutzen mit Rinlauf auf Bodenrinme aus vers. Reenblech herstellen. 6. 18. Ifm neue Ramineinfassungen inkl. Puts-	124/
IV. Spenglerarbeiten: 1. 20lim Saumrinnen neu mue vers Eisenblech, 500m im Umbug. per lim 75.7 2. 2lim neuen Saum 650m abgawickelt breit, aus vers Eisenblech samt Saumstreifen per lim 62 3. entfällt. 4. 2 Stück neue Saumrinnenvorköpfe aus vers. Esienblech liefern u.montieren. per 5tk. 32 5. 1 Stück doppelten Saum-u.Rinnenstutzen mit Einlauf zur Bodenrinne aus vers. Esenblech herstellen. 6. 18lim neue Ramineinfassungen inkl.Putzleisten 500m brt.auf I Hamingruppen verteilt aus verz Bisenblech lie-	124/

o) entfällt.	Transport		4.071/
7,-1fn nous Sewarinne	liefern, per lfm	75/	525/
2 Stuck neve Summinne	SECRETARY TO PROBLEM THE SECRETARY TO SECRET	32/	64/
entfällt.			
1 Stick Doppelsaum-und Einlauf senst wi	Rinnenstutzen mit		108.7
8m2 none Tehsen und	wendichseneindeckg.	134/	1.072/
18) entfällt.			
. 181fu ngue Saumrinn	e wie Pos _i l) per lin	75/	1.350/
entfällt.	and her designed and the		
. 912m Saumstreifen	Som brt. per lim	18/	162.7
2. 9. 1m neuen Saus 65		62/	558/
3. 8m2 neue Johann u.			1.072/
24. 101fm neue Saumstre		18.7	180/
25. 10lfm neuen Somum (62/	6201
26. 101fm neue Saunring		75/	750/
27. 2 Stick neme Saumri		32/	64/
28. 1617m neue Peuerns brt, wis Pos.	mercinfescung 50cm	65/	1.040.
29. 1 Stück Poppelter sant Binlauf	Saum u. Rinnenstutzen wie Pos. 5)		108/
30. 111im neue Kamine aufgeteilt i		65.7	715
31-33) entfallt.			
34. 8m2 neue Bodenri	inne aus Zinkbl. a	167.7	1.336/
35. 1 Stück Rodenrinn	ensemmelkessel kompl.		370/
36. 2 Stilok neno Duna	tschläuche kompl. a	87/	174/
37. 21fm Rohre aus	Zinkdl. # 120mm a	90/_	180/
IV. Summe de	r Spenglerarbeiten:	S	14.519

17 mm 2 199 ms		
V.und VI. Tischler Schlosserarbeiten;		49-95-9
1 Stück 2 flg. Haustor 1.60/3.60m gross mit Elimpfer a. Oberlichte 1.60/0.80m, die Türflügel vom fischler u. Schlesser gründl. reparieren, dem halbkreisför- migen Oberlichtflügel neu herstel-		
then but four full sonlo.	700 556	1.256/
) entfällt.		13/2/22
1 Stuck 2 1gl . Horseingangeture mit Glas- lichten und Sprossenteilung vom Ti- gründlich roparieren den Pfostenstock		
bar machen und ölen. Ti	960.~/	2 520 /
of the last the switches with the not consist to	550/	1.510.7
4 Stück 2 fgl.einf.Stiegenhausfenster die Eusseren nach aussen aufgehenden Flügel Verkleidung und Wetterschenkel	30-	1315,-
analog Pos.vor.vom Tischler und Schlosser reperieren. Ti. 278	nha	
4. Schl.104	382/	1.528.7
7. 28 Stück 4 fåg.doppelte Hoffenster 0.85x xl.95m gross nur die äusseren Plügel wie Pos.vor von Tischler und Schlosser reparieren. Ti 278 Schlosser Schl 185	463/	12.964.
8. 8 Stück einfl.einf. Klosettfenster repa- rieren, wie Pos.vor. fi. 75 Schl. 65	140/	1.120/
9. 2 Stick einf.einfl. Waschkichenfenster neu in Eisen herstellen. 0.65/50cm grose Schlo. 550.	550.0	1.100/
10. 2 Stück einf.einfl.eis. Kellerfenster vom Schlosser reparieren. Schlo. 210	210.7/	420/
11. 1 Stick detto jedoch 0.65/50cm gross new Schlo,		354/
12. 1 Stück einf. 2 flgl. Glastüre Hauswart 1.20x2.50m samt Pfostensteck von Tischler u. Schlosser reparieren.		1,00,50
205) and 110 Sohl. 151	685	685.7/
15. 2 Stück volle 2 flgl. Kohnungseingengetürer 1.10/2.50s gross von fischler und Schlosser reparieren. 71. 534		
Schl. 151	685	1.370/
Transport	3	22,307,-

Transport		S	22,307.
7) entfällt			
3 Stück 2 fgl. Wohnungseingengtüren wie Pos.13 von Tischler und Schlosse reparieren Ti. 534 Schl. 151	**/		2.055.~
V.u.VI. Fischler Chlosserarbeiten	· 公司44 - 中国15 - 中 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15	S	24,362.
VII. Glaserarbeiten:			
entfällt.			
2. 13.10 m2 Neuverglanns von Eclzfenster mit 4/4 Bauglas mit Leinöl verk tet. per i	16-		733,60
3. 34. m2 ms and wieder Einglasen sie P	os. 30		1.020.
4. 5.50 m2 Neuverglasung mit 4/4 lenglas per sonst wie Pos.2) per 5. 8.80 m2 rus und wieder einglasen. 6. 8. m2 Neuverglasung wie Pos.2) 7. 30. m2 detto wie Pos.vor	56 m2 57 30 40 57 m2 57 m2 57		308 264 448 1.680
8. 50012m Verkittung der Glasfelze mi Leinölkitt, per	t Ia 1m 2.40	/	1.200/
VII. Dunne der Clasorarbeiten		S	5.653.60 6.704.20
VIII. Anstreicherarbeiten; 1. 1 Stück Haustor 2 flgl. 160/360cm growing in Kompfer und Oberlichte 16 beiderseits abbrennen, grundig workitten, mit Schleifkitt über 2mal streichen, aussenseitig i lasieren, innen glatt, beiderse Kopellack lackieren.	ren, rziehen, n Eiche		1.088.90
3-5) entfüllt.	MELT		
5. 1 Stuck Hofausgangstüre 2 fgl.mit (lichten u. Sprossenteilung 1. abbrennen grundieren u. vorki Flüchen überziehen laal glat streichen mit Kepalluck lack	tten;		620
Tran	sport	S	1.708.90

Transport	S	1.708.90/
4 Stück einf. 4 fgl. Stiegenhausfenster die Fensterflügel von beiden Seiten und die Aussenrahmen samt Stock u. Fensterbretter beke wenn nötig ent- sprechend abbrennen inkl. aus-und		
einhängen der Fensterfingel. a	350/	1.400
24 Stück doppelte Hoffenster 0.85/1.95m die Aussanflügel beiderseits mit Aussenreimen inklaus-und einhüngen der Fensterflügel	204/	4.896
S Stück Klosett-Penater 1 flgl.die Aussen- flügel beiderseits und Aussenrahmen wie Pos.vor behandeln.	99/	792/
. 2 Stück eis. Waschküchenfenster minisieren und 2mal grau streichen.	28/	56/
. 2 Stück Bisonfenster 1 fgl. beiderseits wie Pes.vor.	28.~	56/
2. 1 Stück eis. Penster wie Pos. ver		30
3-14) entfällt.		4000000000
.5. 1 Stock eis. Penster 55/195cm gross sant Rahmen wie Pos. vor.		55/
16. 1 Stück Klosettüre 0.60/1.95cm gross mit Stock und Verkleidungen.		320.~/
17-21) entfällt.		
VIII. Somme der Anstreicherarbeiten:	S	9.313.90
IZ., Malerardeiten: Pos. 1-3) entfällt.	LALINGTON ON A LALINGTON LOCAL DES A SA	
I., Elekbrikerarbeiten:		
1. 16 Stück Deckenamslässe samt Schalterlei- tungen samt Kasteln, in Bergmannrohr und isolierten Kupferdrahtleitungen verlegen und einziehen in den Joh- nungen des letzten Stockwerkes.	Folialte	lintellie B bestelloudou rlestinegen, 2.600.
3-3) entfällt.	-	
X., Cume der Elektrikerarbeiten:	S S	2.500.

Zusammenstellung: 71.361.59 I. Baumeisterarbeiten: .. 72,259,79 35.470.-II. Zimmermannsarbeiten: /. 10,180,40 III. Dachdeckerarbeiten: /..... IV. Spenglerarbeitan: 14.519 .- 2 24.362, V.u.VI Tischler Schlosserarbeiten: ... 5,653,60 VII. Glaserarbeiten; .. 6.704.20 VIII. Anstreicherarbeiten..... 9.313.900 IX. Malerarbeiten: entfallt. X., Elektrikerarbeiten: 2.600 --XI. Kaminamsschleifen: entfällt 173,460,4 Sume der reinen Baukosten: des Auswechelungs-R. T.

Hochachtungsvoll

Theyush 5, 1, 19,7

Architekt
Fritz Zacharias
Nfg. Franz Hauer
Stadtbaumeister

Stadtbaumeister
Wien, X., Leibnizgasse
Telefon U 30 6 64
Telefon U 30 6 64

Architekt
itz Zacharias
g. Franz Hauer
Stadtbaumeister
en, X., Leibnizgasse 2
Telefon U 30 6 64

den 31.12.1956.

Nachtrags Kostenvoranschlag

Kriegsschadensbehebung am Hause II., Adambergergasse Nr.10

Preisborsis 15. Januar 1954.

lien.

5.898.90

I. Baumeisterarbeiten:		
. 37m2 Verputz abschlagen der Hoffassade zu Pos.6) des A.K.V. an Mehraus		
zu Pos 6 des & W on Mohrons		
mass infolge Abzugsdifferrenzen		A STATE OF THE STA
Lt.K. V. Pos. 6) Abrige: 90.5m2		
Tatsächlicher Abzug:		
24x0.90x1.95 = 42.24 4x1.10x2.20 = 9.68		
1x0.80x2.00 = 1.60 - 53.52/		
Differenz m2/36.98/a	7.50	277.50
2. 57m2 neue Hoffassade herstellen auf		
Grund des Mehrausmasses wie Pos.		
vor. 366.70+37 = 403.70 per m2	42/	1.554/
3. 403.70 m2 Hoffassadeflächen zur Gänze ab-		
3. 403.70 m2 Hoffassadeflächen zur Gänze ab- schlagen bei 30% Zustandsverschlech-		
terung als Aufzahlung. per m2	2/	807.40
4. 403.70 m2 Hoffassadeflächen kompl.neu		
herstellen bei 30% Zustandsver-		
schlechterung als Aufzahlg. m2	6/	2.422.20
5. 13.7m2 Deckenputz im Vorzimmer der Whg.		
Mr.9 abschlagen, sonst wie Pos.27)		479,50
des A.K.V. (5.57+0.30)x2.20 m2	11.80	153.40/
6. 13m2 neuen Deckenverputz herstellen wie Pos.29) A.K.V. per m2	56, -	728
wie Pos.29) A.K.V. per m2	-58	684.40
Transport	S	5.898.90

Transport	S	5.942.50
168.56 lfm Wandputzanschlussergänzungen an den neuen Deckenverputz bis 50 cm brt.einschl.Gerüstung.		
16x5.57+2x4.10+4x2.05+2x2.05+2x4.05+ +4x0.85+4x1.98+2x4.17+2x4.25+2x4.17+		1.640~
+2x4.42+2x2.75 = 168.56	16	2.696.96/
1 Loch neue 2 fgl. Hofausgangstüre ver- setzen, einmauern und einputzen, alten Stock ausstemmen, einschl. Material-		
beigabe.	10.	180/
I. Summe der Baumeisterarbeiten:	S	8.819.96 8.775.86
II. Zimmermannsarbeiten:		
. 13m2 Dippelbaumdecke im Vorzimmer der Wohnung Mr.9 abtragen, sonst wie Pos.4)des A.K.V. per m2	42 45.40	546 603.20
2. 13m2 neue framdecke wie Pos.5)des A.K.V. beschrieben herstellen, per m2 (5.57 2x0.15)x2.20	195 203	2.535 -
II. Summe der Zimmermannsarbeiten:	S	3.081.—
III. Dachdeckerarbeiten		
1. 85m2 abgenommene Lattung der Pos.2)des A.K.V. für Strangfalzziegel umlat- ten. per m2	4.50	382.50/
2. 135m2 gassenseitige Dachlattung abneh-		
men, auf das richtige Mas umlatten. 2.20 + 4.50 = per m2	7.70	1.039.50
3. 135m2 Doppeldeckung gassenseits mit vor- handenen Taschziegeln eindecken,		7.045
samt Innenverstrich. per m2 4. 65.40 m2 bestehendes Strangfalzziegeldach	29/	3.919/
4. 65.40 m2 bestehendes Strangfalzziegeldach hofseits übersteigen, und die Schein stellen verstreichen. per m2 tustand verschlechtekenen	7.50	490.50
III. Summe der Dachdeckerarbeiten:	S	5.827.50

the diagramental are their from the control of the

IV. Spenglerarbeiten:

V.u.VI. Tischler-Schlosserarbeiten: 1. 1 Stück neue Anhaltestange Ø/Eisen für den Kellerabgang, liefern und montieren. V!u.VI. Summe der Ti-Schlo.Arbeite		185/
V.u.VI. Tischler-Schlosserarbeiten:		
IV. Summe der Spenglerarbeiten:	S	12.523.59
12. 8 Stück Fensterwetterschenkel 55x15cm per St.	19/	152/
1. 16 Stück Fensterwetterschenkel 100x15cm per St.	35/	560/
0. 8 Stück Fensterwetterschenkel 115x15 wie Pos.26)d.A.K.V. per St.	43/	344/
. 5 Stück Fensterwetterschenkel 120x15cm aus verz. Eisenblech neu, per 3t.	49/	245/
Hoffassade:		8,779,85
15 Stück Fensterschlbänke 215x35cm wie Pos.23) des A.K.V. per St.	149/	2.235/
16 Stück Fensterverdachungen 225x40om wie Pos.22)des.A.K.V. per St.	112/	1.792.
40lfm durchlaufende Fenstersohlbänke 33cm brt.gekröpft aus Zinkblech neu. per lfm	81.20	3.248/
181fm Kordonabdeckungen 40cm brt.aus verz.Eisenblech neu. per 1fm	67.50	1.215/
91fm Saum 65cm brt. neu zu K.V.Pos.22) per 1fm Gassenfassade:	62/	558/
91fm Saumstreifen 15cm brt.zu Pos.21) des A.K.V. per lim	18/	162/
Ifm neuen Saum 65cm brt.st.Saumstreifen hofseitig in verz.Eisenblech. per lfm	80.50	563.50
streifen gassenseits in verz. Eisen- blech zu Pos. 2) des K.V. per 1fm	80.50	1.449/

VII. und VIII. entfällt.

IX. Malerarbeiten:

Herstellung vom Malerarbeiten nach Deckenauswechslung und zwar: gründlich abspachteln und rein waschen, mit Kalkmilch grundieren kleinere Schäden verputzen mit gutgebundener Leimfarbe tönen und zweimal rein walzen.

4 Zmmer mit einer Grundrisefl.	23 m2 400/	1.600
	8m2/210/	420.7
2 Vorzimmer " "	10 m2 / 260/	520/
4 Vorräume u.W.C. "	2 m2/ 95/	380
IX. Summe der Malerarbeiten:	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2.920/

X. u. XI. entfallt.

Zusammenstellung:		8.819.46
I. Baumeisterarbeiten:	S	8.775.86
II. Zimmermannsarbeiten:	18	3.081
III. Dachdeckerarbeiten:	-11	5.827.50
IV. Spenglerarbeiten:	d m	12.523.50
V.u.VI. Tischler-Schlosserarb.:	-(one	185/
VII. Glaserarbeiten: entfällt.		-
VIII Anstreicherarbeiten: "		100
IX. Malerarbeiten:	18	2.920/
X. Elektrikerarbeiten: entfällt.		
XI. Kaminausschleifen		-
	-	2.0.4.64

Reine Baukostensumme des Nachtrags Kostenvoranschlages:

Mberfruft 4. Januar 1954 Hochschtungsvoll
Nie Augennessenheit eler Prette
much Richtigheeit der Verevinane
Mirrol bestätigt. Ale Keitschaden
Wien. X
Telef

Architekt
Fritz Zacharias
Nfg. Franz Hauer
Stadtbaumeister
Wien, X., Leibnizgasse
Telefon U 30 6 64

33,356,46

Zusammenstellung,

All the control of	-	Commence and with the wind you and the work and the	La
Attabilife our hishlipge,	Lt.		31.12.1956 it. N.K.V.
I. Baumeisterarbeiten	S	71, 361, 59	8. 319. 46 8.775.86 3.081
II. Zimmermannsarbeiten:	*	35. 470. — 43.191.60	3.242.20 5.827.50
III. Dachdeckerarbeiten;	11	10.180,40	5.854.50
IV. Spenglerarbeiten:	n	14.519	12.523.50/
v. VI. Tischler-Schlosser:	15	24.362, - 22.510	185/
VII. Glaserarbeiten:	11	5,653.60	327.12
VIII. Anstreicherarbeiten:	11	9.313.90/	
IX. Malerarbeiten:	11	9.62 17.50	2.920/55.04
I. Elektrikerarbeiten:	11	2.600/	21.18
	S	173.460.49	33.356.46
Summe der reinen Bau			s 214.898.35

Hochachtungsvoll

ENLLET

Wien, den 31.12.1956.

Architekt Fritz Zacharias Nfg. Franz Hauer

Stadtbaurneister

Wien, X., Leibnizgasse 2 Telefos U 30 6 64

II., Adambergergasse 10

Ausmaßberechnung o. 15.12.1952.

I. Baumeisterarbeiten.

Einrüstung der Gassenfassade 18.04 x 17.90 =	m2/	322.92/
) Schutzgerüst 18.04 x 2.00 =	m2	36.00
.) Verputz der Gassenfassade W. j. 50% Ausmaß wie Pos. 1)	m2/	322.92
.) wie Pos.vor	m2	322.92
.) Eingerüstung der Hoffassade (8.72 * 3.16 + 3.65 + 3.16 + 5.67)x17.90=	m2	436.04
$+(3.65 + 2 \times 3.16 + 5.02) \times 1.86 =$	TI .	21.18
A Training training and the training to the training of the tr	m2	457.22/
6.) Verputz der Hoffassade abschlagen Ausmaß wie Pos.vor = ab Öffnungen 70% huffolisch bladen	m2	457.22
Keller 4 x 6 x 0.80 x 2.00 = m2 38.40. Erdg, 4 x 6 x 0.90 x 1.95 = " 42.42. St. 4 x 1 x 1.10 x 2.20 = " 9.68.	m2	- 90.50 366.72
7.) detto wieder herstellen Ausmaß wie Pos.vor	m2	366.72
8.) Aufzahlung für Sockel (8.72 + 3.16 + 3.65 + 3.16 + 5.67) \$1.50=	m2	36.50
9.) vom Luftdruck herausgedrückte Fenster einrichten	Stk.	10 0
10.) - 16) entfällt		Sa Tenine
17.) Kanaleinlauf	Stk.	1
18,) - 24.) entfüllt		Unit-Size
25.) Ziegelpflaster am Dachboden Ausmaß lt.topogr.Altbestand	m2	214.45
26.) entfällt		
27.) Deckenputz im 3.Stock abschlagen (23.22+23.67+23.22+22.84+7.91+2.56+10.61++7.82+2.48+16.00 =	m2/	140.33

) entfillt

) entrallt	
) Aufmauerung der Scheidemauern und aufmauern der Deckenauflager (4x5.57 + 2x17.10 - 2x(4.10 + 2.15 + + 2.05)	18m 73.08
.) neuen Deckemputz, Ausman wie Pos.27)	m2 140.33
1.) nous Beschüttung, Ausmaß wie Pos.25)	m2 214.45
12.) Pachbodenpflaster wiederherstellen Ausmaß wie Pos.vor	m2 214.45
II. Cimmermanusarbeiten:	
1.) Dachstuhl untersuchen 13.04 x (0.45 + 12.65 + 0.30) + 3.16 x x (0.20 + 3.65 + 0.20) - x (0.20 + 3.65 + 0.20)	m2 254.55
2.) Bodenrinnenkasten geschlitzt 3.) entfallt 4.) neue Trandecke, Ausmaa lt.I.Pos.27)	m2 /140.33/
5.) wie Pos.vor	m2 140.33 Helli!
III. Dachdockerarbeiten:	
1.) Back Shersteigen = 135.00 G. 18.00 x 7.50 H.: (3.65 + 5.67) x 7.59 = 69.90 Sten. 3.16 x 4.50	m2 /219.10
2.) alto Lattung atmahmen 13.65 + 5.67) x 7.50 = 69.90 Stgh.: 3.16 x 4.50	m2 84.10
3.) entfillt	m2 84.10
- 1 manufelogel neu = 5,00) x 1.5	m2 29.91
- x x - x 2 antitall (102	10m 8.00
	1fm 24.00
mahtglastafeln	NIS Stk. 26
9.) Rauchsüge 2(4 x 6) 10.) Schuttabfuhr geschützt	в3 10.00

```
IX. Malerarbeiten;
stiegenhaus und Sinfahrt
Haup to Lafond
(2.55 x 5.95) x 1.5 a
Stiegenhaus Winde
/ 2 x (2.65 + 5.95 - 0.18) x Rühe
(5.40 + 11.50)/ x 1.5 = m2 445.
                            m2 445.14
 4 Zwischenpodest-Untersichten
 /(2.65 x 1.30) x 1.5/ x x 4
                                   20.68
 3 Stockwerkspodest-Untersiehten
/(2.83 x 1.65) x 1.5/x 3 = m2 21.03
 7 Stiegenlauf-Untersichten
  mis ir germaicht abgewickelt
  ((/3.56 x (1.25 + 0.24)/x 1.5))
                               m2 56.00
  Kellerstück
  /7.65 x 1.19/ x 1.5 =
                                                          579.13
                                     12.63
   Einfahrt (Vestibil)Stuck
2.) P.: (9.00 x 1.95) x 1.5 = m2 26.33

7.:/(9.00 + 1.95 + 9.00)x

x 3.45/x1.5 = m2 103.24
    Gangatuck Parterro(kein
    Portier .C.
                                      1.65
    P.: 1.20 x 1.30 = m2
N.: 2 x (1.20 + 1.30) x 3.40 m2
                                                           148.22
                                     17.00
 3.1 Gang-Klosett (Parterre)
                                       1.40
     Wa: 2 x (0.90 + 1
                                                            18.06
                     1.55)x3.40-m2
                                                           745.41
                            Genantsumme:
     XI. Kamineusschleifen;
  2. Stock - " 5 x 8 = 40.00

3. Stock - " 5 x 4 = 20.00
                                                           276.00
```

Mberprift 4. yanner 1957.

Architekt Fritz Zacharias Nfg. Franz Hauer Stadtbaumeister Stadtbaumeister
Wien, X., Leibnizgasse
Telefon U 30 6 64

Architekt
Fritz Zacharias
Ufg. Franz Hauer
Stadtbaumeister
Wien, X., Leibnizgasse 2
Telefor U 30 6 64



don 31.12.1956.

Kostenvoranschlag.

Zeitschadenbehebung im Hause II., Adambergergasse 10

comment a training tentant transporter of

to Port 03 San Nate Sta Star

wien.

Banmeisterarteiten:

*** *** *** *** *** *** *** *** *** **		
. 2 Stück alte Waschküchenfenster auslösen und versetzen lt.K.V.Pos.11). a	65	130
. 22m2 besch digten Verputz der Hofein- friedungsmamer instandsetzen zu Pos.13) des K.V.	39	858
. 10.40 lfm flache Ziegelabdeckung der Hof- einfriedungsmauer abtragen und neu in Zementmörtel verlegen und verfu- gen zu Pos.14) des K.V.	60	624
4. 43m2 Hofpflaster aufreissen, Untergrund im Gefälle planieren zu Pos. 15) des E.V.	24.50	1.053.50
5. 43m2 neues Betonpflaster 10cm stark im Gefülle verlegt,in große Felder ge- teilt,einschl.verriebenen Zement- strich 2cm stark,Dehnfugen mit Bi- tumen vergossen zu K.V.Pos.16) a	56	2.408
6. 100m2 Wand-und Deckenputz im Vestibüle, einschlierginsen des fehlenden Stukkaturputzes und Ziergesimse die übrigen Plüchen für den Haler vor- bereiten zu Pos.23)des K.V.	35	3.500
7. 5m2 Terazzobelag in kl.Flächen auf Gang- podeste, ohne Unterschied d. Geschos- und im gleichen Material erganzen und schleifen zu Pos. 24)d. K. V. a	12	600
Summe der Baumeisterarbeiten:	1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	8 9.173.50

mischler-und Schlosserarbeiten:

1 TOURS OF STREET	MANAGEMENT OF THE PROPERTY OF				
Schloss schadhs	.Gassenfenste eren Flügel v er gründlichs fte Beschlüge ang-und schli	austauschen,			
zu Pos.	4) des K.V.	Ti. 203 Schlo.142	345	10.695.	-
a stuck W.C.T	ire repariere	n zu Pos.15)			
des K.	V.	Ti.: 245 Schlo. 93	338	338	
1 Loch 1 flgl	.Kellerabgang	sture reparie-			
ren zi	X.V.Pos.16)	Schlo.162		500) 0
3 Loch 2 flg	. Wohnungsein	gangstüren 110x			
x2500	m mit Ampier	ster reparieren			
zu K.	7.208.19)	Ti.: 629	884	2.652	,-
. 1 Loch einfl	gl.eiserne Bo zu K.V.Pes.20)	denture reparie-		340	•
April 1	n day Subarsis Lindson and market	hoiton:	day - water	s 14.525	0 an
Summo	der Tischlera		(2) X 22 23 25 12 22 42 1	30 de 10 de severa - s.	
Glaserarbei	ten:	Lind makentuleto			
1. 62m2 bes Gas Sch	tehende Vergla	sung der äußeren den Tischler und leinglasen zu K.V. per m2	40	2.480),
State	e der Clasera	rbeiten:	en control to the first of	S 2.480)
	haitan:	in the Tomes			
	erarbeiten:	and as/asim sont			
2	al streichen	curin 65/45cm samt on ministeren und zu K.V.Pos.4) a	30	9	0
2. 31 Stück	4 figl.Gassen ros, die ausero inschl.Rahmen en, verkitten, 2 ackieren zu K.	fenster 100/200cm n Flügel von einer reinigen, vorgrundi mal streichen und .v.Pos.5)	165	5.11	15
		mit 50cm Stock ein en,grundieren,ver- hen,2mal streichen	5,30	3,49	
	6 444 7				
	SOITIE MANA	onel Strelunui		4	50
	seitis abbrenn kitten, überzie und lackieren	onel Strelunui		5.65	- NO. PERSONNELLE

Market 6			
reas	port		5.655
stück 2 flgl. Johnungseingangstür /250cm groß mit 30cm Stock tig wie Pos.vor behandeln z Pos.14)	einsei-	440	880
1 Stück Kellerabgangstüre 105/1900 beiderseits mit 18cm Stock behandeln zu K.V.Pos.17)	m groß, wie vor		492
3 Stück 2 flgl. Wohnungseingangstür x 250cm groß mit 30cm Stock tig zu K.V.Pos.14)	ren 110 x k einsei- a	440	1.320
3 Stuck Schnungseingangstüren 110 sant Kompfer, Oberlichte un fenster von einer Beite wi behandeln, samt Fenstergitt 20)des K.V.	e Pos.4)		1.878
4 Stück eiserne Bodentüre 100/200 einseitig minisieren und 2 streichen.	os gros mal grau		155
Carne der Anstreicherarbe	iten:	创新点数的调整	S 10.380
Malerarbeiten:			
在一种,但也是在1000000000000000000000000000000000000			
werden gründlich naß gema verbliebene Farbreste vor mit Kalkmilch geweißigt, schäden, sowit dies mit de möglich ist, sauber verput Stellen überschliffen, Sch Verputzstellen nachgewei diert, mit heinfarbe rein und wischfest einheitlich chen, Die Einfahrt in zwei weiß und elfenbein, der die entsprechend evtl. hellgr ein praktisch bezusterte angelegt und diesen pass niert.	waschen, lle Verput er Spachtel szt, rauhe mleif-und digt, grun- deckend m gestri- i Tönen, rchitektur au gefasst r Lambris end abli-		
werden gründlich naß gema verbliebene Farereste ver mit Kalkmilch geweißigt, scheden, sowit dies mit de möglich ist, sanber verput Stellen überschliffen, sch Verputzstellen nachgewei diert, mit Leinfarbe rein und wischfest einheitlich chen, die Einfahrt in zwei weis und elfenbein, der de entsprechend evtl. hellgr ein praktisch bezusterte angelegt und diesen pass niert. 1. Stiegenhaus: Sent Frachwerniszuschlag	waschen, ile Verput ir Spachtel izt, rauhe hleif-und Higt, grun- , deckend h gestri- i Tönen, rchitektur au gefasst r Lambris end abli-		
werden gründlich naß gema verbliebene Farbreste vor mit Kalkmilch geweißigt, schäden, sowit dies mit de möglich ist, sauber verput Stellen überschliffen, Sch Verputzstellen nachgeweiß diert, mit Leinfarbe rein und wischfest einheitlich chen, Die Einfahrt in zweiß und elfenbein, der Au entsprechend evtl. hellgrein praktisch bezusterte angelegt und diesen pass aiert.	waschen, lle Verput er Spachtel szt, rauhe mleif-und digt, grun- deckend m gestri- i Tönen, rchitektur au gefasst r Lambris end abli-		

Summe der Malerarbeiten:

3.876.13

S

Kaminausschleifungen:

V. Malerarbeiten:

VI. Kaminausschleiferarbeiten: ..

Kostenvoranschlages:

gaminausschleitung Andrea generation in Keller durch alle oberen türln im Keller durch alle oberen türln im Keller durch alle oberen stockwerke hindurch bis zu den Kastockwerke hindurch je vorschrift und baupolizeilicher Vorschrift und baupolizeilicher Vorschrift und mit einem Opereinigen und gabe. 277 lin per lingung 25% Zuschlag zur Pos. vor für Beseitigung 25% Zuschlag zur Pos. vor für Beseitigung von Zungenbrüchen, Verlegungen und		6.648
25% Zuschlag zur Pos.vor, für Beselungen und von Zungenbrüchen, Verlegungen und Verengungen an Stemm-und Wiederver- Mauerungsarbeiten samt Verputzer- Mauerungsarbeiten samt Verputzer- genzungen als angenommener Betrag genzungen als angenommener Betrag gegen spätere Betailverrechnung.	pausch.	1.800
- theme	S	8.448
zusammenstelung.	a live S	9.173.50
I. Naumeisterarbeiten:	11	14.525
II. Tischler und Schlosserarbeiten:	- n	2.480
III Glaserarbeiten:	a	10.380
IV. Anstreicherarbeiten:	п	3.876.13

Hochachtungsvoll

Reine Paukosten des Zeitschaden

Architekt Fritz Zacharias Nfg. Franz Hauer Stadtbaumeister

Wien, X., Leibnizgasse 2 Telefoa U 30 6 64

Wain Buts.

8.448 .-

48.882.63

Zuschlagssätze

Seite:

a) A	llae	meingi	ültic	je	Zusch	lags	sätze	
			%		uschläge fü		-	%
e für soziale Aufwendungen	-							
e	724						100	
sitor	tor Table							
ge für »Besondere Lohnkosten	für »Besondere Lohnkosten« % auf Baustofikosten							18
hrarbeitszuschläge			33/	8	uf Subunter	rnehmer	-Leistungen	16
nn- und Gehaltszulagen			21	4.	Sonstige Zu	schläge	The second secon	%
hlechtwetter- und Ausfallvergü	tungen		60	1			A Commence of the Commence of the	
hlechtwetter		Erfahru	ings	szu:	schlag	ssät	ze	
chläge für lohngebundene Baustellenregie	%	Nur im Sond Zuschläg	erfall: ge für s	stoffge	bundene	%	Gesamtzuschlag	%
	77	Sachliche Bü			1	P	Zentralregie	5.5
räte und Kleingerüst	3/	Bauzinsen					Wagnis und Gewinn	5/
he Bürokosten	2/	Sonstige allge	emeine	Bauste	llenkosten		Verbrauchssatzsteuer etc.	5.25
sen	3.5	Sonstige and	ememe				Summe C =	5.75
euern und Haftpflicht	2.5		-				in Umrechnung:	
ge allgemeine Baustellenkosten Summe A =	2/			Su	mme B =		auf Herstellkosten $\frac{C \times 100}{100 - C} = D =$	8.75
Einmalige Kosten der Baustelle	c)	Errech	Koster		Baustelle X		<u>s × 100</u> = E =	2
Zeitgebundene Baustellenregie		Zeitgebunde	ene Bau	ıstellen	regiekosten ;	× 100	$\frac{S \dots \times 100}{S \dots} = F =$	12
Sonderkosten der Baustelle Mberpruff 4	Sonderkosten der Baustelle Mberpriff 4. Faisuer 195				nderkosten × 100 Lohnkosten*). S × 100			-
H Gerätekosten	1970	*	Geräte	kosten	× 100		S × 100 = H=	3
*) im Sonderfall: + Baustoffkosten Lohnkosten = Leistungsstunden der T	eilleistung	en × Mittellohn					Zusammen: Summe J =	14
d) Gesamtlot	- 19DHis	_		%	e)	Ges	amtbaustoffzuschlag	%
1. Soziale Aufwendungen auf L	öhne			45	Nur im S			
Lohngebundene Baustellenreg	ie (Sum	me A)		13			austellenregie (Summe B) ng der Stoffkosten (Summe B)	
Errechnungszuschläge (Sumn	ne T)			14	4. Errechnus	ngszusch	chlag Summe 1+2=Nstadtbaumelst	rias
" Bruttolohnzuschlag Summe 1	上2上	3 = K =		72	4. Casemb	istorizus ischlag I	D auf N: $\frac{D \times (N + 100)}{100}$ Table 130 6 6	33 10
5. Gesamtzuschlag D auf K = 6. Gesamtlohnzuschlag	$\frac{D \times (K)}{10}$		-	32.	5. Gesamtba	austoffzu	uschlag $N+O=P=$	14
Donat		K+L=N	1=	104.	3			

1) Angaben über Ortstarifklassen

haben: Wien II., Adambergergasse 10
Ermittlung des Bruttomittellohnpreises

Formblatt K3

1:1		Stunde	nlohn		100			Mittel	101.	rs -	Seite	-
ung -		7 1	1	4.5	a)	,	b)	Mittel		ür	1	
kräfte	Tarif*)	-16*		ins- gesamt	Maue	érerar'	5:		(c)		d)	
ktive		I	II	gesamt	Anzahl	Lohnkosten	Anzahl	Lohnkosten	Anzahl	Lohnkosten	Anzahl	Lohnkosten
	8.00	10%	5%	9.20	1	9.20	71.9		-	Louinton	Anzum	Lamacoton
TOTA	THE RESIDENCE OF	10%		8.80	1	1		75	1	200		
T/	8.00	70%		,	1	17.60	-				-	
	8.00		-	8.00	3/	16.00	1					
ader-/	9.35	-	-	9.35	2	18.70	/		MAL			
	7.00	10%	-	7.70	4	30.80	-		W	HAM	1	
er/	1000	0			1				11	0///		
							-	-			-	
				1000								
-					100	1			100	133	1	
	200000		1000			200			-	1	1	
			19:00	3 3 3					000	7	2	
		4 3 8 42			2				1			
			1	-	300	1000		1			72.5	
			1				-		-	1		
duktive Ar	beitsstunden		A =		1 11		-		-			
duktive Lo	hnkosten		B =		3 0.00	92.3	50/		-	-		
oduktiver N	Mittellohn		$C = \frac{B}{A}$	=		8.	39/				1	Lohn-
t mitarbeite	end. Tar	fI	II	ins- gesam	An-		Anzah		An- zahl	Lohn- kosten	An- zahl	koster.
fsichtsperso	nal			gesam	2011					1231	1	
Polier	/ 1	2		12.	-	3.	-		- 2			
Adam			1 0		1			1		The same		
	len des Auf		7		-		0					
	des Aufsich					5.	00		1			
Lohnkosten	e Arbeitsstund E	en umgelegte	$F = \frac{E}{A}$	= product		0.	27					
sittellohn			G	=C+F=		8.6	6		-			
Bruttolohn	zuschlag (S	umme K aus	s K 2) H=	72/%=	1	6,2	0	-	-		-	
The Part of the Pa	ttellohn			=G+H=	100	1/10	0/		-	-	+	
Gesamtzu	schlag (Sum	me D aus	K2) K=	18.75	/	2.8	10			-	+	-
	ittellohnpr		The second second second	L = I + K =	THE REAL PROPERTY.	17.7	10					1
	ng über die			-			3	2354	3.	100		
				terzuschl	äge	Se one way		- 256			2	-
	- I WEIN	is und v	orarbei	(erzasen			1215					
Wien	day 5	20.5	050									
IL M	den 3	1.12.1	950.	Tarifloh	n in P	rozent m	× 0 + n =		-=	%	13	
· M	ehrarbei	tszuschl	äge auf	Taritloh	ппт						The Land	
	Normalstund		1							Archi		
1 2.	Mehrarbeits			1		Y	7 3		F	ritz Za	char	ias
	m						The second second	-	IV	od. Fran	Am 1 2 Cd	
3	Tariflicher	Mehrarbeits	zuschlag =	uci l	05		1			Stadtbau	meister	

